

令和7年死亡災害速報

災害発生月	令和7年11月	死亡者総数	43
業種	その他の製造業		
被災時の作業内容	アーク溶接		
災害の概要	被災者は、馬運車のコンテナ部分である馬箱の補修に係る溶接作業に従事し、馬箱を馬運車から切り離し、馬の昇降用ゲートを角材により持ち上げた状態で補修を行ったが、溶接作業を終了後、馬箱内の確認をしていたところ、角材で持ち上げていたゲートが被災者に向かって倒れ、頭部に直撃したものの。		
作業における注意事項	物の加工・補修のため、可動部分を一時的に固定した状態または架台の上に物を固定した状態で作業を行うことがあります。これらの固定が不十分であったことを原因とする死亡災害が過去に発生しております。 これらの作業においては、事前に安全な作業方法を定めておき、その作業方法を遵守することを作業者全員に周知徹底してください。		

