

建設業死亡災害一覧(北海道内、平成27年6月15日現在、労働者11人死亡)

北海道労働局

発生年	発生日	時刻	業種	規模	事故の類型	起因物	発注者	災害の状況
27	1	15時台	土木工事業	10人以上29人	墜落・転落	物・仮設物・構築物・建築物等	民間	被災者は、屋根の雪下ろし作業中、高さ約6メートルの屋根の端部から墜落し死亡した。2階建ての建物の屋根(勾配約20度)上において、スコップを用い雪庇を除去する作業を行っていた。
27	1	15時台	建築工事業	10人未満	交通事故(道路)	動力運搬機	民間	被災者はトンネル入口から50m付近をトラックを運転して走行中、対向車線にはみ出し、対向してきたトラックと正面衝突し死亡した。同乗者3名も負傷した。事故当時、トンネル内は一部アイスバーン状態であった。
27	3	11時台	土木工事業	30人以上49人	墜落・転落	物・仮設物・構築物・建築物等	公共	被災者は、護岸工事現場において、施工済みの護岸ブロックの上から、高さ3.3m下のコンクリート地面に墜落し死亡した。
27	4	18時台	建築工事業	10人未満	交通事故(道路)	動力運搬機	民間	被災者は建設現場から会社事務所に戻る途中、高速道路にて車から降り車道上に立っていたところ、後続車に激突され死亡した。
27	4	11時台	その他の建設業	10人以上29人	火災	溶接装置	民間	被災者は工場の冷却設備の取替え工事のため、アセチレンガス溶接による配管の接続作業を行っていたところ、工場が火災となり同作業に従事していた4名が死亡した。出火当時、工場は休業していた。 死亡した4名のうち、2名については詳細を調査中であるため、人数を計上していない。
27	4	20時台	土木工事業	10人以上29人	はさまれ・巻き込まれ	建設用等機械	公共	被災者は、道路舗装工事において、路面切削機の作業開始前点検中、油圧ホースから油漏れが確認されたため、ベルトコンベアー部分を垂直に立てた状態で、運転手2名で油圧ホースの交換作業を行っていたところ、ベルトコンベアー部分が機体側へ倒れ、1名は逃げたものの、被災者が機体との間に挟まれ被災した。
27	5	15時台	その他の建設業	30人以上49人	墜落・転落	動力運搬機	民間	被災者は、ダンプの荷台に廃材を積み込む作業において、荷台上で車両系建設機械の誘導を行っていたところ、バランスを崩し約3.3m下の地面に墜落した。
27	6	11時台	土木工事業	10人以上29人	墜落・転落	建築物・構築物	公共	橋梁工事で、エレクションガーダーの調整作業中、ガーダーが傾き反動で20m下の地面に墜落した。(詳細は調査中)
27	6	2時台	建築工事業	10人以上29人	飛来・落下	その他の動力カク	民間	エレベーター撤去作業中に、電動ホイストで吊り上げたエレベーターの扉が落下し激突した。(詳細は調査中)
27	6	10時台	土木工事業	調査中	墜落・転落	建設用等機械	民間	採石山の道付け作業中に、ブレーカーが法面から転落した。(詳細は調査中)