

平成22年 死亡災害発生状況

岡山労働局
(平成23年3月8日現在)

署別	業種	災害発生日	職種	年齢	事故の型	起因物	災害発生状況	備考	番号
岡山	1	その他の金属製品製造業	平成22年1月	作業者・技能者	男 64才	崩壊、倒壊	金属材料	被災者は、工場内の製品出荷場所において、翌日出荷予定の建築用の鉄骨(長さ4.6m、幅55cm、重量約2.5トン)をつり上げ荷重10トン橋形クレーンで2段積みしていたところ、鉄骨が崩れて、胸部を挟まれた。	1
津山	1	燃料小売業	平成22年2月	管理者	男 50才	はさまれ、巻き込まれ	トラック	給油のために現場に赴いた被災者が倒れているところを、32トンダンプの運転者に発見された。被災者は、燃料が減っていると思われるエンジンが掛かった運転者不在の32トンダンプに、ダンプの反運転席側へ乗ってきた2トンローリー車を横付けして、給油の準備作業を行っている際に急に動いたダンプに轢かれたものと推測される。	2
岡山	2	計量器測定器製造業	平成22年2月	作業者・技能者	男 45才	はさまれ、巻き込まれ	ボール盤、フライス盤	被災者は、穿孔作業に使用する横中ぐり盤を暖機運転していたところ、ドリルに右腕が巻き込まれ、更に全身が巻き込まれた。被災者は、始業時間前に、前日加工した物の状況を確認していたところ、横中ぐり盤のドリルに接触して巻き込まれたものと推測される。	3
和気	1	その他のパルプ・紙・紙加工品製造業	平成22年3月	運転者	男 45才	墜落、転落	作業床	被災者は倉庫中二階の作業床に立ち、フォークリフトで中二階の高さまでリフトアップしたパレット荷(段ボール)の荷降ろし作業を行っていたところ、バランスを崩し、中二階作業床の手すりの無い箇所から高さ3.59メートル下の1階コンクリート床に墜落した。	4
倉敷	1	一般貨物自動車運送業	平成22年3月	貨物自動車運転者	男 35才	交通事故(道路)	トラック	被災者はタンクローリーを運転中、工事のため渋滞していた車列の最後尾の大型トラックに追突し、運転席が大型トラックの後部とタンクローリーのタンクとの間に挟まれた。	5
倉敷	2	製鉄・鉄鋼・圧延業	平成22年4月	圧延工	男 34才	はさまれ、巻き込まれ	その他の金属加工用機械(圧延機)	被災者は、他の作業員3名と圧延機の圧延ロール交換作業に従事。被災者は圧延機の(鋼製)扉の蝶番付近でレベル調整を行っていた。他の作業員から(鋼製)扉のロックピンを外した旨の合図を受けた機械オペレータが圧延機の扉を開く操作を行ったところ、蝶番付近にいた被災者が扉の端部と圧延機のガイドレールとの間に頭部を挟まれた。	6
倉敷	3	旅館業	平成22年4月	作業者・技能者	男 60才	飛来、落下	立木等	被災者は、構内の立木が高压電線に触れる恐れがあるため、他の作業員3名と共に高さ11メートルの立木の枝打ち作業を行っていた。被災者が地上6メートルの枝の上に乗し、安全帯を取り付けた後、(地上から切断予定箇所より上部をワイヤーロープで引っ張りながら)高さ7メートルの位置をチェーンソーで切断していたところ、立木の元口(切り口部分)が切断して落下し、落下した立木の枝が被災者の頭部に激突した。	7
和気	2	一般貨物自動車運送業	平成22年4月	貨物自動車運転者	男 49才	交通事故(道路)	トラック	被災者は、トレーラーにコイル(約16t)を積載して走行中、交差点付近で中央分離帯に乗り上げて対向車線に入り、道路脇の電柱に激突した際、頭部を強打した。	8
岡山	3	一般貨物自動車運送業	平成22年5月	貨物自動車運転者	男 41才	交通事故(道路)	トラック	被災者は、トラックを運転して食料品を輸送中、兵庫県内の高速道路のトンネル入り口付近で渋滞のため停車していた乗用車の最後尾に追突した際、胸腹部を強打した。	9
倉敷	4	機械器具設置工事業	平成22年5月	作業者・技能者	男 32才	交通事故(道路)	トラック	被災者は、岡山県内の現場での作業を終え、乗用車で大阪府内の事業場に帰る途中、兵庫県内の高速道路上のトンネル入り口で渋滞していたため停車中、後方から来たトラックに追突され、車両が炎上し火傷を負った。	10

署別	業種	災害発生日	職種	年齢	事故の型	起因物	災害発生状況	備考	番号	
倉敷	5	機械器具設置工事業	平成22年5月	作業者・技能者	男37才	交通事故(道路)	トラック	被災者は、岡山県内の現場での作業を終え、乗用車で大阪府内の事業場に帰る途中、兵庫県内の高速道路上のトンネル入り口で渋滞していたため停車中、後方から来たトラックに追突され、車両が炎上し火傷を負った。		11
倉敷	6	トンネル建設工事業	平成22年6月	トンネル作業員	男58才	激突	トラック	被災者は、現場で使用する生コンクリートをプラントから現場に持ち込むためコンクリートミキサー車を運転して、斜路となっている作業トンネルを下っていたところ、車両のコントロールを失ってトンネル側壁に衝突後、ミキサー車が横転した。		12
岡山	4	その他の建設業	平成22年7月	軽作業員	男62才	高温・低温の物との接触	高温・低温環境	被災者は、現場で解体したコンクリート等の廃棄物を袋詰めしてトラックに運ぶ作業を午前、午後と行ったが、午後4時に仕事を終了し、元請会社のトラックに乗り元請会社の事務所に移動中にくったりし、反応が無くなったため、病院に搬送したが、午後6時過ぎに「熱中症」により死亡した。		13
倉敷	7	その他の事業	平成22年7月	ゴミ収集員	男56才	高温・低温の物との接触	高温・低温環境	被災者は、朝から工場構内のごみ回収作業に従事していたが、午後2時ころ、中庭に倒れているところを発見された。発見時、けいれんを起こし、意識がなかったため病院に救急車で搬送したが、午後3時半頃、「熱中症」により死亡した。		14
倉敷	8	道路建設工事業	平成22年8月	土工	男57才	高温・低温の物との接触	高温・低温環境	被災者は、道路修繕工事現場で一輪車でコンクリートを運搬する作業に従事していたが、午前11時半ころ、姿が見えなくなり、捜索したところ、付近の建物(物置)の陰に倒れているところを発見され、病院に救急車で搬送したが、「熱中症」による死亡が確認されたもの。		15
岡山	5	造船業	平成22年9月	技術者	男26才	激突され	クレーン	被災者は船台の南側にある走行式ジブクレーンの走行レールの脇で消火栓ホースの補修作業を行っていたところ、背後から接近してきた当該クレーンの走行車輪フレームに激突されて突き飛ばされクレーンと付近あった架台との間に挟まれた。		16
津山	2	その他の建築工事業	平成22年10月	屋根ふき工	男62才	墜落、転落	はしご等	被災者は木造2階建住宅の屋根補修工事現場で、屋根上にモルタルを上げるため、モルタルを入れたバケツを片手に持ち、地上から高さ約6メートルの2階屋根にかけた梯子を上っていたところ墜落し、入院治療を行っていたが1カ月半後に死亡した。		17
倉敷	9	陸上貨物取扱業	平成22年11月	貨物自動車運転者	男66才	はさまれ、巻き込まれ	フォークリフト	被災者は運送先事業場構内において、荷役でフォークリフトを使用するに際し、エンジンをかけた後、マストと車体フレームの間に乗り、ヘッドガード上面に溜まった雨水を雑巾で拭きとっていたところ、マストの起伏レバーに身体が接触し、運転席側に動き出したマストと車体フレームとの間に腹部を挟まれた。		18