STOP 危険な積込作業





高所では墜落対策



2m以上の箇所で作 業するときは、安全 帯などの墜落対策が 義務


2**m未満**からの墜 落でも死亡するケー スあり

荷台ではヘルメット



最大積載量2トン 以上のトラックは 荷台ではヘルメッ ト着用が義務

荷台へは昇降設備



2トン以上のト ラックは、荷台へ の昇降設備の設置 が義務