

平成 30年 死亡災害発生状況 (平成30年5月末速報値)

沖縄労働局

番号	所轄署	型 別	起因物別	業種別	発生時期	年齢	労働者数 (規模別)	発 生 状 況
1	那覇	崩壊・倒壊	屋根、はり、もや、けた、合掌	鉄骨・鉄筋コンクリート造家屋建築工事業	1月下旬	40歳代	1～9	空港のターミナル拡張工事において、2階床上で高所作業車を使用して3階梁間に水平ネットを取り付けする作業をしていたところ、3階天井部分のPCコンクリート梁が崩壊した為、高所作業車ごと巻き込まれ被災した。
2	名護	墜落・転落	建築物、構築物	電気通信工事業	2月中旬	40歳代	10～29	レーダー施設のドーム取付け架台の撤去作業において、円筒状のコンクリート壁の上に跨り、約50cmスパンで埋設されていたアンカーボルトの撤去を行っていた際に、次のボルトを切断するために中腰で立ち上がり後ずさりしたところ、約3.1m下のテラス部に転落した。
3	名護	飛来・落下	基礎工事用機械	その他の土木工事業	5月上旬	50歳代	10～29	基礎工事用機械(くい打機)の下で、くい製作の為の穴に設けられた蓋の一部をガス溶断する作業を行っていたところ、基礎工事用機械(くい打機)の振れ止めのブレーキを掛けずにエンジンを止め、オペレーターが運転席を離れた為、数十分後にブレーキを把持していた油圧が低下し振れ止めが落下、被災者に激突し死亡した。