

## 平成27年死亡災害発生状況(確定)

No.	発生月	業種	事故の型	起因物	発生状況
1	1月	商業	交通事故 (道路)	乗用車、 バス、バイク	新聞配達中、国道を横断しているときに乗用車にはねられた。
2	1月	製造業	転倒	炉、窯	沸騰した湯が入った平釜(水深30cm)をたもでかき混ぜる作業中、転倒し釜の中に転落。3ヶ月後に死亡。
3	3月	商業	墜落、転落	トラック	構内でトラックを移動させようとした際に転落し、2日後に死亡。
4	4月	畜産・水産業	おぼれ	水	養殖池に倒れているのを発見された。
5	4月	木造建築業	墜落、転落	屋根	塗装作業中に高さ約6メートルの屋根から滑り落ちた。7ヶ月後に死亡。
6	4月	製造業	墜落、転落	その他の 一般動力 機械	原木の皮をはぐバーカーの回転刃と壁面との間に転落し、巻き込まれた。
7	5月	建設業	墜落、転落	フォークリフト	フォークリフトで金属枠を運搬中に、道路から斜面にフォークリフトごと転落した。
8	6月	建設業	交通事故 (道路)	トラック	トラックで作業現場に向かう途中に中央車線を越え、対向車線を走行していた車両と正面衝突した。トラックの助手席に乗っていた労働者が死亡した。
9	7月	製造業	交通事故 (道路)	トラック	トレーラーで高速道路を走行中、前を走っていたトラックに追突した。
10	8月	運輸交通業	高温・低温 物との接 触	高温・低温 環境	屋外でプレハブの解体作業を行っていたところ、意識が朦朧としているところを発見され、約1か月後に死亡した。
11	8月	製造業	交通事故 (道路)	トラック	配達のため保冷車を運転中、カーブで対向車が中央線を越えて衝突した。
12	8月	建設業	感電	アーク 溶接装置	通常作業終了後に、アーク溶接の訓練をしていたところ倒れ、死亡した。
13	10月	製造業	崩壊、倒壊	クレーン	門型クレーンにて鉄骨(約2t)を移動させていたところ、当該鉄骨が倒れ、その下敷きになった。
14	11月	農林業	墜落、転落	走行集材 機械	集材車(積載荷重10t)で伐木を運搬中、作業道(斜度約43度)から集材車と共に約15m転落し、車外に投げ出された。