

令和6年 死亡災害発生の概要（全産業）

令和6年3月31日現在  
大阪労働局 労働基準部 安全課

番号	発生日	業種	性別	年齢	職種	経験	事故の型	起因物	発生状況
1	1月	一般貨物自動車運送業	男	50代	その他の荷役作業	8年	はさまれ、巻き込まれ	フォークリフト	フォークリフトのフォークを挿して3.6mの位置まで上げられたパレットの上で重さ1tのフレコンバックの下敷きになっているのを発見された。
2	1月	パン、菓子製造業	男	70代	パン・菓子製造工	17年	墜落、転落	コンベア	工場内製造ライン上部のコンベア部分（高さ2.5m）をモップを用いて拭き掃除を行っていたところ、足を踏み外し落下した。 なお、墜落制止用器具及び保護帽は着用していなかった。
3	1月	染色整理業	男	80代	染色・仕上工	14年	墜落、転落	エレベータ、リフト	事業場内のエレベーター（積載荷重表示240kg）搬器が昇降路扉が全開で1階に着床しており、さらに3階の昇降路扉は30cm程度開いている状態で搬器の天井の上に倒れているのが発見された。
4	1月	機械器具設置工事業	男	60代	作業員・技能者	2ヶ月	墜落、転落	作業床、歩み板	マンション付帯の機械式立体駐車場（4F建）の部品交換を行うため、機械式立体駐車場4F部分の自動車を積載するパレット上を作業個所に移動するため横断していたが、他の労働者が異音を感じたため異音の発生元を確認したところ、1Fで倒れているのが発見された。
5	1月	その他の事業	男	50代	その他の職種	4ヶ月	交通事故（道路）	乗用車、バス、バイク	1名で農地の現在の利用状況の調査をしていたが、会社に調査終了の連絡がなかったため同僚が捜索したところ、坂道で自動車の下敷きになった状態で発見された。
6	3月	鋳物業	男	40代	鋳物工	6年	はさまれ、巻き込まれ	コンベア	鋳物の砂型の解体作業に従事していたが、解体後の砂を粉砕するシェイクアウトマシンから、地下ピットに設置の排出される砂を運ぶベルトコンベアのプーリー部に左腕を挟まれた状態で同僚から発見された。