

平成23年 愛知県の全産業死亡災害一覧

確定版

愛知労働局 労働基準部 安全課

| No. | 発生月 発生時間 | 業種 | 労働者数 | 被災者 職名 | 年令 | 経験 | 事故 の型 | 起因物 | 災害状況 |
|-----|-----------------------|--------|-------------|-----------|-----|-----|------------|------------|--|
| 1 | 1月 8:30 ～9:00 | 警備業 | 100 ～299 | 建設現場誘導員 | 30代 | 3年 | 交通事故(道路) | 乗用車、バイク、バス | 工事現場付近の市道交差点の歩道において、工事業者の到着を待っていたところ、東進中の乗用車が交差点内で出会い頭に衝突したはずみで歩道内に突入して被災者をはねた。 |
| 2 | 1月 9:00 ～9:30 | 建設業 | 1 ～9 | 潜水士 | 30代 | 10年 | おぼれ | 水 | 潜水士(約7時間後救出)が、泥に埋もれ身動きがとれなくなったため、地上にいた他の潜水士が、状況確認のために潜ったところ、後から潜った潜水士の交信が途絶え、すぐに引き揚げたが、すでに意識不明の状態であった。 |
| 3 | 1月 23:00 ～23:30 | 製造業 | 100 ～299 | 作業員・技能者 | 30代 | 14年 | 墜落、転落 | その他の装置、設備 | 液体糖質貯蔵タンク(高さ9m、直径2.6m、貯蔵率70%)の上部のマンホールのふたを開け、粉末原料を、投入しようとした時、同マンホールから落下した。(窒息死) |
| 4 | 1月 16:30 ～17:00 | その他の事業 | 10 ～29 | 運転手 | 40代 | 4年 | 分類不能 | 起因物なし | 悪天候のため、他従業員が乗車するトラックにスノーチェーンを装着する作業をしていた。その後、他の従業員がトラック左側後部に倒れている被災者を発見した。 |
| 5 | 1月 23:30 ～0:00 | 運送業 | 100 ～299 | 運転手 | 50代 | 9年 | 交通事故(道路) | 乗用車、バス、バイク | 国道と県道の交差点で、県道を走行してきたタクシーと国道を走行してきた乗用車が衝突した。 |
| 6 | 1月 17:30 ～18:00 | 商業 | 50 ～99 | 営業職 | 30代 | 1年 | 交通事故(道路) | 乗用車、バス、バイク | 対向車線にはみ出し、対向車線を走行してきた4tトラックと正面衝突した。 |
| 7 | 1月 10:30 ～11:00 | 運送業 | 100 ～299 | 運転手 | 60代 | 40年 | 交通事故(道路) | トラック | 片側1車線の右カーブで路面凍結によりスリップし、対向車線を越えて河川敷に転落した。 |
| 8 | 2月 8:30 ～9:00 | 製造業 | 100 ～299 | 運転手 | 60代 | 6年 | 転倒 | その他の環境等 | 凍結路面を歩行中、滑って転倒した。 |
| 9 | 2月 15:30 ～16:00 | 製造業 | 1 ～9 | 作業員・技能者 | 40代 | 5年 | 墜落、転落 | 足場 | 被災者がローリングタワーの最上部(高さ5m)に乗り、天井クレーンのランウェイレール撤去作業中、ランウェイレールの両端を吊っていたチェーンブロックの一端が外れ、ローリングタワーに激突し、ローリングタワーが転倒した。 |
| 10 | 2月 4:30 ～5:00 | 運送業 | 100 ～299 | 駅務員 | 60代 | 1年 | 転倒 | 作業床、歩み板 | 仮眠室から執務室に足を踏み出した際に滑って仰向けに転倒し頭部を強打した。 |
| 11 | 2月 10:00 ～10:30 | 清掃業 | 10 ～29 | 作業員・技能者 | 40代 | 5月 | はさまれ、巻き込まれ | コンベア | ベルトコンベアの試運転中に当該コンベア周辺の作業台にいた被災者が当該コンベアのテンションロールとベルトの間に足から巻き込まれ、死亡した。 |

| No. | 発生月 発生時間 | 業種 | 労働者数 | 被災者 職名 | 年齢 | 経験 | 事故 の型 | 起因物 | 災害状況 |
|-----|-----------------------|--------|-------|------------|-----|-----|------------|------------|---|
| 12 | 3月 18:00 ～18:30 | 警備業 | 300～ | 警備員 | 60代 | 1年 | 交通事故(道路) | 乗用車、バス、バイク | 業務を終えて帰社する途中、片側3車線の道路を右折する際に対向車と衝突した。 |
| 13 | 3月 12:00 ～12:30 | 商業 | 50～99 | 販売員 | 60代 | 5年 | 交通事故(道路) | 乗用車、バス、バイク | ホームセンター駐車場灯油コーナー傍において、男性従業員が灯油タンク残量の確認作業中に、バックしてきた一般客の運転する軽自動車に巻き込まれた。 |
| 14 | 3月 15:30 ～16:00 | 製造業 | 10～29 | 作業員・技能者 | 40代 | 10年 | はさまれ、巻き込まれ | その他の動力運搬機 | 板紙自動包装機のテーブルリフターのテーブル上に上半身を入れていたところ、センサーが反応し、同テーブルが上昇したため、同テーブルとテーブルリフターの鋼製枠との間に挟まれた。 |
| 15 | 3月 12:30 ～13:00 | 運送業 | 10～29 | 運転者 | 70代 | 45年 | 交通事故(道路) | トラック | 国道走行中に3台の車とガードレールに衝突し、その後、緩い下り坂を60m程度走行し、ガードレールを突き破り、約4m下を併走する町道に落下した。 |
| 16 | 3月 16:00 ～16:30 | 製造業 | 1～9 | その他の製造工 | 50代 | 26年 | 墜落、転落 | 開口部 | 地上の開口部から2.47m下の地下床面に墜落した。(同僚がギロチンシャー(500トン)のスクラッププレス機横の地下床面に頭部から血を流して倒れている被災者を発見した。) |
| 17 | 4月 8:30 ～9:00 | 運送業 | 50～99 | 運転手 | 50代 | 15年 | 交通事故(道路) | トラック | 被災者運転の保冷車が、前方で信号待ちをしていたタンクローリーに衝突後、道路左側の道路標識に激突した。 |
| 18 | 4月 16:30 ～17:00 | 金融・広告業 | 10～29 | 営業・販売関連事務員 | 40代 | 3年 | 交通事故(道路) | トラック | ダンプトラックと軽自動車が交差点(信号あり)内で衝突した。 |
| 19 | 4月 17:00 ～17:30 | 製造業 | 300～ | 管理者 | 40代 | 26年 | その他 | 起因物なし | 海外出張から戻った二日後、頭痛を訴え早退後自宅にて入浴中くも膜下出血を発症し、死亡した。 |
| 20 | 5月 17:00 ～17:30 | 建設業 | 30～49 | 機械修理工 | 50代 | 14年 | 激突され | その他の一般動力機械 | テーブルの昇降用油圧シリンダーの交換作業において、ピット内でテーブルを支えていたところ、2か所ある安全ピンを両方とも抜いたため、同テーブルが落下して激突された。 |
| 21 | 5月 15:30 ～16:00 | その他の事業 | 10～29 | 運転者 | 50代 | 23年 | 墜落、転落 | トラック | 建設用の鉄骨をトレーラーに12本積む作業を2人(同僚がクレーンの運転操作を行い、被災者が玉外しをしていた。)で行っていたところ、荷台上で待機していた被災者が高さ1.25メートルの荷台から地上に墜落した。 |
| 22 | 5月 11:00 ～11:30 | 採石業 | 1～9 | 運転者 | 60代 | 36年 | 墜落、転落 | 地山、岩石 | 岩石積み出し作業中にベンチ上で場所を移動しようとしたとき、ドラグショベルとともに高さ15メートル下のベンチに転落した。 |

| No. | 発生月 発生時間 | 業種 | 労働者数 | 被災者 職名 | 年齢 | 経験 | 事故 の型 | 起因物 | 災害状況 |
|-----|-----------------------|-----|-------------|-----------|-----|-----|-------------|--------------|--|
| 23 | 6月 8:30 ～9:00 | 運送業 | 100 ～299 | 運転者 | 50代 | 3年 | 交通事故(道路) | トラック | 東名高速道路・横浜町田インターチェンジ上り料金所手前の左カーブを曲がり切れずガードレールに接触し横転した。 |
| 24 | 6月 17:30 ～18:00 | 建設業 | 10 ～29 | 電工 | 50代 | 3年 | 交通事故(道路) | トラック | 高速道路を移動中、社用車の左前輪がパンクしたため、路肩に車を寄せてスペアタイヤに交換する作業を行っていたところ、後方から来た4tトラックが追突し社用車の後部右ドア付近にいた被災者をはねた。 |
| 25 | 6月 14:00 ～14:30 | 製造業 | 100 ～299 | 作業員・技能者 | 70代 | 36年 | はさまれ、巻き込まれ | 混合機、粉砕機 | クラッシャーで破砕された砥石粒が排出用ダクトの内部で詰まったため、ダクト近くのロッドミル(回転ドラム式粉砕機)の作業台上より、当該ダクトをハンマーで叩いていたところロッドミルの回転ドラムに身体が巻き込まれた。 |
| 26 | 6月 17:30 ～18:00 | 運送業 | 10 ～29 | 運転者 | 60代 | 17年 | 交通事故(道路) | トラック | 国道走行中対向車両と正面衝突、その後出火し、運転席にて焼死した。 |
| 27 | 6月 1:30 ～2:00 | 運送業 | 30 ～49 | 運転者 | 50代 | 7年 | 交通事故(道路) | トラック | 高速道路で、前方の工事による車線規制で速度を落とした前車に後方から追突した。 |
| 28 | 6月 17:00 ～17:30 | 建設業 | 1 ～9 | とび工 | 20代 | 3月 | 高温・低温の物との接触 | 高温・低温環境 | 解体工事現場において、作業員が熱疲労の症状を発症、建屋内で休憩をさせていたところ、手パらししで解体していた職長が、大きなイビキ、大声の発生に気づき、急ぎ救急搬送するも熱射病により死亡した。 |
| 29 | 6月 10:00 ～10:30 | 製造業 | 100 ～299 | 作業員・技能者 | 30代 | 7年 | 有害物との接触 | その他の危険物、有害物等 | エアコン修理及び熱交換器薬品洗浄作業において、倒れていたところを発見された。 |
| 30 | 7月 14:00 ～14:30 | 製造業 | 50 ～99 | 作業員・技能者 | 60代 | 26年 | はさまれ、巻き込まれ | 旋盤 | 旋盤を利用して、パイプの表面仕上げ加工を行う際に、帯状のサンドペーパーの両端を持ちパイプにあてていたところ、軍手を付けた左手が巻き込まれた。 |
| 31 | 7月 6:30 ～7:00 | 製造業 | 300～ | 設計員 | 50代 | 33年 | その他 | 起因物なし | 長時間労働による蓄積疲労が原因となり、自宅にて心筋梗塞を発症した。 |
| 32 | 8月 9:30 ～10:00 | 建設業 | 1 ～9 | 土木作業員 | 60代 | 20年 | 崩壊、倒壊 | 建築物、構築物 | 下水道管渠築造工事現場において、深さ約1.6m、幅約1.0mの掘削溝底部で、手堀りにより床均し作業を行っていたところ、掘削面が崩壊し崩落したコンクリート塊等が当たった。 |
| 33 | 8月 16:00 ～16:30 | 警備業 | 30 ～49 | 警備員 | 60代 | 11年 | 交通事故(道路) | トラック | T字路において、配電線工事の交通誘導業務を行っていたところ、交差点を左折しようとした軽トラックに撥ねられた。 |

| No. | 発生月 発生時間 | 業種 | 労働者数 | 被災者 職名 | 年齢 | 経験 | 事故 の型 | 起因物 | 災害状況 |
|-----|------------------------|-----|-----------|-----------|-----|-----|------------|----------------|--|
| 34 | 8月 14:00 ～14:30 | 運送業 | 10 ～29 | 運転者 | 30代 | 10月 | 交通事故(道路) | トラック | 時速80キロで走行中後続の2トン車に衝突(追突)され横転した。 |
| 35 | 9月 9:30 ～10:00 | 運送業 | 10 ～29 | 運転者 | 20代 | 1年 | 交通事故(道路) | トラック | 4tトラックを運転し引越荷物を運搬中に、左側ガードレールに接触後、その前方に停車中の10tトラックに追突した。 |
| 36 | 9月 4:00 ～4:30 | 建設業 | 1 ～9 | 大工 | 60代 | 40年 | 墜落、転落 | 建築物、構築物 | 木造家屋建築工事現場において、2階筋交いを取り付ける作業中に、筋交いの部材とともに3.5メートル下の地上に墜落した。 |
| 37 | 9月 14:30 ～15:00 | 商業 | 1 ～9 | 管理者 | 60代 | 50年 | 墜落、転落 | 建築物、構築物 | 事業場の屋上に設けられた排水口の清掃を行うため、手すりを乗り越えたところ、地上(高さ9.28メートル)に墜落した。 |
| 38 | 9月 8:00 ～8:30 | 建設業 | 1 ～9 | 作業員・技能者 | 60代 | 40年 | 墜落、転落 | 屋根、はり、もや、けた、合掌 | 屋根(塩化ビニール製)の張り替え作業を行うにあたり、老朽化した屋根を取り外す作業を行っていたところ、屋根を踏み抜き、約3メートル下のコンクリート製の階段部分へ墜落した。 |
| 39 | 9月 10:30 ～11:00 | 製造業 | 30 ～49 | 作業員・技能者 | 40代 | 3年 | はさまれ、巻き込まれ | その他の一般動力機械 | ショットブラストのドラム(直径、高さとも1.5m)内に入り、ふたが閉まったため、内部に閉じ込められ投射材の投射を浴びた。その後、同僚に発見されたが、窒息死していた。 |
| 40 | 10月 1:30 ～2:00 | 運送業 | 50 ～99 | 運転者 | 40代 | 8年 | 交通事故(道路) | トラック | 名神高速道路上り線で、前方を走行中の大型トラックに追突した。 |
| 41 | 10月 10:30 ～11:00 | 建設業 | 30 ～49 | 解体工 | 20代 | 1年 | 崩壊、倒壊 | 地山、岩石 | 既存の建物(地階部分)の解体工事にて、クローラドリルで床面のコンクリートの穿孔作業を行っていた被災者の後方の土砂が崩れ、生き埋めになった。 |
| 42 | 10月 11:30 ～12:00 | 建設業 | 30 ～49 | 公務員 | 60代 | 6月 | 交通事故(道路) | 乗用車、バス、バイク | 道路脇の倒木が通行の妨げになるため、この倒木を除去するため、ロープを掛け、作業車両で牽引しようとして車両を後進させた際、運転者が操作を誤り、被災者を巻き込んで車両ごと道路下約2.8Mの沢に転落した。 |
| 43 | 10月 3:00 ～3:30 | 運送業 | 10 ～29 | 運転者 | 40代 | 1年 | はさまれ、巻き込まれ | トラック | 空車台車を回送し、配車センターにてトレーラーヘッドを切り離し中、トレーラーヘッドが前方に動き出した。それを止めようと運転席に乗り込もうとするも、隣の台車との間隔が狭く、ドアが隣の台車に押され、体がドアに挟まれた。 |
| 44 | 10月 4:30 ～5:00 | 商業 | 10 ～29 | 配達員 | 60代 | 17年 | 交通事故(道路) | 乗用車、バス、バイク | 原付バイクで新聞の配達中、信号のある交差点で乗用車と衝突した。 |

| No. | 発生月 発生時間 | 業種 | 労働者数 | 被災者 職名 | 年齢 | 経験 | 事故 の型 | 起因物 | 災害状況 |
|-----|------------------------|-------|-------------|-----------|-----|-----|------------|----------------|--|
| 45 | 10月 7:30 ～8:00 | 畜産業 | 1 ～9 | 厩務員 | 40代 | 31年 | 墜落、転落 | その他の環境等 | 競走馬の準備運動のため、乗馬して厩舎周辺の馬道を歩かせていたところ、馬が突然暴れだし、乗馬していた厩務員が振り落とされた。 |
| 46 | 11月 15:00 ～15:30 | 林業 | 1 ～9 | 作業員・技能者 | 30代 | 10月 | 飛来、落下 | 立木等 | 間伐作業中、同僚の作業員が処理したかかり木が当たった。 |
| 47 | 11月 14:00 ～14:30 | 建設業 | 1 ～9 | 塗装工 | 60代 | 20年 | 墜落、転落 | 開口部 | 9階建てビルの屋上広告塔改修工事において、広告塔の支柱となるH鋼サビ止め塗装を行う1次下請業者の作業員が、高さ約11メートルのコンクリート梁にて、サビ取り前処理作業を行っている際、屋上面に墜落した。 |
| 48 | 11月 10:30 ～11:00 | 建設業 | 1 ～9 | 作業員・技能者 | 20代 | 8年 | 激突され | クレーン | 高所作業車で配管作業中、近接で使用していた天井クレーンが当該高所作業車に接触、同作業車が転倒し、同作業車の高さ約8メートル作業台上で作業をしていた被災者が、作業台とともに地上に激突、死亡した。 |
| 49 | 11月 13:00 ～13:30 | 保険業 | 100 ～299 | 営業職 | 40代 | 7年 | 交通事故(道路) | 乗用車、バス、バイク | 片側2車線の直線道路の走行車線をミニバイクで走行中、追越車線を走っていた乗用車が車線変更したため追突された。 |
| 50 | 12月 23:30 ～0:00 | 接客娯楽業 | 30 ～49 | 接客係 | 20代 | 3月 | 墜落、転落 | 建築物、構築物 | ビル6階の店内で接客中、着ぐるみの衣装に着替えるため席を離れ、ベランダに出て、着ぐるみの衣装を身に付ける際、誤ってベランダの落下防止用の擁壁を越えて1階地面まで墜落した。 |
| 51 | 12月 9:30 ～10:00 | 建設業 | 1 ～9 | とび工 | 30代 | 2年 | 墜落、転落 | 足場 | 外壁等塗替工事で、足場の解体作業中、足場の12段目の床に外した鳥居枠を仮置きしていたところ、被災者が張り出していたブラケット足場に乘った際、ブラケットの取り付け部分が破損し、21本の鳥居枠と共に墜落した。 |
| 52 | 12月 9:30 ～10:00 | 建設業 | 1 ～9 | 塗装工 | 20代 | 8月 | 墜落、転落 | 屋根、はり、もや、けた、合掌 | 既設2階建木造家屋の外壁塗装作業を終え、駐車場に止めてあった車に乗り込もうとした被災者が、1階の屋根上に軍手を置き忘れたことに気づき、当該屋根上まで戻ったところ、足を滑らせて屋根の端から墜落した。 |
| 53 | 12月 15:00 ～15:30 | 運送業 | 30 ～49 | 運転手 | 40代 | 13年 | はさまれ、巻き込まれ | フォークリフト | 配送先事業場のフォークリフトと運搬台車の間で牽引アタッチメント取付ける作業を行っていたところ、フォークリフト運転手(配送先事業場構内下請所属)がフォークリフト操作を誤り、頭部がフォークリフトと運搬台車に挟まれた。 |