

当月把握死亡災害事例(令和6年)

	月	業種	職種	事故の型	発生状況の概要
			年齢	起因物	
			経験		
1	7月	土木工事業	土工	高温・低温の物との接触	学校のグラウンド改修工事を行っていたところ、熱中症により死亡したものの。
			40歳代		
			1年未満	高温・低温環境	
2	7月	農業	作業者・技能者	墜落、転落	マンションの中庭の壁上部に植えられているツツジの剪定を、保護帽や墜落制止用器具を着用せずに行っていたところ、マンションの中庭に墜落したものの。
			60歳代		
			1年未満	作業床、歩み板	
3	7月	陸上貨物取扱業	作業者・技能者	墜落、転落	配達先のアパートの階段から転落し、頭部を強打したことにより死亡したものの。
			60歳代		
			30年以上	階段、棧橋	
4	8月	土木工事業	土工	高温・低温の物との接触	リニア新幹線の非常口(立坑)を建設している現場でダンプカーの運転を終え、会社に戻った後、熱中症により死亡したものの。
			50歳代		
			1年以上5年未満	高温・低温環境	
5	8月	電気機械器具製造業	技術者	交通事故(道路)	長野県の協力会社へ向かうため、中央自動車道を乗用車で移動中に工事渋滞に遭い、ハザードランプを点滅させて停車していたところ、後方から走行してきた乗用車に追突された。
			30歳代		
			10年以上20年未満	乗用車、バス、バイク	
6	9月	その他の事業	警備員	飛来、落下	ビルの解体工事現場において、解体用はさみ機を用いて梁の縁切り作業をしていたところ、外壁のボードが防音パネルを突き破って足場の外側に落下し、車道で落ち葉等の清掃作業を行っていた交通誘導員に激突したものの。
			60歳代		
			1年未満	建築物、構築物	
7	9月	建築工事業	その他の作業者	激突され	コンクリートポンプ車の輸送管内の生コンクリート除去作業のため、洗浄ボールを輸送管に挿入し、圧縮空気を輸送管内に送り、洗浄ボールで生コンクリートを押し出していたところ、ホースの先端から白煙と洗浄ボールが飛び出し、その反動で振れたホースに激突されたものの。
			50歳代		
			30年以上	その他の建設機械等	
8	9月	清掃・と畜業	作業者・技能者	飛来、落下	フォークリフトの油圧装置にネジを取り付けるため、上げたフォークの下に1本の木材を安全支柱として設置した後、フォークの下で油圧装置の油圧を下げたところ、フォークを支えている木材が折れ、フォークが被災者の上に落下したものの。
			70歳代		
			10年以上20年未満	フォークリフト	

本表の災害は、東京労働局管内の事業場で令和6年9月に把握した主な死亡災害です。

令和6年 建設業死亡災害事例

No.	月	業種	職種	事故の型	発生状況の概要
			年齢	起因物	
			経験		
1	4月	その他の建設業	設備機械工	はさまれ、巻き込まれ	機械式駐車場の整備工事中において動作確認していた際、リフト付近で異音がしたため、運転させながら覗き込んだところ、車両を載せるパレットの支柱と設備の間に被災者の頭部が挟まれたもの。
			40代		
			10年以上20年未満	エレベータ、リフト	
2	5月	その他の建設業	作業者・技能者	交通事故（道路）	機械設備の設置工事現場に車で向かう途中、高速道路上で停止していたところを後方からのトラックに衝突されたもの。
			40歳代	トラック	
			10年以上20年未満		
3	6月	建築工事業	解体工	飛来、落下	解体現場における重機による地上解体中、落とした解体ガラが地上にあった配管をはじき飛ばし、重機の後方で散水作業をしていた被災者の胸に直撃したものと推測される。
			50歳代	その他の材料	
			10年以上20年未満		
4	7月	土木工事業	土工	高温・低温の物との接触	学校のグラウンド改修工事を行っていたところ、熱中症により死亡したもの。
			40歳代	高温・低温環境	
			1年未満		
5	7月	建築工事業	鉄筋工	高温・低温の物との接触	鉄筋圧接業務の補助役を担っていたところ、熱中症により死亡したもの。
			50歳代	高温・低温環境	
			10年以上20年未満		
6	7月	その他の建設業	作業者・技能者	はさまれ、巻き込まれ	地下スロープ内で高所作業車のアウトリガー張り出し作業中に、高所作業車が逸走し始め、被災者を巻き込んだもの。
			50歳代		
			20年以上30年未満	高所作業車	
7	7月	建築工事業	作業者・技能者	激突され	被災者は、掘削用機械による敷き鉄板を移動させる作業の補助業務に従事していたところ、掘削用機械が転倒し、同機械の下敷きとなったもの。
			20歳代	掘削用機械	
			10年以上20年未満		
8	7月	建築工事業	鉄筋工	墜落、転落	屋上階床上に搬入した鉄筋束の端部をクレーンで持ち上げようとしたところ、かけていたワイヤーロープが外れ、荷が落下した衝撃で資材を置いていたデッキプレートが崩落し、被災者が巻き込まれて約11m墜落したもの。
			20歳代	作業床、歩み板	
			5年以上10年未満		
9	8月	建築工事業	管理者	はさまれ、巻き込まれ	高架駅の設備更新工事において、道路上に高所作業車を配置し、被災者ほか2名が同作業床に乗り、順次、同駅下部の外壁材を取り外しながら内部を点検する作業中、同作業床内部から身を乗り出して操作していた被災者が同外壁材と作業床の手すりの間に頸部が挟まれ、死亡したもの。
			50歳代		
			20年以上30年未満	高所作業車	
10	8月	土木工事業	土工	高温・低温の物との接触	リニア新幹線の非常口（立坑）を建設している現場でダンプカーの運転を終え、会社に戻った後、熱中症により死亡したもの。
			50歳代	高温・低温環境	
			1年以上5年未満		

本表の災害は、東京労働局管内の事業場で令和6年に発生した建設業の主な死亡災害です。
(令和6年9月末日現在)

令和6年 建設業死亡災害事例

	月	業種	職種	事故の型	発生状況の概要
			年齢	起因物	
			経験		
11	9月	建築工事業	その他の作業 者	激突され	コンクリートポンプ車の輸送管内の生コンクリート除去作業のため、洗淨ボールを輸送管に挿入し、圧縮空気を輸送管内に送り、洗淨ボールで生コンクリートを押し出していたところ、ホースの先端から白煙と洗淨ボールが飛び出し、その反動で振れたホースに激突されたもの。
			50歳代		
			30年以上		

本表の災害は、東京労働局管内の事業場で令和6年に発生した建設業の主な死亡災害です。
(令和6年9月末日現在)

令和6年 運輸業（貨物取扱業を含む）死亡災害事例

月	業種	職種		事故の型		発生状況の概要	
		年齢	経験	起因物			
1	2月	道路貨物 運送業	運転者	60歳代	10年以上20年 未満	激突	被災者が構内運搬車を運転していたところ、ハンドル操作を誤り、歩道横に停車していたトラックに激突し、構内運搬車の外に投げ出された。
			その他の動力 運搬機				
2	5月	道路貨物 運送業	貨物自動車運 転者	50歳代	10年以上20年 未満	墜落、転落	客先工場敷地内において、保護帽を着用せずにバン型の貨物自動車の荷台から空容器を地上に降ろす作業をしていたところ、荷台後方から後ろ向きに約1mの高さを墜落し、頭部を強打したものの。
			トラック				
3	7月	陸上貨物 取扱業	作業者・技能 者	60歳代	30年以上	墜落、転落	配達先のアパートの階段から転落し、頭部を強打したことにより死亡したものの。
			階段、棧橋				

本表の災害は、東京労働局管内の事業場で令和6年に発生した運輸業の主な死亡災害です。
(令和6年9月末日現在)

令和6年 第三次産業死亡災害事例

No.	月	業種	職種	事故の型	発生状況の概要
			年齢	起因物	
			経験		
1	1月	その他の接客娯楽業	作業員・技能者	転倒	公園の親水設備に設けた通行止めのロープを開錠するため、石段を登っていたところ、転倒し、頭部を強打したものの。
			70歳代		
			10年以上20年未満	階段、棧橋	
2	2月	社会福祉施設	作業員・技能者	墜落、転落	事業場敷地内において、大雪で折れた木が他の木に引っ掛かりその先端が通行路を塞いだため、被災者は当該かかり木の枝を掃うためにかかり木にかけたはしごに上り、チェーンソーで作業中にはしご上から地面に墜落したものと推測される。
			60歳代		
			1年以上5年未満	はしご等	
3	4月	清掃・と畜業	その他の職種	転倒	公園内を自転車で定期巡回していたところ、転倒し頭部を打撲した。
			70歳代		
			1年未満	人力運搬機	
4	6月	その他の事業	建設現場誘導員	交通事故（道路）	片側交互通行規制の誘導中、対向車線の最後尾の車が通過したことを確認し、待機車1台を発進させ持ち場を移動中、枝道から前進してきた軽トラックと接触して被災したものの。
			60歳代		
			5年以上10年未満	トラック	
5	7月	清掃・と畜業	ゴミ収集員	高温・低温の物との接触	事業場の倉庫内でペットボトルの選別作業を行っていたところ、熱中症により死亡したものの。
			40歳代		
			1年未満	高温・低温環境	
6	8月	その他の事業	警備員	交通事故（道路）	道路上規制帯内での工事現場の警備業務に従事していた被災者が、当該工事現場の当日の作業及び片付けがほぼ終了し、被災者も引き上げようと規制帯内を歩いて移動していたところ、車両誘導に従わずに侵入してきたバイクに後方から追突されたものの。
			10歳代		
			1年未満	乗用車、バス、バイク	
7	9月	その他の事業	警備員	飛来、落下	ピルの解体工事現場において、解体用はさみ機を用いて梁の縁切り作業をしていたところ、外壁のボードが防音パネルを突き破って足場の外側に落下し、車道で落ち葉等の清掃作業を行っていた交通誘導員に激突したものの。
			60歳代		
			1年未満	建築物、構築物	
8	9月	清掃・と畜業	作業員・技能者	飛来、落下	フォークリフトの油圧装置にネジを取り付けるため、上げたフォークの下に1本の木材を安全支柱として設置した後、フォークの下で油圧装置の油圧を下げたところ、フォークを支えている木材が折れ、フォークが被災者の上に落下したものの。
			70歳代		
			10年以上20年未満	フォークリフト	

本表の災害は、東京労働局管内の事業場で令和6年に発生した第三次産業の主な死亡災害です。
(令和6年9月末日現在)

