

発生日時	事故の型/起因物	災害発生状況・原因
R5.1.4. 2023 16:29	はさまれ・巻き込まれ 炉・窯	焼却炉の定期点検作業中、炉内の攪拌プッシャーを稼働させたところ、炉内で作業を行っていた被災者が、稼働した攪拌プッシャーと構造物に挟まれたもの。
	事業場規模 30～49名	業種 清掃・と畜業 60代 作業員 経験 23年
R5.1.12. 2023 12:58	はさまれ・巻き込まれ 炉・窯	溶解炉の扉が閉まらなくなったため補修していたところ、落下してきた扉に頭を挟まれた。
	事業場規模 50～99名	業種 鉄鋼業 30代 作業員・技能者 経験 10年
R5.2.10. 2023 9:00	その他 その他の起因物	トラックを運転し貨物を配送していた際、配送先の敷地内に駐車したトラックの車中において大動脈解離によって死亡した。
	事業場規模 9名以下	業種 道路貨物運送業 50代 貨物自動車運転者 経験 25年
R5.2.17. 2023 13:30	はさまれ・巻き込まれ 掘削用機械	木造家屋建築工事現場において、作業員がドラグ・ショベルを後退操作していたところ、後方で計測作業をしていた被災者が当該ドラグ・ショベルに轢かれたもの。
	事業場規模 9名以下	業種 木造家屋建築工事業 40代 作業員 経験 10年
R5.2.18. 2023 0:30	その他 起因物なし	長時間にわたる過重な労働により、くも膜下出血を発症したもの。
	事業場規模 1000名以上	業種 教育・研究業 50代 教授 経験 28年
R5.3.7. 2023 14:20	墜落・転落 屋根・はり・もや・け	室外機の交換費用の見積のため、客先で査定中に、工場屋根の明り取りガラスを踏み抜いて、2名が5m下に墜落し、そのうち1名が死亡したもの。
	事業場規模 10～29名	業種 その他の事業 40代 作業員 経験 20年
R5.3.10. 2023 9:00	はさまれ・巻き込まれ その他の装置・設備	砂型造型機において、砂型を送給するパレットラインが詰まったため、作業員2名が確認していたところ、当該造型機の真上に上昇していたウェイトテーブル(砂型に注湯する際の金型及びそのカバー)が下降し、作業員2名が挟まれたもの。そのうち1名が死亡。
	事業場規模 10～29名	業種 鉄鋼業 30代 鋳造職 経験 12年
R5.3.28. 2023 20:25	交通事故(道路) 乗用車、バス、バイク	バイクで事業場から現場に向かっていた途中、交差点で、後方から自動車に追突されて死亡した。
	事業場規模 9名以下	業種 建築工事業(木建以外) 50代 現場職員 経験 15年
R5.3.30. 2023 9:00	交通事故(道路) 乗用車、バス、バイク	介護事業所の送迎車(職員2名と利用者5名が乗車)と乗用車が交差点で衝突し、うち職員1名が死亡したもの。
	事業場規模 9名以下	業種 保健・衛生業 80代 介護 経験 年
R5.3.30. 2023 15:30	飛来・落下 掘削用機械	車両系建設機械(整地等)の整備中、被災者がエンジンのベルト交換を行うため、カウンターウェイトを取り外そうと固定ボルトを外したところ、カウンターウェイトが落下し被災者に激突した。
	事業場規模 9名以下	業種 その他の製造業 70代 機械修理工 経験 60年
R5.3.31. 2023 4:00	交通事故(道路) 乗用車、バス、バイク	新聞配達のため原付バイクに乗り走行中に、信号のない十字路交差点で左方から来た四輪車と出会い頭に衝突し、転倒したもの。
	事業場規模 9名以下	業種 商業 20代 運転者 経験 3年
R5.4.5. 2023 21:25	はさまれ・巻き込まれ その他の一般動力機械	事業場内の製品コイルを出荷前に梱包するラインにおいて、製品コイルの梱包作業に従事していた被災者が、製品コイル(外径高さ約1.2m、奥行約1.5m、重さ約11t)と搬送用Cフック(移載機)の間にはさまれ、胸部圧迫により死亡したもの。
	事業場規模 100～299名	業種 その他の製造業 50代 一般作業員 経験 11年
R5.4.19. 2023 16:00	墜落・転落 エレベータ・リフト	2階乗り場の扉戸ロック装置が破損して無効となっており、2階乗り場に搬器がないことに気付かず、扉を開けて台車を積み込もうとした際、ピット内に台車の荷と共に墜落した。
	事業場規模 100～299名	業種 商業 60代 作業員 経験 20年
R5.4.19. 2023 17:00	おぼれ 水	被災者は、事業場内の清掃業務に従事していたが、用水路で溺れたもの。
	事業場規模 10～29名	業種 陸上貨物取扱業 80代 清掃員 経験 12年

発生日時	事故の型/起因物	災害発生状況・原因
R5.4.27. 2023 5:00	はさまれ・巻き込まれ トラック	被災者はトラックを運転して畜産業を営む取引先の事業場に飼料を運搬し、タンクへ飼料を投入する作業を行っていたが、トラックに轢かれた状態で発見された。
	事業場 規模	10～29名 業種 道路貨物運送業 70代 トラック運転者 経験 31年
R5.4.28. 2023 10:45	交通事故(道路) 乗用車、バス、バイク	荷物を配達するために、道路脇に停車し、自社車両後方から歩いて道路を横断した際に、対面から来た車両に轢かれたもの。
	事業場 規模	10～29名 業種 道路貨物運送業 50代 貨物自動車運転者 経験 21年
R5.5.10. 2023 14:45	はさまれ・巻き込まれ 整地・運搬・積み込み用	事業場内において、後退してきたトラクターショベルに轢かれた。
	事業場 規模	9名以下 業種 清掃・と畜業 40代 作業員 経験 14年
R5.5.15. 2023 10:05	墜落・転落 足場	解体工事現場において、建屋内部に設けられた高さ約7.4メートルの足場上で解体作業を行っていたところ、開口部から墜落した。
	事業場 規模	9名以下 業種 建築工事業(木建以外) 40代 解体工 経験 年
R5.6.29. 2023 15:50	墜落・転落 トラック	被災者は他の労働者が運転するトレーラーの荷受作業していた際に高さ1.5メートル程の荷台から墜落し被災した。
	事業場 規模	9名以下 業種 陸上貨物取扱業 70代 玉掛作業員 経験 53年
R5.7.24. 2023 22:43	交通事故(道路) トラック	高速道路でトラックを運転している際に、前方を走行していた車両に追突した。
	事業場 規模	50～99名 業種 道路貨物運送業 50代 運転手 経験 年
R5.7.26. 2023 9:13	墜落・転落 トラック	コンテナを運搬するための車両のアーム部分に乗り、高さ2メートルのコンテナの上部にシートをかけていたところ、転落した。
	事業場 規模	50～99名 業種 パルプ・紙・紙加工品製造業 40代 管理者 経験 26年
R5.8.23. 2023 9:45	激突され フォークリフト	他の労働者が運転するフォークリフトの荷に激突され、同車両に轢かれた。
	事業場 規模	9名以下 業種 清掃・と畜業 60代 作業員 経験 1年
R5.9.7. 2023 8:50	切れ・こすれ その他の一般動力機械	ため池周囲で刈払機を用いて除草作業を行っていたところ、仮払機で除草作業中の作業者のそばに近づき、振った仮払機の刃が膝下に接触し負傷した。 被災者は出血性ショックにより死亡した。
	事業場 規模	9名以下 業種 商業 70代 経験 0年
R5.9.8. 2023 10:30	火災 クレーン	屋外に設置された天井クレーンを運転室で操作していたところ、運転室後部から出火し、運転室内が火に包まれ、クレーン運転手が死亡した。
	事業場 規模	9名以下 業種 鉄鋼業 50代 クレーン運転士 経験 14年
R5.10.1. 2023 14:48	墜落・転落 はしご等	地上18階建ての事務所ビルにおいて、常駐警備業務に従事していた被災者が、17階避難バルコニー内にあった鳥の巣を除去しようとして、脚立とともに転倒し、手摺を超えて屋外へ投げ出された。
	事業場 規模	1000名以上 業種 清掃・と畜業 60代 警備員 経験 21年
R5.10.12. 2023 6:30	飛来・落下 その他の一般動力機械	搬送機の修理中、修理していた搬送機の一部が落下し頭部に激突した。
	事業場 規模	1000名以上 業種 繊維工業 40代 保全工 経験 10年
R5.10.20. 2023 17:22	交通事故(道路) 乗用車、バス、バイク	被災者は高速道路でトラックを運転していたところ、後方から乗用車に追突されたもの。
	事業場 規模	50～99名 業種 道路貨物運送業 50代 乗務員職 経験 7年
R5.11.3. 2023 7:40	はさまれ・巻き込まれ トラック	トラックを運転して商業施設に商品の配送を行っていたが、同トラックとブロック塀の間に挟まれ、死亡した。
	事業場 規模	30～49名 業種 陸上貨物取扱業 50代 運転者 経験 28年

発生日時	事故の型/起因物	災害発生状況・原因
R5.11.4. 2023 4:00	はさまれ・巻き込まれ トラック	トラックに対する荷役作業が終わったため、被災者は、運転席から降り、車体後方の扉を閉めようとした際、同トラックが後方へ動き出し、トラック後部と搬入口との間に挟まれ、死亡した。
	事業場 規模	50～99名 業種 道路貨物運送業 60代 貨物自動車運転者 経歴 9年
R5.11.14. 2023 7:09	はさまれ・巻き込まれ その他の一般動力機械	事業場内にあるコンクリートろ過装置の異常を確認したため、一人で様子を確認しに行ったところ、当該機械内部の駆動する金杵と側面の鉄板に頭部を挟まれ、死亡した。
	事業場 規模	9名以下 業種 窯業土石製品製造業 50代 不明 経歴 6年
R5.12.4. 2023 9:00	墜落・転落 開口部	非常階段の開閉式手摺の左右の高さ調整を行っていた際に、高さ約6.7mの箇所から墜落したものの。
	事業場 規模	9名以下 業種 建築工事業(木建以外) 70代 鍛冶工 経歴 15年
R5.12.8. 2023 14:00	転倒 掘削用機械	ダンプトラックに積み込む際転倒したドラグショベルの下敷きとなったもの。
	事業場 規模	9名以下 業種 建築工事業(木建以外) 60代 重機オペレーター 経歴 40年
R5.12.19. 2023 5:00	交通事故(道路) 乗用車、バス、バイク	被災者は原付きバイクを運転して新聞配達をしていたが、バイクとともに倒れているところを発見されたもの。
	事業場 規模	10～29名 業種 商業 40代 配達員 経歴 20年
R5.12.21. 2023 10:20	墜落・転落 足場	11階建て共同マンションの外壁塗装工事現場において、足場11層目で足場解体作業中に墜落した。
	事業場 規模	9名以下 業種 建築工事業(木建以外) 20代 作業員 経歴 6年
R5.12.26. 2023 10:26	飛来・落下 玉掛用具	工事現場において、移動式クレーンを用いて、トラック荷台から建材を降ろす作業中、玉掛用具から建材が落下し、トラック荷台上で玉掛作業に従事していた被災者が下敷きとなったもの。
	事業場 規模	30～49名 業種 道路貨物運送業 30代 自動車運転者 経歴 7年