

発生日時	事故の型/起因物	災害発生状況・原因
R5.1.4. 2023 16:29	はさまれ・巻き込まれ 炉・窯	焼却炉の定期点検作業中、炉内の攪拌プッシャーを稼働させたところ、炉内で作業を行っていた被災者が、稼働した攪拌プッシャーと構造物に挟まれたもの。
	事業場 規模	30～49名 業種 清掃・と畜業 60代 作業員 経歴 23年
R5.1.12. 2023 12:58	はさまれ・巻き込まれ 炉・窯	溶解炉の扉が閉まらなくなったため補修していたところ、落下してきた扉に頭を挟まれた。
	事業場 規模	50～99名 業種 鉄鋼業 30代 作業員・技能者 経歴 10年
R5.2.17. 2023 13:30	はさまれ・巻き込まれ 掘削用機械	木造家屋建築工事現場において、作業員がドラグ・ショベルを後退操作していたところ、後方で計測作業をしていた被災者が当該ドラグ・ショベルに轢かれたもの。
	事業場 規模	9名以下 業種 木造家屋建築工事業 40代 作業員 経歴 10年
R5.3.7. 2023 14:43	墜落・転落 屋根・はり・もや・け	屋根上で室外機の交換作業中、作業員2名が天井のガラス窓を踏み抜き墜落したもの。うち1名が死亡。
	事業場 規模	9名以下 業種 その他の建設業 0代 調査中 経歴 年