

## 令和6年 死亡災害発生状況（令和6年3月31日現在）

秋田労働局

No	署別	発生月	業種名	年齢 経 験 (○年以上 ○年未満)	事故の型	起因物	発 生 状 況
1	能代	1月	その他の建築工事業 (3-2-9)	60歳代 (1年未満)	激突され	掘削用機械	ボイラー解体工事現場で、ドラグショベルを使用して地下室の瓦礫の撤去作業を行っていたところ、ダンプトラック運転手である被災者がドラグショベルの作業半径内に立ち入り、バケットが激突して被災したものの。
2	秋田	3月	鉄骨・鉄筋 コンクリート 造家屋建 築工事業 (3-2-1)	60歳代 (30~40年)	墜落、転落	屋根、はり、 もや、けた、 合掌	社屋建設工事現場で、被災者は鉄骨の梁上（梁の幅 35cm、高さ約 7.4m）でボルトの増し締め作業を行おうとしたところ、地面に墜落したものの。梁上には親綱が設けられており、被災者は胴ベルト型の墜落制止器具を着用していたが、使用していなかった。