

令和7年 死亡災害の概要（確定版）

青森労働局労働基準部健康安全課

番号	発生日	業種	災害発生状況	事故の型	起因物
1	3月	建設業 [建築工事業]	車庫改修工事現場において、枠組足場の1層目の作業床から脚立に移乗しようとした際に地面に墜落した。	墜落・転落	脚立
2	4月	運輸交通業 [一般貨物自動車運送業]	配送業務を終えて、事業場に戻る途中、対向車線にはみ出し対向車と正面衝突した。	交通事故 (道路)	トラック
3	4月	保健衛生業 [社会福祉施設]	労働者の頭部に土等が付着し、倒れているのを出勤した他の労働者が発見した。	転倒 (もつれ等)	起因物なし
4	6月	農林業 [農業]	りんご園において、りんごの摘果作業をしていた被災者が脚立のそばで倒れているのを同園にいた労働者が発見した。	墜落・転落	脚立
5	7月	清掃・と畜業 [産業廃棄物処理業]	会社敷地内において、ブイ型海洋観測装置の解体作業中、工具を使用してブイ本体から架台を取り外そうとしたところ架台の下敷きになった。	崩壊、倒壊	その他の装置、設備
6	7月	清掃・と畜業 [ビルメンテナンス業]	8階建てビルにおいて、ガラス清掃作業のため、ロープ高所作業により、外壁面に降りようとした際、ブランコ台と接続金具を緊結するカラビナが外れ、メインロープをつかみながら約30m下の地面に墜落した。	墜落、転落	その他の用具
7	8月	建設業 [道路建設工事業]	橋梁維持工事現場において、橋台部に堆積していた土砂の搬出のため、ドラグ・ショベルを運転していたところ、バランスを崩して当該ドラグ・ショベルごと川に転落した。	墜落、転落	掘削用機械

番号	発生月	業種	災害発生状況	事故の型	起因物
8	10月	畜産業 [畜産業]	被災者が、牛の体調確認のため牛舎内へ入ったところ、牛に背中を頭突きされたもの。	激突され	その他の環境等
9	11月	その他の事業 [その他]	敷地内において、別事業場の労働者がドラグ・ショベルを用いて砂山を崩しながらダンプトラックの荷台に積込む作業を行ったところ、当該砂山に埋まっていた被災者の頭部付近に、当該ドラグ・ショベルのバケットが激突したもの。	激突され	掘削用機械
10	12月	建設業 [トンネル建設工事業]	掘削中のトンネル内において、ずり出し及びコンクリート吹付作業の準備のため、ツインヘッダーを後進させていたところ、切羽側を向いていた被災者が当該ツインヘッダーに轢かれた。	はさまれ、巻き込まれ	掘削用機械