# 千葉労働局管内の死亡災害発生状況(令和4年)

#### 千葉労働局労働基準部健康安全課

## 【令和4年1月に発生した死亡災害】

	発 生 日	業種	事故の型	災 害 発 生 状 況
1	1月8日	プラスチック	はさまれ、	製造ラインにおいて、トラブルによりラインが停止した
		製品製造業	巻き込まれ	ので、製造機内の残留物を除去していたところ、後続装置
				のロール機が動き出し、ロール機と製造機設備との間に頭
				部をはさまれた。
2	1月9日	陸上貨物取扱	墜落、転落	ピッカーリフト(荷とともに人が昇降するタイプのフォ
		業		ークリフト)を使用し、高さ約4mのラックにある荷を取
				る作業をしているときに、荷と共に墜落した。
3	1月17日	木造家屋建築	墜落、転落	平屋住宅の屋根修繕工事の準備作業(屋根瓦に足掛かり
		工事業		を取り付ける等)にて、勾配屋根を移動中に瓦に躓く等に
				よって、高さ約4mのところから墜落した。
4	1月17日	一般貨物自動	交通事故	徒歩で用務先に向かう途中、横断歩道を渡ろうとしたと
		車運送業	(道路)	ころトラックにはねられた。
5	1月27日	小売業	交通事故	バイクにて新聞配達中に後続車に追突され、その勢いで
			(道路)	反対車線に飛ばされ、対向車と正面衝突した。

#### 【令和4年2月に発生した死亡災害】

	発 生 日	業種	事故の型	災 害 発 生 状 況
6	2月2日	農業	飛来、落下	樹高約10mの立木(銀杏)の枝落とし(剪定)作業に
				おいて、高さ約8mにあった枝をチェーンソーにて切り落
				としたところ、幹から 5 m離れた位置で既に切り落とした
				枝の片づけ作業に従事していた被災者に当該枝が激突し
				<i>t</i> こ。
7	2月5日	警備業	墜落、転落	工事業者による停電作業に先立ち、エレベーター搬器内
				に人が残っていないか確認するため、鍵によりエレベータ
				ーの扉を開けたところ、搬器はなく6 .3メートル下方の
				ピット内に墜落した。
8	2月10日	その他の事業	墜落、転落	荷捌き場において、被災者は一人でトラック荷台に積ま
				れている荷を移し替える作業をしていたところ、荷台から
				墜落した。

## 【令和4年3月に発生した死亡災害】

	発 生 日	業種	事故の型	災 害 発 生 状 況
9	3月7日	その他の建築	交通事故	建設現場から会社事務所に戻る途中にて、車の調子が悪
		工事業	(道路)	くなり道路脇に停車していたところ、後続車に追突され
				た。
10	3月11日	その他の建設	墜落、転落	個人宅のリフォーム工事にて、その日の塗装作業を終
		業		え、2階から1階へ外階段を利用して降りようとして、高
				さ2.8メートルから墜落した。

# 【令和4年4月に発生した死亡災害】

	発 生 日	業種	事故の型	災 害 発 生 状 況
11	4月4日	金属製品製造	墜落・転落	入出庫ヤードにて、金属材料等を大型トラックの荷台
		業		(高さ1.3メートル)から下ろしているとき、荷台から
				転落した。

## 【令和4年5月に発生した死亡災害】

	発 生 日	業種	事故の型	災 害 発 生 状 況
12	5月19日	その他の教育	おぼれ	環境調査の一環として河川の水を採取し、堰堤の水通し
		研究業		部を飛び越えたところ、バランスを崩す等により河川に転
				落しておぼれた。
13	5月25日	産業廃棄物処	はさまれ、	倉庫前のトラックにフォークリフトで荷物を積み込みし
		理業	巻き込まれ	ているとき、荷物の一部が地上に落ちたので、それを拾う
				ためにフォークリフトから降車した。フォークリフト停車
				位置は、トラックに向かい傾斜があり無人のフォークリフ
				トが動き、フォークリフトとトラックの間にはさまれた。

#### 【令和4年6月に発生した死亡災害】

	発 生 日	業種	事故の型	災 害 発 生 状 況
14	6月8日	その他の卸売	転倒	ショベル型アタッチメントを装着したフォークリフトを
		業		運転し、ショベルに約 2.4 t の荷物を入れて運搬中にフォ
				ークリフトが横転し、フォークリフトの下敷きとなった。
15	6月16日	その他の土木	はさまれ、	勾配のある道路で、傾斜の上に向かって高所作業車を停
		工事業	巻き込まれ	車させて樹木の伐採作業を行っていた。高所作業車のフロ
				ントアウトリガーを収納したところ、高所作業車が逸走し
				て道路構造物と後方アウトリガーとの間にはさまれた。

# 【令和4年7月に発生した死亡災害】

	発 生 日	業種	事故の型	災 害 発 生 状 況
16	7月7日	鉄骨・鉄筋コンク	崩壊、倒壊	橋形クレーンの解体作業にて、高所作業車からクレーン
		リート造家屋建築		ガーダに乗り移って作業中、ガーダと脚が崩壊したことで
		工事業		ガーダとともに地面に激突した。墜落制止用器具はガーダ
				に取り付けていた。
17	7月25日	貨物自動車運	交通事故	こみ収集車を車両輸送のために運転中、中央分離帯に接
		送業	(道路)	触して車両が横転した。
18	7月26日	貨物自動車運	はさまれ、	フォークリフトにて、車両からコンテナを降ろす作業
		送業	巻き込まれ	中、フォークリフト運転者は被災者(ドライバー)の存在
				に気付かずにコンテナを降ろしたところ、被災者がコンテ
				ナに挟まれた。

19	7月30日	木造家屋建築	墜落、転落	木造 2 階建て住宅の新築工事にて、 2 階床から屋根材を
		工事業		屋根上に上げる作業をしていたところ、 2 階床の開口部か
				ら約3メートル下の1階床に墜落した。

## 【令和4年8月に発生した死亡災害】

	発 生 日	業種	事故の型	災 害 発 生 状 況
20	8月3日	農業	高温・低温	畑作業を朝の 5 時から従事し、12 時 30 分頃に気分が悪
			の物との接	くなって意識を失い、救急搬送された。気温は30 以上で
			触	あった。(WBGT 値は未測定)
21	8月24日	小売業	交通事故	新聞配達を自動車で行っている途中で、運転操作を誤る
			(道路)	等により道路脇の構造物に激突した。

# 【令和4年11月に発生した死亡災害】

	発 生 日	業種	事故の型	災 害 発 生 状 況
22	11月17日	その他の建築	転倒	フォークリフトのフォークにフレコンバックを掛けた状
		工事業		態で現場内を走行中、フォークリフトが横転してフォーク
				リフトのヘッドガードと地面の間に頭部を挟まれた。

# 【令和4年12月に発生した死亡災害】

	発 生 日	業種	事故の型	災 害 発 生 状 況
23	12月5日	鉄骨・鉄筋コンク	墜落・転落	立体駐車場の解体工事において、自動車の搬器上に乗り
		リート造家屋建築		搬器を降下していたところ、搬器が傾き高さ約 14mから地
		工事業		上まで墜落した。