千葉労働局管内の死亡災害発生状況(令和7年)

千葉労働局労働基準部健康安全課

【令和7年1月に発生した死亡災害】

	発 生 日	業種	事故の型	災 害 発 生 状 況
1	1月9日	その他の	崩壊・倒壊	解体工事現場の躯体1階にて、運搬車両上で解体ガラの
		建築工事業		仕分け作業を行っていたところ、上層階の床が崩落し下敷
				きとなった。
2	1月9日	一般貨物	崩壊・倒壊	解体工事現場の躯体1階にて、運搬車両への解体ガラの
		自動車運送業		積込み作業が終了するのを運転席で待機していたところ、
				上層階の床が崩落し下敷きとなった。
3	1月20日	一般貨物	交通事故	3 t トラックを運転中、直線道路上にて対向車の4 t ト
		自動車運送業	(道路)	ラックと正面衝突した。
4	1月27日	セメント・	はさまれ・	蓋付きのコンクリートミキサー内部の清掃作業中、同ミ
		同製品製造業	巻き込まれ	キサー内部から出ようとしたところ、同ミキサーの蓋と本
				体との隙間(出入口)の開閉を調整するエアシリンダーの
				不具合により、隙間に上半身がはさまれた。
5	1月28日	一般貨物	交通事故	トラックで一般道路を走行中、道路が陥没しトラックご
		自動車運送業	(道路)	と墜落した。
6	1月31日	一般貨物	2メートル	トラックバースにて台車に乗せた荷の荷崩れを防止する
		自動車運送業	未満からの	ためのラップ巻き作業を行っていた際、ラップを引張った
			墜落・転落	ところラップが外れ、その拍子に後方のトラックバース端
				部から約1m下の地面に転落した。

【令和7年2月に発生した死亡災害】

N	• 111 • 1 — 2	1-70-20-70-70		
	発 生 日	業種	事故の型	災 害 発 生 状 況
7	2月8日	その他の商業	飛来・落下	伐木した木(樹高約 21m)をドラグショベルのバケット
				に乗せ、高さ2mまで持ち上げた状態で根元を引きずりな
				がら移動させた後、バケットから木を降ろしたところ、
				木の下方にいた作業員が下敷きとなった。
8	2月20日	ビルメンテ	2メートル	建物の3階の窓ガラスの掃除を行うため、高さ約7m、
		ナンス業	以上からの	幅約50cmの庇上で作業を行おうとした際、庇から地上へ
			墜落・転落	墜落した。
9	2月20日	その他の	交通事故	高速道路を走行中、中央分離帯に衝突し車両が左側に横
		小売業	(道路)	転した際に、同乗者が車外に投げ出され死亡した。
1		1	l	

【令和7年3月に発生した死亡災害】

	発 生 日	業種	事故の型	災 害 発 生 状 況
10	3月8日	一般貨物	交通事故	4トントラックにて高速道路を走行中、同一車線上を走
		自動車運送業	(道路)	行していた前方車両に追突した。

【令和7年4月に発生した死亡災害】

	発 生 日	業種	事故の型	災 害 発 生 状 況
11	4月4日	その他の	その他の	ドラグショベルを道板等を用いずにトラックに積込んで
		建設工事業	転倒	いた際、ドラグショベルが横転し運転者が下敷きとなっ
				た。
12	4月24日	ビルメンテ	はさまれ・	垂直搬送機の点検作業中、被災者が搬器内に立ち入った
		ナンス業	巻き込まれ	ところ、搬器が上昇し、搬器側面と昇降路との間に挟まれ
				た。

【令和7年5月に発生した死亡災害】

	発 生 日	業種	事故の型	災 害 発 生 状 況
13	5月20日	鉄骨・鉄筋コン	2メートル	躯体屋上の鉄骨梁上にデッキプレートの敷き込み作業
		クリート造家	以上からの	中、デッキプレートの敷き込みが完了していない開口部か
		屋建築工事業	墜落・転落	ら約27m下の躯体3階まで、墜落した。

【令和7年6月に発生した死亡災害】

	発 生 日	業種	事故の型	災 害 発 生 状 況	
14	6月4日	その他の	交通事故	商品をバイクにて配達中、交差点進入時にトラックと衝	
		小売業	(道路)	突した。	
15	6月17日	その他の	おぼれ	艀(はしけ)乗組員が行方不明となり、捜索したところ、	
		港湾運送業		海中に沈んでいる状態で発見された。	
16	6月19日	機械修理業	2メートル	高さ約9mの天井クレーン上にて点検作業を行っていた	
			以上からの	ところ、地上に墜落した。	
			墜落・転落		
17	6月30日	木造家屋	2メートル	家屋基礎部のコンクリート打設を行っていた作業者が、	
		建設工事業	未満からの	コンクリートミキサー車のステップを使用し、送給ホース	
			墜落・転落	内の残コンをミキサー車に送り戻していたところ、	
				ステップ上から地上に墜落した。	

【令和7年7月に発生した死亡災害】

	発 生 日	業種	事故の型	災 害 発 生 状 況
18	7月4日	その他の	激突され	クレーン仕様付きドラグ・ショベルで単管パイプ 50 本
		建設業		をつり上げ旋回したところ、同機械が横転し、付近で作業
				を行っていた作業員が同機械の下敷きとなった。
19	7月11日	その他の	2メートル	木造2階建家屋の解体工事作業中、2階床面の開口部か
		建設業	以上からの	ら約3m下の1階床面に墜落した。
			墜落・転落	
20	7月31日	畜産業	はさまれ・	農地への堆肥散布後、堆肥散布機の清掃作業を行ってい
			巻き込まれ	た作業者が、堆肥をほぐし散布するための装置(破砕ビー
				タ) に上半身が挟まれた。

【令和7年8月に発生した死亡災害】

	• •	, , = , = , = , = , = ,		
	発 生 日	業種	事故の型	災 害 発 生 状 況
21	8月4日	農業	その他の	トラクターを使用して草刈りを行っていたところ、斜面
			転倒	となっている箇所でトラクターが横転し、運転者が地面と
				トラクターとの間に挟まれた。
22	8月20日	その他の	激突され	工場構内の横断歩道を歩行していた工場関係者が、走行
		事業		してきたフォークリフトに激突されたもの。
23	8月26日	建設設備	交通事故	工事現場の廃棄物を軽トラックで処分場に搬出し、現場
		工事業	(道路)	に戻るため一般道路を走行していたところ、進行方向左側
				の街路灯に衝突した。

【令和7年9月に発生した死亡災害】

	発 生 日	業種	事故の型	災 害 発 生 状 況
24	9月3日	陸上貨物	はさまれ・	梱包機で製品を梱包していたところ、梱包機の上部可動
		取扱業	巻き込まれ	部が下降し、頭部をはさまれた。
25	9月8日	電気通信	感電	電柱へのケーブル架線工事中、電柱に設置されている電
		工事業		流変成器のケーブル接続端子に触れ、感電した。