

## 千葉労働局管内の死亡災害発生状況（令和7年）

千葉労働局労働基準部健康安全課

### 【令和7年1月に発生した死亡災害】

	発 生 日	業 種	事故の型	災 害 発 生 状 況
1	1月9日	その他の 建築工事業	崩壊・倒壊	解体工事現場の躯体1階にて、運搬車両上で解体ガラの仕分け作業を行っていたところ、上層階の床が崩落し下敷きとなった。
2	1月9日	一般貨物 自動車運送業	崩壊・倒壊	解体工事現場の躯体1階にて、運搬車両への解体ガラの積込み作業が終了するのを運転席で待機していたところ、上層階の床が崩落し下敷きとなった。
3	1月20日	一般貨物 自動車運送業	交通事故 (道路)	3tトラックを運転中、直線道路上にて対向車の4tトラックと正面衝突した。
4	1月27日	セメント・ 同製品製造業	はさまれ・ 巻き込まれ	蓋付きのコンクリートミキサー内部の清掃作業中、同ミキサー内部から出ようとしたところ、同ミキサーの蓋と本体との隙間（出入口）の開閉を調整するエアシリンダーの不具合により、隙間に上半身がはさまれた。
5	1月28日	一般貨物 自動車運送業	交通事故 (道路)	トラックで一般道路を走行中、道路が陥没しトラックごと墜落した。
6	1月31日	一般貨物 自動車運送業	2メートル 未満からの 墜落・転落	トラックバースにて台車に乗せた荷の荷崩れを防止するためのラップ巻き作業を行っていた際、ラップを引張ったところラップが外れ、その拍子に後方のトラックバース端部から約1m下の地面に転落した。

### 【令和7年2月に発生した死亡災害】

	発 生 日	業 種	事故の型	災 害 発 生 状 況
7	2月8日	その他の商業	飛来・落下	伐木した木（樹高約21m）をドラグショベルのバケットに乗せ、高さ2mまで持ち上げた状態で根元を引きずりながら移動させた後、バケットから木を降ろしたところ、木の下方にいた作業員が下敷きとなった。
8	2月14日	一般貨物 自動車運送業	その他	被災者は運転中のLPガスタンクローリーを路肩に停車した。約二時間後、被災者の同僚が、運転席を確認し救急車を要請したが搬送先で死亡した。
9	2月16日	一般貨物 自動車運送業	その他	事業場内の給油所において、給油作業中に、くも膜下出血で倒れた。

10	2月20日	ビルメンテナンス業	2メートル以上からの墜落・転落	建物の3階の窓ガラスの掃除を行うため、高さ約7m、幅約50cmの庇上で作業を行おうとした際、庇から地上へ墜落した。
11	2月20日	その他の小売業	交通事故(道路)	高速道路を走行中、中央分離帯に衝突し車両が左側に横転した際に、同乗者が車外に投げ出され死亡した。

### 【令和7年3月に発生した死亡災害】

	発生日	業種	事故の型	災害発生状況
12	3月8日	一般貨物自動車運送業	交通事故(道路)	4トントラックで高速道路を走行中、同一車線上を走行していた前方車両に追突した。

### 【令和7年4月に発生した死亡災害】

	発生日	業種	事故の型	災害発生状況
13	4月4日	その他の建設工事業	その他の転倒	ドラグショベルを道板等を用いずにトラックに積込んでいた際、ドラグショベルが横転し運転者が下敷きとなった。
14	4月20日	一般飲食店	その他	発症1か月前の時間外労働時間は100時間を超え、発症2か月前ないし6か月における時間外労働は80時間を超える労働に従事し、脳心臓疾患(急性心筋梗塞)により死亡した。
15	4月24日	ビルメンテナンス業	はさまれ・巻き込まれ	垂直搬送機の点検作業中、被災者が搬器内に立ち入ったところ、搬器が上昇し、搬器側面と昇降路との間に挟まれた。

### 【令和7年5月に発生した死亡災害】

	発生日	業種	事故の型	災害発生状況
16	5月20日	鉄骨・鉄筋コンクリート造家屋建築工事業	2メートル以上からの墜落・転落	躯体屋上の鉄骨梁上にデッキプレートの敷き込み作業中、デッキプレートの敷き込みが完了していない開口部から約27m下の躯体3階まで、墜落した。

### 【令和7年6月に発生した死亡災害】

	発生日	業種	事故の型	災害発生状況
17	6月4日	その他の小売業	交通事故(道路)	商品をバイクで配達中、交差点進入時にトラックと衝突した。
18	6月17日	その他の港湾運送業	おぼれ	舢舨(はしけ)乗組員が行方不明となり、捜索したところ、海中に沈んでいる状態で発見された。

19	6月19日	機械修理業	2メートル以上からの墜落・転落	高さ約9mの天井クレーン上にて点検作業を行っていたところ、地上に墜落した。
20	6月30日	木造家屋 建設工事業	2メートル未満からの墜落・転落	家屋基礎部のコンクリート打設を行っていた作業者が、コンクリートミキサー車のステップを使用し、送給ホース内の残コンをミキサー車に送り戻していたところ、ステップ上から地上に墜落した。

### 【令和7年7月に発生した死亡災害】

	発 生 日	業 種	事故の型	災 害 発 生 状 況
21	7月4日	その他の建設業	激突され	クレーン仕様付きドラグ・ショベルで単管パイプ50本をつり上げ回転したところ、同機械が横転し、付近で作業を行っていた作業員が同機械の下敷きとなった。
22	7月11日	その他の建設業	2メートル以上からの墜落・転落	木造2階建家屋の解体工事業中、2階床面の開口部から約3m下の1階床面に墜落した。
23	7月31日	畜産業	はさまれ・巻き込まれ	農地への堆肥散布後、堆肥散布機の清掃作業を行っていた作業者が、堆肥をほぐし散布するための装置（破砕ビータ）に上半身が挟まれた。

### 【令和7年8月に発生した死亡災害】

	発 生 日	業 種	事故の型	災 害 発 生 状 況
24	8月4日	農 業	その他の転倒	トラクターを使用して草刈りを行っていたところ、斜面となっている箇所ではトラクターが横転し、運転者が地面とトラクターとの間に挟まれた。
25	8月20日	その他の事業	激突され	工場構内の横断歩道を歩行していた工場関係者が、走行してきたフォークリフトに激突されたもの。
26	8月26日	建設設備 工事業	交通事故 (道路)	工事現場の廃棄物を軽トラックで処分場に搬出し、現場に戻るため一般道路を走行していたところ、進行方向左側の街路灯に衝突した。

### 【令和7年9月に発生した死亡災害】

	発 生 日	業 種	事故の型	災 害 発 生 状 況
27	9月3日	陸上貨物 取扱業	はさまれ・巻き込まれ	梱包機で製品を梱包していたところ、梱包機の上部可動部が下降し、頭部をはさまれた。
28	9月8日	電気通信 工事業	感電	電柱へのケーブル架線工事中、電柱に設置されている電流変成器のケーブル接続端子に触れ、感電した。

### 【令和7年10月に発生した死亡災害】

	発 生 日	業 種	事故の型	災 害 発 生 状 況
29	10月16日	鉄骨・鉄筋コンクリート造家屋建築工事業	はさまれ・巻き込まれ	柱上部への型枠取付け作業を高所作業車に搭乗し行っていたところ、柱上部に結合されていた梁と高所作業車のカゴとの間に頸部をはさまれた。
30	10月22日	自動車整備業	はさまれ・巻き込まれ	大型バスの車体とタイヤの間に頭を入れ車体の点検を行っていたところ、エアサスペンションの空気が抜けて車体が下がり、タイヤとの間に頭部がはさまれた。

### 【令和7年11月に発生した死亡災害】

	発 生 日	業 種	事故の型	災 害 発 生 状 況
31	11月5日	その他の食料品製造業	交通事故(道路)	配達帰りに高速道路をトラックで走行中、トンネル入口で渋滞により停車していた車に追突した。
32	11月10日	砂利採取業	2メートル以上からの墜落・転落	砂利を製造する粉砕機の修理作業中、被災者とは別の作業者が使用していた電動工具が停止したため、同作業者が電気室内のスイッチを押したところ、粉砕機が稼動し、粉砕機の上で作業をしていた被災者が約3.6m下の床面に墜落した。
33	11月21日	その他の接客娯楽業	激突	動物園にて、象(A)の檻内部の清掃作業を行っていた象調教師が、象(A)に何らかの危害を加えられたか、鉄格子の仕切りにより隣接する檻の象(B)に鼻で引き寄せられたかして、2頭が共有するコンクリート製の水入れに頭部を打った。
34	11月24日	その他の金属製品製造業	2メートル未満からの墜落・転落	橋桁の熱ひずみを加熱して矯正する作業を行っていた労働者が、使用していた高所作業車から約1.5m墜落した拍子に、持っていたガスバーナーの炎が作業着に引火して全身を火傷した。

### 【令和7年12月に発生した死亡災害】

	発 生 日	業 種	事故の型	災 害 発 生 状 況
35	12月3日	その他の建築工事業	2メートル未満からの墜落・転落	コインランドリーの内装撤去工事現場において、7尺脚立を使用して合板をセーバーソーで切断していたところ、脚立上でバランスを崩し、脚立の上から墜落した。