

令和6年死亡災害発生状況（速報）

番号	発生月	業種	事故の型	起 因 物	年代	職種	発 生 状 況
1	3月	その他の建築工事業	有害物等との接触	その他の危険物、有害物等	50代	解体工	解体工事現場において、高圧洗浄機を用いて建物の天井付近のウレタンを撤去する作業中、一酸化炭素中毒になった。

（令和6年3月末日現在 なお、昨年同時期 3人）