

平成30年 死亡災害発生事例(確定)

平成31年4月8日現在

番号	発生時間帯 (曜日)	業種	労働者数	年齢性別	災害発生状況	事故の型	起因物 (中分類)	備考
1	18:00～ 19:00 (水)	プラスチック 製品製造業	1～9	30代 男	被災者が真空成型機を運転していた時に、上シリンダーとフレームチェーンカバーとの間に頭部をはさまれたもの。	はさまれ、巻き込まれ	一般動力機械	
2	13:00～ 14:00 (火)	その他の建築 工事業	1～9	40代 男	タンク解体撤去工事において、タンクの胴部分をガス溶断で12分割して地上に下ろす作業中、自立し、残存していた2枚の胴板がタンク内側に倒れたことにより、当該胴板に安全帯をかけて高さ17mの足場上で足場解体のため待機していた被災者が、当該足場から胴板とともにタンク内に墜落したものの。	墜落, 転落	仮設物・建築物・構築物等	
3	19:00～ 20:00 (水)	警備業	100～299	60代 男	神社の雑踏警備業務終了後、帰社するために社用軽自動車に同僚4人が乗り合わせ、高速道路上り走行車線を走行中、追越車線を走行中の普通自動車がスリップして車体右後部に追突したため被災者が乗っていた車が横転し、被災したものの。	交通事故 (道路)	乗物	
4	13:00～ 14:00 (木)	その他の土木 工事業	1～9	60代 男	被災者は旧水路と新設水路の接続用の鉄筋を差し込む箇所目印をつけるため、全長35m、深さ約2.5mの掘削溝に立ち入っていたところ、掘削法面の一部が崩壊し、生き埋めになったもの。	崩壊, 倒壊	環境等	
5	15:00～ 16:00 (金)	造船業	30～49	50代 男	被災者はタンカー内に設置する鋼製仕切り溶接作業の状況を確認するため、足場最上段に上ったところ、高さ10mの手すりのない箇所から墜落したものの。	墜落, 転落	仮設物・建築物・構築物等	
6	14:00～ 15:00 (土)	一般貨物自動車 運送業	20～29	50代 男	建築工事現場に搬入されてきた鉄筋6個の束を、運送会社の労働者が玉掛けを行い、移動式クレーンを用いてつり上げていたところ、6個のうち1個の束が外れて落下し、地上にいた被災者の頭部に当たったもの。	飛来, 落下	用具	
7	13:00～ 14:00 (土)	無機・有機化学工業製品製造業	500～999	40代 男	被災者は高さ約3mに達する3段積みになっていたフレコンバックの1段目の袋が破れていたため、これを補修しようとしていたところ、積み上げられていたフレコンバックの荷崩れが起きたことにより、重さ約640kgの3段目のフレコンバックの下敷きとなったもの。	崩壊, 倒壊	荷	
8	5:00～ 6:00 (木)	新聞販売業	10～19	60代 男	被災者がバイクで朝刊を配達中、高速度で走行してきた軽自動車がハンドル操作を誤り、被災者の乗ったバイクに追突し、バイク共々約20m飛ばされたもの。	交通事故 (道路)	乗物	

9	10:00～11:00 (土)	ビルメンテナンス業	100～299	60代男	被災者はビルの5階から4階にかけて階段をモップ掛けにより清掃していたところ、10段下(高さ約1.7m)の踊り場へ転落したものの。 (被災後、被災者は意識不明の状態が続き、3日後に死亡した。)	墜落, 転落	仮設物・建築物・構築物等	
10	11:00～12:00 (火)	一般貨物自動車運送業	1～9	50代男	移動式クレーンで建築工事現場に資材を搬入してきた被災者が、重さ約1.4トンの資材をクレーンで吊っていたところ、当該移動式クレーンが傾き、その車体と現場の仮囲いのポールとの間にはさまれたもの。	はさまれ, 巻き込まれ	動力クレーン等	
11	10:00～11:00 (土)	その他の建築工事業	1～9	50代男	被災者はS造3階建てアパート新築工事現場において、屋上パラベットのコンクリート打設作業のために一時的に取り外しておいた足場最上階の手すりを同僚と復旧しようとしていたところ、当該手すりを取り外していた箇所より9.5m下の地上に墜落したものの。(被災後、被災者は病院に運ばれたが、被災4日後に死亡した。)	墜落, 転落	仮設物・建築物・構築物等	
12	15:00～16:00 (金)	港湾荷役業	50～99	50代男	被災者はストラドルキャリアーを運転し、塩酸200リットル入り樹脂製ドラム缶80本を積載したコンテナを後進で輸送中、カーブした際にストラドルキャリアーがバランスを崩して車体ごと転倒し、その衝撃により心臓破裂したものの。	転倒	動力運搬機	
13	3:00～4:00 (水)	一般貨物自動車運送業	20～29	60代男	被災者は14トンの大型トラックを運転し、国道を走行中、対向してきた13トンの大型トラックがセンターラインを越えて飛び出してきて、被災者の運転するトラックと正面衝突したため、胸などを強打したものの。(被災者は搬送先の病院で死亡した。)	交通事故(道路)	動力運搬機	
14	8:00～9:00 (土)	港湾海岸工事業	1～9	40代男	25トン型消波ブロック撤去のため、水面下8mに潜り玉掛けを行っていた潜水士である被災者が、水中で待機していたところ、通信機を介して被災者の声と息使いが荒くなったことに気付いた連絡員等が送気ホースを引っ張り、被災者を作業船に引き上げたところ、意識不明になっていたため病院に搬送したものの。(被災者は搬送先の病院で死亡した。)	分類不能	環境等	
15	0:00～1:00 (土)	一般貨物自動車運送業	10～19	50代男	被災者は国道を中型トラックで運転中、交差点で信号待ちをしていた大型トラックに衝突したものの。	交通事故(道路)	動力運搬機	
16	14:00～15:00 (水)	その他の港湾運送業	10～19	30代男	輸出リストに載っている車種を確認するように指示された被災者は、ふ頭岸壁近くにある事業場が所有している駐車場に向かって事業場所有のワゴン車で海岸沿いを運転していたところ、岸壁にある鉄製の停留柱に激突し、そのまま車ごと海中に沈んだものの。(約40分後にレスキュー隊に引き上げられたが溺死していた。)	墜落・転落	乗物	

17	17:00 ~ 18:00 (土)	警備業	50 ~ 99	70代男	被災者は競輪場内での警備業終了後、帰社のため敷地内駐車場に停めた車輛に向かう途中、うつ伏せで倒れていたところを同僚に見発見されたもの。(発見当時、被災者は意識不明の状態であり救急搬送されたが、被災46日後に多発脳梗塞により死亡した。)	転倒	仮設物・建築物・構築物等	
18	20:00 ~ 21:00 (月)	その他の道路貨物運送業	10 ~ 19	40代男	被災者は物流集積センターにてトラックから荷卸し後、荷台の後部扉を閉めるため、当該トラックを前進させ、運転席から降りた際、当該トラックが前方に向かって動き出したので、トラック前面に行き、止めようとしたところ、トラックの前面部とコンクリート壁に挟まれたもの。	はさまれ、巻き込まれ	動力運搬機	
19	12:00 ~ 13:00 (月)	一般貨物自動車運送業	30 ~ 49	30代男	被災者は食品の配達で、県道を3トントラックを運転して走行中に運転席に入ってきた虫を払う為脇見をした時、走行車線右側の電柱に激突し、全身負傷、足を切断したもの。(事故4日後、脳死状態になり、さらにその15日後に死亡した。)	交通事故(道路)	動力運搬機	
20	14:00 ~ 15:00 (木)	その他の建築工事業	1 ~ 9	30代男	被災者は木造2階建て屋根の雨漏り改修のため、1階と2階の屋根瓦を全面葺き替える作業を代表者と2名で行っていたところ、2階屋根で作業していた被災者が1階北側樹脂波板上に墜落したもの。(頸椎圧迫による酸欠で死亡した。)	墜落, 転落	仮設物・建築物・構築物等	
21	4:00 ~ 5:00 (金)	警備業	20 ~ 29	50代男	道路拡張工事に伴う電柱工事の現場で、交通規制誘導業務に従事していた被災者が、資材をトラックに積み込んでいたところ、加害車両が別の警備員の制止を振り切って直進し、被災者をはねて積み込み作業中のトラックに激突したもの。(被災者は病院に搬送されたが、約3時間後に死亡した。)	交通事故(道路)	乗物	
22	16:00 ~ 17:00 (火)	特定貨物自動車運送業	20 ~ 29	60代男	被災者は工事現場での作業を終え、ダンプを運転し事業場へ帰社中、片側二車線の右側車線を走行していたところ、前方を走行するトラックに追突し、反対車線へ飛び出し、街路樹、倉庫に衝突したもの。	交通事故(道路)	動力運搬機	
23	20:00 ~ 21:00 (水)	石油製品・石炭製品製造業	300 ~ 499	60代男	被災者が岸壁において、石炭の運搬船接岸に伴う係留作業中、補助綱を拾おうとした際によるめいて海に転落したもの。(被災者は5分後に陸上に引き揚げられたが意識がなく、その後救急搬送されたが、病院にて死亡が確認された。)	おぼれ	環境等	
24	20:00 ~ 21:00 (土)	鉄骨・鉄筋コンクリート造家屋建築工事業	10 ~ 19	30代男	工事現場から所属店社に帰社途中、高速道路下り走行車線において、労働者3名が乗ったトラックが乗用車に追突し、運転者が脳挫傷により死亡し、同乗の労働者2名が負傷したもの。	交通事故(道路)	動力運搬機	
25	11:00 ~ 12:00 (水)	橋梁建設工事業	10 ~ 19	20代男	被災者は橋梁上部補修工事のため設置された吊り足場において、足場の解体作業中、当該足場から約12m直下の川に墜落したものの。	墜落, 転落	仮設物・建築物・構築物等	

26	12:00～ 13:00 (火)	その他の建築 工事業	1～9	50代 男	家屋の解体工事現場において、勾配12°程の道路に運転席を下り方向に向けて停車していた瓦礫を積み込んだ3トンドンプトラックの荷台上で、被災者ともう1人の作業員が廃木材とその他瓦礫との選別作業をしていたところ、突然このダンプトラックが下り方向に動き出したため、被災者があおりから飛び降りてダンプトラック前方に回り込み、止めようとしたが、転倒して胸部を同ダンプトラックに轢かれたもの。	はさまれ、巻き込まれ	動力運搬機	
27	18:00～ 19:00 (金)	機械器具 設置工事	1～9	60代 男	事業所の設備工事を終えた被災者が、事業場所の浴場で入浴していたところ、うつぶせで浴槽内に浮いた状態で発見されたもの。(救出時心肺停止状態であったが、救急病院にて一時心肺蘇生したものの、その後心肺停止死亡した。)	おぼれ	起因物なし	
28	8:00～ 9:00 (金)	その他の建築 工事業	1～9	60代 男	被災者は鉄骨造平屋建ガラス温室新営工事で、農用自走式高所作業台の高さ2.38mの収納式架台上において、屋根のアルミ軒樋とアルミ垂木を固定するボルト締め作業を行っていたが、収納架台上を移動し、安全帯の掛け替えを行おうとしたところ、足を滑らせて地上に墜落したもの。	墜落、転落	建設機械等	
29	15:00～ 16:00 (土)	機械器具設置 工事業	1～9	40代 男	酸化マグネシウム及び水素の製造設備(反応塔)内に原料のマグネシウム片及び着火剤の水素化マグネシウムを投入後、水蒸気を供給することで燃焼反応させていたところ、反応塔が爆発し、付近にいた被災者が死亡したもの。	爆発	危険物・有害物等	
30	16:00～ 17:00 (月)	その他の接客 娯楽業	1～9	50代 男	被災者は運転手として、送迎業務を行っていたところ、運転する車で交差点を右折していた時に直進してきた対向車と衝突したもの。	交通事故 (道路)	乗物	
31	12:00～ 13:00 (月)	その他の事業	10～19	20代 男	被災者は既設送電鉄塔の点検保守作業後、他の作業者と2名でアース取り外し作業を終えて地上に降りる際、被災者が背負っていた搬送部材の落下を防止するため、降りる途中、その作業者との上下位置を入れ替えようと上側に移動した時にバランスを崩して約30mの高さから墜落したもの。	墜落、転落	仮設物・建築物・構築物等	
32	3:00～ 4:00 (火)	新聞販売業	100～299	50代 男	被災者はバイクで配達エリアへ向かっていたところ、道路上の道路標識の支柱に衝突したもの。	交通事故 (道路)	乗物	
33	15:00～ 16:00 (火)	その他の建築 工事業	30～39	20代 男	ビル解体工事現場の2階において、被災者は他の作業者らと共に作業を行っていたところ、作業床の端から1階に墜落したものの。	墜落、転落	仮設物・建築物・構築物等	
34	12:00～ 13:00 (金)	その他の道路 貨物運送業	10～19	40代 男	被災者は配送先の事業場において、トラックの荷台から荷下ろし作業中に倒れ、救急車で病院に搬送されたが、くも膜下出血で11時間後に死亡したものの。	その他	起因物なし	

35	20:00~ 21:00 (日)	その他の事業	1~10	30代 男	出張先から社用車を運転し帰社途中、高速道路上で社用車がスリップし横転した。	交通事故 (道路)	乗物	
----	------------------------	--------	------	----------	---------------------------------------	--------------	----	--