

令和6年 全産業死亡災害概要

令和6年11月30日現在

福島労働局

番号	発生日 管轄署 (発生場所)	業種	被災者			事故の型 起因物	災害発生状況	備考 発注者
			性別	年齢	職種			
1	1月16日 いわき (いわき市)	その他の建築 工事業	男	75	作業員	墜落、転落 建築物、構 築物	マンションのベランダの避難用ハッチの取付け工事において、脚立を使用し、物干用金物の取付け等の作業を行っていたところ、誤ってベランダの手すりを乗り越え、約7m下に墜落した。	民間
2	3月5日 福島 (福島市)	鉄骨・鉄筋コン クリート造家 屋建築工事業	男	47	解体工	墜落、転落 開口部	建築物の天井材の撤去作業を棚足場上で行っていたところ、作業床に設けた開口部から約5m墜落した。	県
3	3月12日 福島 (神奈川県)	一般貨物自動 車運送業	男	49	貨物自動 車運転者	交通事故 (道路) トラック	荷の運送のため大型トラックで高速道路を走行中、トンネル入口にある側壁に衝突した。	
4	6月20日 相馬 (南相馬市)	その他の建設 業(その他)	男	67	土工	崩壊・倒壊 地山・岩石	排水管敷設工事において、地面を2m掘削した箇所に被災者が立ち入って作業をしていたところ、土砂が崩壊し、肋骨骨折して入院していたが、数日後に多臓器不全で死亡した。	県
5	7月22日 富岡 (双葉郡)	港湾海岸工 事業	男	66	潜水士	おぼれ 水	港湾浚渫工事で、海底の砂や石の除去作業を4名で行っていたところ、潜水作業中の労働者1名が何らかの理由で溺れた。	民間
6	7月26日 郡山 (郡山市)	新聞販 売業	男	66	配達員	交通事故 (道路) 乗用車、バ ス、バイク	新聞配達研修のため先導者をバイクで追尾し運転していたところ、道路右脇下の土手(深さ約5m)にバイクと共に転落した。	

番号	発生日 管轄署 (発生場所)	業種	被災者			事故の型 起因物	災害発生状況	備考 発注者
			性別	年齢	職種			
7	8月7日 白河 (西白河郡)	電子機器用・通信機器用部品製造業	男	39	製造業	有害物等との接触 異常環境等	タンク内の底部にある部品を外し、汚れを取る作業を行うためアルゴンガスが充満しているタンク内に入り、屈みこんで作業を行っていたところ、意識不明となり、後日、酸素欠乏症で死亡した。	
8	8月30日 いわき (いわき市)	機械器具設置工事業	男	61	作業員	墜落・転落 作業床・歩み板	仮設電源の敷設作業中に、約30mの高さのフロアにあった開口部から約21mの高さのフロアまで墜落した。	民間
9	9月10日 喜多方 (喜多方市)	産業廃棄物処理業	男	63	ゴミ収集員	おぼれ その他の乗物	集塵船を3か所で固定させていたにもかかわらず、2か所しか固定を外さずに出船したため、集塵船が急停止し、集塵船の前方端部にいた被災者が反動で川に墜落した。	
10	10月16日 富岡 (双葉郡)	その他の建設業(その他)	男	44	作業員・技能者	崩壊、倒壊 荷姿の物	トラック(脱着ボディーシステム車)の荷台後部の観音扉を開けて、積卸し作業を行っていたところ、荷台に積んでいたプラスチック製敷板が荷崩れを起こし、その下敷きとなった。	国
11	11月7日 富岡 (双葉郡)	木材伐出業	男	64	伐木・造林作業員	激突され 立木等	山林で立木の伐倒作業中、作業員が高さ約30mの杉をチェーンソーで伐倒したところ、他の作業をしていた被災者の方向に倒れ、伐倒木に激突された。	