



# 令和6年の死亡災害発生状況(速報)

令和6年3月31日現在

事故の型： 飛来、落下 1人 交通事故(道路) 1人

番号	発生日	業種	性別	職種	年齢層	災害発生の概要 (概要の内容は、同種災害防止の見地等から編集を加えています。)	略図 (同種災害防止の見地等から編集を加えています。)	事故の型	起因物
1	2月	一般貨物自動車運送業	男性	貨物自動車運転者	40代	<p>飼料運搬車にて高山市の荷先に飼料を運搬する途中、高山市内の県道のガードレールを突き破って、約5メートル下に転落した。 路面凍結により、左カーブを曲がり切れなかったものと推定される。</p> <p><b>同種災害を防止するための対策例</b>                      ・路面状況に応じた運転をすること。                      ・冬季の深夜から早朝の時間帯にかかる運行は、路面凍結を念頭に置いて運行計画を作成し、運転者に周知すること。</p>		交通事故(道路)	トラック
2	3月	土木建設業	男性	建設作業員	50代	<p>土留め支保工の鉄骨を固定するため、上にいた作業員Bがレバーブロックで移動させていたところ、鉄骨を支えていた鉄骨も動き、鉄骨を支えていたブラケットから外れて落下。Bの乗っていた鉄骨ともう一方を支える鉄骨もろとも落下し、下の鉄骨上で鉄骨を支柱のに固定する作業をしていた作業員Aが鉄骨の下敷きになったもの。(Bは重)</p> <p><b>同種災害を防止するための対策例</b>                      ・上下作業を避けること。</p>		飛来、落下	支保工