

<緊急要請>

墜落災害が続発!!

建災防ほか6団体へ墜落災害防止を要請!!

福山労働基準監督署管内では、**令和3年6月下旬以降の約2か月間で、屋根や足場の高所からの墜落災害が4件発生**しており、昨年（R2.4月～8月では1件）を上回っています。


台風シーズンでもあり、高所での作業の増加が予想されますので、令和3年9月14日、建災防ほか6団体へ墜落災害防止対策の徹底について、要請を行いました。



**!** 高所で作業される作業の方へ  
**墜落災害が多発しています!!**

約2か月間に、重篤となる可能性の墜落災害が4件発生しています!!

【事例1】 室外機を確認するため、工場屋根に上がったが、歩み板を設置しておらず、明かり窓を踏み抜き工場床面に墜落。



【事例2】 工場解体工事中、工場スレート屋根に歩み板を設置しておらず、スレート屋根を踏み抜いて工場床面に墜落。



【事例3】 足場の解体工事中、墜落制止用器具のフックを掛けておらず墜落。



「このくらいは大丈夫!」、「私は大丈夫!」  
過信は危険です!!

台風シーズンを迎える中、高所作業での安全対策が肝心です。  
高所作業を行う場合には、以下の対応をお願いします!!

- 作業前に作業標準、作業手順の確認
- スレート屋根上での作業時、歩み板の確実な設置
- 手すり等の墜落防止設備の確実な設置
- 手すり等の設置が困難な場合、墜落制止用器具の確実な使用
- KY（危険予知活動）の確実な実施
- 関係労働者に対する安全教育の実施



今回発生している墜落災害では、基本的な安全対策の不備が認められます。

左のリーフレットを参考にして、高所からの墜落災害を防止しましょう!!

リーフレットは、広島労働局HP内の労働基準監督署からのお知らせにありますので、ご利用ください。

この記事のお問合せ先

**+** 福山労働基準監督署 安全衛生課  
☎ 084-916-3180




# 高所で作業される作業の方へ

## 墜落災害が多発しています!!

約2か月間に、重篤となる可能性の墜落災害が4件発生しています!!


### 【事例1】

室外機を確認するため、工場屋根に上がったが、歩み板を設置しておらず、明かり窓を踏み抜き工場床面に墜落。




### 【事例2】

工場解体工事中、工場スレート屋根に歩み板を設置しておらず、スレート屋根を踏み抜いて工場床面に墜落。



### 【事例3】

足場の解体工事中、墜落制止用器具のフックを掛けておらず墜落。



「このぐらいは大丈夫!」、「私は大丈夫!」  
過信は危険です!!



台風シーズンを迎える中、高所作業での安全対策が肝心です。  
高所作業を行う場合には、以下の対応をお願いします!!

- 作業前に作業標準、作業手順の確認
- スレート屋根上での作業時、歩み板の確実な設置
- 手すり等の墜落防止設備の確実な設置
- 手すり等の設置が困難な場合、墜落制止用器具の確実な使用
- KY（危険予知活動）の確実な実施
- 関係労働者に対する安全教育の実施

