


番号：R4 - 2

死亡災害等速報

発生月	令和4年1月	業種	製造業
起因物	作業床	事故の型	墜落・転落
災害発生 状況 1	<p>粉砕機に投入するコンクリート殻を運ぶ搬送路において、コンクリート殻が詰まったため、棒状の工具で取り除く作業を行っていたところ、手すりが無い高さ5.1mの作業床から墜落したものの。</p> 		
想定される再発防止対策 2	<p>墜落・転落する恐れのある箇所は、必ず手すりを設けること。</p> <p>高所での作業中は、墜落制止用器具を着用し、使用すること。</p> <p>高所で作業を行う場合は、墜落制止用器具の使用等の安全教育を行うこと。</p>		

- 1 速報時に判明している状況であり、調査が進むにつれて内容が変わることがあります。
- 2 速報時に判明している状況から同種災害を防止するために想定される再発防止対策や関連通達・指針です。