


番号：R4-4

死亡災害等速報

| | | | |
|-------------------|--|------|---|
| 発生月 | 令和4年2月 | 業種 | 運送業 |
| 起因物 | トラック | 事故の型 | 交通事故（道路） |
| 災害発生状況 ※1 | <p>被災者が、緩やかな坂道でトラックを停車させて後方で作業を行っていたところ、トラックが後ろに動き出し、後方に停車していた別のトラックとの間に胸部等を挟まれたもの。 トラックにサイドブレーキはかけていたものの、ギアはニュートラルでタイヤに車輪止めをしていなかった。</p> | |  <p>厚生労働省「職場のあんせんサイト」同種災害事例のイラストを引用</p> |
| 想定される再発防止対策 ※2 | <ul style="list-style-type: none"> ○ トラックを停車させる場合は、原則、平坦な場所で停車させること。やむを得ず傾斜地に停車させる場合は、サイドブレーキを十分に引くとともに、傾斜と反対方向にギアを入れ、車輪止めを使用すること。 ○ 車両の停車時に関する安全対策について、教育を行うこと。 | | |

※1 速報時に判明している状況であり、調査が進むにつれて内容が変わることがあります。

※2 速報時に判明している状況から同種災害を防止するために想定される再発防止対策や関連通達・指針です。