


番号：R4-6

死亡災害等速報

発生月	令和4年4月	業種	建設業
起因物	トラック	事故の型	交通事故（道路）
災害発生状況 ※1	<p>資材を積み込むため、トラックを運転して資材置場の前に停車して降車したところ、トラックがゆっくりと動き始めたので、運転席に乗り込んで止めようとしたが、緩い坂道を下ったトラックと建屋の壁に挟まれたもの。</p>		 <p>The illustration shows a truck on a downward slope. The truck's front end is crashing into the side wall of a building. A yellow starburst indicates the point of impact.</p>
想定される再発防止対策 ※2	<ul style="list-style-type: none"> ○ 貨物自動車の運転席を離れるは、原動機を止め、かつ、停止の状態を保持するためブレーキを確実に掛け、逸走を防止する措置をとること。 【具体的には】 ○ 貨物自動車の運転席を離れるときは、サイドブレーキを確実に掛け、原動機を止めること。MT車の場合はいずれかのギアにシフトする、AT車の場合はパーキングにシフトすること。また、車輪止めを使用すること。 ○ 労働者に対して、上記の作業手順の徹底を図るため、安全教育を行うこと。 		

※1 速報時に判明している状況であり、調査が進むにつれて内容が変わることがあります。

※2 速報時に判明している状況から同種災害を防止するために想定される再発防止対策や関連通達・指針です。