


番号：R4-8

死亡災害等速報

発生月	令和4年5月	業種	交通運輸業
起因物	人力運搬機	事故の型	激突され
災害発生状況 ※1	<p>荷積先の貨物自動車荷受場において、製品積みされたロールボックスパレットをトラックに運搬する作業中、ロールボックスパレットのバランスが崩れて転倒し、被災者はその下敷きになったもの。</p> 		
想定される再発防止対策 ※2	<ul style="list-style-type: none"> ○ ロールボックスパレットは両手で持って運搬すること。 ○ テールゲートリフターを使用して積み込み作業を行う際、ストッパーを使用すること。 ○ 倒れそうになった際は、無理に支えず逃げること。 ○ テールゲートリフターの操作時、昇降板に乗らず、昇降板から離れること。 <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;">  <p>◇テールゲートリフターを安全に使用するために</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>◇ロールボックスパレット使用時の労働災害防止マニュアル (安全に使用するための8つのルール)</p> </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  <p>◇改良しましょう ロールボックスパレット 3つのポイントを提案します!</p> </div>		

※1 速報時に判明している状況であり、調査が進むにつれて内容が変わることがあります。

※2 速報時に判明している状況から同種災害を防止するために想定される再発防止対策や関連通達・指針です。