


番号：R4 - 18

死亡災害等速報

発生月	令和4年11月	業種	採石業
起因物	トラック	事故の型	墜落、転落
災害発生状況 1	<p>荷台に土石を載せたダンプトラックに乗って、後進中、停止位置を越えて斜面をダンプトラックごと26m転落した。</p> 		
想定される再発防止対策 2	<p>土石投入時に転落しないように、停止位置に、十分な強度と高さを持つ車止めを設置するとともに、運転席から停止位置が確認できる看板表示を設置する。</p> <p>誘導員を配置し、ダンプトラックを誘導させる場合、運転手は、誘導員の誘導なく運転しないこと。また、誘導員の指示に従うこと。</p> <p>作業開始前に運行経路や作業方法などを示した作業計画を定めて周知し、関係労働者に十分安全教育を実施すること。</p> <p>エアブレーキを採用しているトラックを使用する際は、運転前にエア残量を確認すること。また、エアブレーキの特性や操作性の注意点について、事前に安全教育を実施すること。</p>		

- 1 速報時に判明している状況であり、調査が進むにつれて内容が変わることがあります。
- 2 速報時に判明している状況から同種災害を防止するために想定される再発防止対策や関連通達・指針です。