


番号：R5 - 2

死亡災害速報

発生月	令和5年1月	業種	清掃・と畜業
起因物	混合機・粉砕機	事故の型	はさまれ・巻き込まれ
災害発生状況 1	<p>工場内の搬送ラインで、1次破碎を行った後の廃棄物が詰まったため、ベルトコンベヤー上に乗って除去をしようとした際に転倒し、そのまま運ばれて2次破碎機に巻き込まれた。</p>		 <p>The diagram shows a worker on a green conveyor belt. A red arrow indicates the worker's fall towards a grey container labeled '粉砕機' (crusher). A blue pile of material is shown on the belt, and a red arrow points to it, indicating a jam. The worker is shown falling from the belt into the crusher.</p>
想定される再発防止対策 2	<p>運転中のベルトコンベヤーに乗らないこと。</p> <p>ベルトコンベヤーの運転中に作業する必要がある場合、ベルトコンベヤーに乗らない作業標準書を作成すること。</p> <p>○ 上記の作業標準を徹底するように、労働者に対して安全教育を実施すること。</p>		

- 1 速報時に判明している状況であり、調査が進むにつれて内容が変わることがあります。
- 2 速報時に判明している状況から同種災害を防止するために想定される再発防止対策や関連通達・指針です。