


番号：R5 - 5

# 死亡災害速報

発生月	令和5年2月	業種	商業
起因物	トラック	事故の型	墜落・転落
災害発生状況 1	<p>事業場敷地内において、空の段ボールをトラックの荷台に積み込み、敷地内のゴミ捨て場に運搬する作業中、トラックの荷台端に被災者を乗せたままトラックを発進させた際に、被災者が荷台から振り落とされ墜落した。</p>		 <p>厚生労働省「職場のあんせんサイト」同種災害事例のイラストを引用</p>
想定される再発防止対策 2	<p>トラックの荷台に作業者を乗車させた状態で走行しないこと。</p> <p>トラックを用いて構内で運搬作業を行う場合には、あらかじめ作業計画を作成し徹底するように、労働者に対して安全教育を実施すること。</p> <p>複数人で荷役作業を行う際は作業指揮者を定め、作業手順・方法等を策定し、順守するよう指揮すること。</p>		

- 1 速報時に判明している状況であり、調査が進むにつれて内容が変わることがあります。
- 2 速報時に判明している状況から同種災害を防止するために想定される再発防止対策や関連通達・指針です。