


番号：R5 - 12

死亡災害速報

発生月	令和5年8月	業種	保健衛生業
起因物	建築物・構造物	事故の型	墜落・転落
災害発生状況 1	排水用地下槽（グリストラップ）を清掃中に、被災者がグリストラップ（60cm×30cm、深さ約1メートル）に頭から転落した状態で発見された。		
想定される再発防止対策 2	<p>グリストラップの清掃方法や手順、使用する用具等を含めた作業標準書を作成するとともに、安全作業を徹底するように、労働者に対して教育を実施すること。</p> <p>転落等のおそれがある危険箇所において、見える化による注意喚起を行い、作業者の安全意識の高揚を図ること。</p>		

- 1 速報時に判明している状況であり、調査が進むにつれて内容が変わることがあります。
- 2 速報時に判明している状況から同種災害を防止するために想定される再発防止対策や関連通達・指針です。