

令和6年 署・業種別死亡災害発生状況

(令和6年11月11日 現在)

広島労働局


署別	令和5年		令和6年					増減	業種	令和5年 11月11日	令和6年 11月11日	増減率 %	
	年間	11月11日	全産業	製造業	建設業	運輸交通業	その他						
広島中央	4 (1)	4 (1)	4		2	2			全産業	21 (3)	17 (2)	-19%	
呉	2 (1)	2 (1)	2		2				製造業	5	2	-60%	
福山	4 (1)	2	7 (1)	2	1	3 (1)	1	5	建設業	3	6	100%	
三原	5 (1)	4	1		1			-3	運輸交通業	6 (2)	6 (2)		
尾道	3 (1)	3						-3	その他	7 (1)	3	-57%	
三次	1 (1)	1 (1)						-1	内 訳	農林業			-
広島北	5 (1)	5	1				1	-4		商業	3	1	-67%
廿日市	1		2 (1)			1 (1)	1	2		清掃	2 (1)	1	-50%
合計	25 (7)	21 (3)	17 (2)	2	6	6 (2)	3	-4		その他	2	1	-50%

(注1) ()は交通事故で内数。


(注2)業務上外、労働者性等調査中のものを含む。

	18年	19年	20年	21年	22年	23年	24年	25年	26年	27年	28年	29年	30年	R元年	R2年	R3年	R4年	R5年	R6年
全産業	39	35	41	19	31	30	31	28	24	24	18	31	28	23	14	11	27	25	17
製造業	11	6	19	5	10	6	5	5	5	5	6	8	12	10	5	3	5	5	2
建設業	6	12	7	4	7	8	7	9	8	3	4	8	7	4	2	3	7	5	6
運輸交通業	12	8	4	2	4	10	4	4	1	4	2	4	5	6		1	6	7	6

年別発生推移



年別業種別発生状況



令和6年 死亡災害発生状況

広島労働局

	発生月	業種	性別	年齢(十歳代)	職種	経歴(年数)	事故の型	起因物	災害発生状況
1	1月	運輸交通業	男	70代	運転者	13	交通事故(道路)	トラック	荷積したのち、荷主先に向けて国道を走行中、交差点で信号待ちをしていた別のトラックに追突した。
2	2月	商業	男	60代	管理者	26	墜落、転落	屋根、はり、もや、けた	被災者は、倉庫屋根上にて、張り出ししていた枝を伐採していたところ、スレート屋根を踏み抜き約3.5m下のコンクリート床に墜落した。
3	3月	運輸交通業	男	50代	車両整備作業員	20	はさまれ、巻き込まれ	トラック	トラックのエアサスペンションを修理するため、エアサスペンションにエアを送り、タイヤと車体との間隔を広げ、タイヤと車体との隙間に上半身を入れ、修理をしようとしていたところ、車体が急に下がり、タイヤと車体との間に挟まれた。
4	3月	運輸交通業	男	40代	貨物自動車運転者	7	はさまれ、巻き込まれ	トラック	被災者は、トラックのタイヤを冬用タイヤからノーマルタイヤに交換する作業を行っていた。前輪を取り外した後、何らかの理由で車体の下に入ったところ、車体前方を支持していたジャッキが外れ、車体の下敷きになった。
5	4月	清掃・と畜業	男	40代	作業員	5	破裂	有害物	水の入った桶の中に、廃液が入ったプラスチック製のボトル容器を沈め、少しずつ希釈していたが、突然ボトル容器が破裂し、熱傷を負った。
6	5月	運輸交通業	男	60代	運転者	12	はさまれ、巻き込まれ	乗用車、バス、バイク	駐車場で、出発前に運転席側のドアを開けたまま運転席側前輪に設置していた車輪止めを外したところ、シフトレバーをドライブに入れた状態であったため、車両が前進して施設に衝突し、閉まろうとするドアと車体の間に挟まれた。
7	6月	製造業	男	50代	作業員	0	墜落、転落	階段、棧橋	棧橋に接岸した船の側面に、作業用乗船タラップをジブクレーンを使用して設置した後、吊ワイヤロープの玉外し作業等を行っていたところ、当該乗船タラップが何らかの原因でバランスを崩して落下し、乗船タラップ上でワイヤロープの玉外し作業等を行っていた作業員が乗船タラップとともに墜落した。
8	7月	建設業	男	20代	設備機械工	0	感電	移動式クレーン	鋼製電柱接続作業のため被災者が電柱に登って移動式クレーンで吊り上げていた金属製の電柱のパーツを支持していたところ、移動式クレーンのジブの先端が上空に設置されていた高圧電線に接触して感電した。
9	7月	建設業	男	40代	電工	11	墜落、転落	階段、棧橋	資材置き場において、資材の整理作業を行っていた労働者が、階段から転落した。
10	7月	接客娯楽業	男	70代	作業員	24	その他	その他の環境等	芝刈り機に乗車して、ゴルフ場のコース内の芝刈り作業を行っていたところ、蜂に刺された。
11	8月	製造業	男	40代	作業員	28	はさまれ、巻き込まれ	コンベア	コンベア内部に設置されたセンサーの修理をしようと、コンベア内部に入り、上半身を出していたところ、後ろから流れてきたコンベアのローラーとフレームの間にはさまれた。
12	8月	運輸交通業	男	40代	運転者	15	交通事故(道路)	トラック	荷主先へ向かって高速道路を走っていたところ、トラックがスリップして、中央分離帯に激突した。
13	8月	建設業	男	20代	作業員	0	感電	送配電線等	台風接近に伴い、防災シートが飛ばないように建屋から伸びていた腕金の間に挟み込む作業を行っていたところ、感電した。
14	8月	建設業	男	50代	作業員	2	高温・低温の物との接触	高温・低温環境	工事現場において、被災者は片付け作業を行っていたところ様子がおかしいことに気付いた職長が声掛けをしても返答がなく苦しうにしていたため救急搬送された。
15	9月	建設業	男	50代	電工	1	飛来、落下	その他の動力クレーン等	電動ウインチを使い、滑車を介してケーブルを屋外から2階に引き込む作業をしていたところ、固定していた滑車の留め具が破断して、滑車が被災者に飛来した。
16	9月	建設業	男	50代	とび工	23	墜落、転落	開口部	墜落防止用の単管手すりをくぐって移動していたところ、防災シートで養生されていた開口部に足を踏み入れ、防災シートと共に墜落した。
17	10月	運輸交通業	男	50代	運転者	15	はさまれ、巻き込まれ	トラック	トラック荷を積み込み、後部扉を閉めようとしたが閉まらなかったため、トラックを後進させて建物に当てて歪みを直そうと、運転手がトラックを後進させて建物に当てたが、被災者がトラック後部と建物との間に挟まれた。