


番号：R7－1

死亡災害等速報

発生月	令和7年1月	業種	運輸交通業
起因物	荷姿のもの	事故の型	飛来・落下
災害発生状況※1	トラックへ荷の積み込みのため、ハンドリフトを引っ張っていたところ、ハンドリフトの車輪が荷台とプラットフォーム間の段差に引っ掛かり、ハンドリフト上の荷の一部が被災者側に崩れ、荷の下敷きになったもの。 		
想定される再発防止対策※2	○ ハンドリフトを使用してトラックに荷を積み込む際には、トラックの荷台とプラットフォーム間の段差を最小限にするよう鉄板を敷く等の措置を講じること。 ○ ハンドリフト上に積み上げる荷の適切な積み方、高さ及び重量に留意すること。また、複数の荷を同時に運搬する場合には、適切にラップ巻をして荷の一部が落下しないようにすること。		

※1 速報時に判明している状況であり、調査が進むにつれて内容が変わることがあります。

※2 速報時に判明している状況から同種災害を防止するために想定される再発防止対策や関連通達・指針です。