


番号：R7-5

死亡災害等速報

発生月	令和7年5月	業種	建設業
起因物	水	事故の型	おぼれ
災害発生状況※1	ダムの点検作業を行っていた際、ゲート下流部エプロン（緩やかなスロープ状の場所）を歩行中に足を滑らせ、下流側水面へ滑落したもの。 		
想定される再発防止対策※2	○ 墜落、転落のおそれがある場所に立ち入る際には、墜落制止用器具を使用すること。また、救命具も着用すること。 ○ 悪天候時における作業中止及び再開の明確な基準を設け、労働者に周知を図ること。		

※1 速報時に判明している状況であり、調査が進むにつれて内容が変わることがあります。

※2 速報時に判明している状況から同種災害を防止するために想定される再発防止対策や関連通達・指針です。