

令和4年 署・業種別死亡災害発生状況

(確定値)



広島労働局

署別	令和3年		令和4年					増減	業種	令和3年 5月16日	令和4年 5月16日	増減率 %	
	年間	5月16日	全産業	製造業	建設業	運輸交通業	その他						
広島中央	2	2	5 (2)		2	1 (1)	2 (1)	3	全産業	11 (2)	27 (8)	145%	
呉	1	1	3	1	1		1	2	製造業	3	5	67%	
福山	3 (2)	3 (2)	4 (1)		1	2 (1)	1	1	建設業	3 (1)	7 (1)	133%	
三原	1	1	2	1			1	1	運輸交通業	1	6 (5)	500%	
尾道			2 (1)	1		1 (1)		2	その他	4 (1)	9 (2)	125%	
三次			1	1				1	内 訳	農林業	2		-100%
広島北	3	3	6	1	2		3	3		商業	1 (1)	2 (1)	100%
廿日市	1	1	4 (4)		1 (1)	2 (2)	1 (1)	3		清掃	1	1	
合計	11 (2)	11 (2)	27 (8)	5	7 (1)	6 (5)	9 (2)	16		その他		6 (1)	+

(注1) ()は交通事故で内数。

(注2)業務上外、労働者性等調査中のものを含む。

	16年	17年	18年	19年	20年	21年	22年	23年	24年	25年	26年	27年	28年	29年	30年	R元年	R2年	R3年	R4年
全産業	70	48	39	35	41	19	31	30	31	28	24	24	18	31	28	23	14	11	27
製造業	17	9	11	6	19	5	10	6	5	5	5	5	6	8	12	10	5	3	5
建設業	23	13	6	12	7	4	7	8	7	9	8	3	4	8	7	4	2	3	7
運輸交通業	16	9	12	8	4	2	4	10	4	4	1	4	2	4	5	6		1	6



令和4年 死亡災害発生状況

広島労働局

発生月	業種	性別	年齢(十歳代)	職種	経歴(年数)	事故の型	起因物	災害発生状況	
1	1月	建設業	男	40代	作業員・技能者	7	転倒	移動式クレーン	移動式クレーン機能付きドラグ・ショベルで生コンクリートを入れたホッパーを吊って、約2m下の型枠に生コンクリートを打設しようとしていたところ、ドラグ・ショベルが転倒し、運転者がキャビンとコンクリート擁壁に挟まれた。
2	1月	製造業	男	50代	作業員・技能者	6	墜落、転落	作業床、歩み板	コンクリート殻を粉砕するためジョークラッシャー（粉砕機）に至るホッパーに殻がつまったため、長さ2.1mの工具で取り除く作業を行っていたときに、高さ5.1mの作業床から墜落した。
3	2月	製造業	男	40代	作業員・技能者	1	激突され	移動式クレーン	荷の玉外し作業をするため船台上にいたところ、転倒した移動式クレーンのジブが当たった。
4	2月	運輸交通業	男	50代	自動車運転者	14	交通事故(道路)	トラック	工場の前の坂道にて、被災者がトラックを停車して、車両の後方で荷卸し準備をしていたところ、同車両が後退して、後方に停車していた別のトラックとの間に挟まれたもの。
5	4月	建設業	男	60代	作業員・技能者	1	墜落、転落	屋根、はり、もや、けた	工場屋根修理に伴い、幕などで土ぼこりを清掃していた労働者が樹脂製波板とスレートの重ね合わせ（境界）部を踏み抜き墜落した。
6	4月	建設業	男	60代	作業員・技能者	40	交通事故(道路)	トラック	資材置場の前（傾斜地）に3tダンプを止め、エンジンを切って、車外に出た直後、当該ダンプが逸走し始め、それを止めようと被災者が運転席に乗り込もうしたところ、ダンプが壁に激突した衝撃で運転席とドアの間に被災者が挟まれた。
7	4月	運輸交通業	男	40代	作業員・技能者	22	激突され	人力運搬機	物流センターで、商品の入ったロールボックスパレットをテールゲートリフターを使用してトラックに搬入していたが、ストッパーを使用していなかったため、キャストが脱輪し、下敷きとなった。
8	4月	建設業	男	10代	作業員・技能者	1	墜落、転落	建築物、構築物	防音シートを足場の外側に張るため、建物最上部の看板の天端（H鋼ウェブ上、幅約25cm、屋上からの高さ約5.9m）から垂らしたヒモに、防音シート3枚を結び、引き上げていた際、看板の天端から5.9m下の屋上に墜落した。
9	5月	その他の事業	男	50代	移動式クレーン運転士	2	転倒	移動式クレーン	放水路内の点検に使用する高所作業車（重量0.98トン）を車両積載型トラッククレーン（吊り上げ荷重2.6トン）を使い放水路底に吊り下ろす作業中、クレーンが横転し、すぐ横の放水路（深さ16.4m）底に転落。その際、トラックの運転席側後ろにある操作レバーでクレーンの運転をしていた被災者がトラックと共に転落した。
10	5月	その他の事業	男	30代	作業員・技能者	1	転倒	移動式クレーン	放水路内の点検に使用する高所作業車（重量0.98トン）を車両積載型トラッククレーン（吊り上げ荷重2.6トン）を使い放水路底に吊り下ろす作業中、クレーンが横転し、すぐ横の放水路（深さ16.4m）底に転落。その際トラックの荷台上で補助作業をしていた関連会社所属労働者がトラックと共に転落した。
11	6月	その他の事業	男	30代	作業員・技能者	1	墜落、転落	作業床、歩み板	照明を点検中に、天井裏から石膏ボードを踏み抜き、墜落した
12	7月	製造業	男	60代	作業員・技能者	40	はさまれ、巻き込まれ	コンベア	コンベアを清掃していたところ、運転しながら調整していた隣接するコンベアに巻き込まれた。
13	7月	商業	男	70代	作業員・技能者	0	墜落、転落	建築物、構築物	防音壁を作成するため、架台の溶接作業中、コンクリートブロックから1.6m下にある用水路に転落した。
14	8月	その他の事業	男	30代	作業員・技能者	18	感電	電力設備	キュービクル点検作業時、左手が交流6600Vの電力ケーブルに触れ感電した。
15	8月	建設業	男	70代	作業員・技能者	30	激突され	フォークリフト	機械とフォークリフトの間に入りフォークリフトの誘導をしていたところ、フォークリフトが急発進し、フォークリフトと機械の間に挟まれた。
16	8月	清掃・と畜業	男	40代	作業員・技能者	1	墜落、転落	階段、棧橋	清掃作業を行う労働者が、就業先のマンションにおいて、高層階から地上に墜落した。
17	9月	製造業	男	20代	作業員・技能者	0	はさまれ、巻き込まれ	食品加工用機械	生地の製造工程において、生地を所定の長さにカットする機械の打ち粉の出方が悪くなったため、前屈みになって機械を叩こうとした際、ユニフォームが機械に巻き込まれた。
18	9月	運輸交通業	男	50代	運転者	28	交通事故(道路)	トラック	トラック荷台上に溜まった水を、出庫前に排水するため、荷台をダンプアップし、そのまま運行を開始して、高架下に荷台が接触して、横転した。
19	9月	運輸交通業	男	70代	運転者	43	交通事故(道路)	乗用車、バス、バイク	運転していたタクシーが道路左側の信号機の支柱に激突した。

	発生月	業種	性別	年齢(十歳代)	職種	経験(年数)	事故の型	起因物	災害発生状況
20	10月	運輸交通業	男	50代	運転者	30	交通事故(道路)	トラック	自動車道において、普通乗用車1台と大型貨物自動車3台が絡む交通事故が発生したものの。
21	11月	運輸交通業	男	60代	運転者	21	交通事故(道路)	トラック	高速道路において、路面工事に伴う車線規制のため渋滞していたところ、被災者が運転するトラックが追突した。
22	11月	建設業	男	60代	管理者	30	墜落、転落	屋根、はり、もや、けた	改修作業の様子を写真で撮影するために、屋根の上に上がり、雨除け鋼板上に乗ったところ、足を踏み外し、明り取り用のポリカーボネート製の折板(厚さ1.5mm)を踏み抜いておよそ8m下の地上に墜落した。
23	11月	金融・広告業	男	20代	金融・広告	1	交通事故(道路)	トラック	交差点の横断歩道を自転車で走行中、同交差点を左折しようとしていた大型トレーラーと接触し、巻き込まれた。
24	11月	建設業	男	60代	運転者	24	墜落、転落	解体用機械	車両系建設機械(解体用つかみ機)を用いて、伐採した木、枝、土砂を除去して重機等が通るための通路を造る作業をしていたところ、法が崩れ、同つかみ機ごと墜落した。
25	11月	鉱業	男	50代	運転者	1	墜落、転落	トラック	ダンプトラックに積載した土砂を荷卸しするため投入場所に移動させていたところ斜面を約26m転落した。
26	12月	製造業	男	60代	作業員・技能者	20	はさまれ、巻き込まれ	その他の一般動力機械	金属製パイプ内部の付着物を削り落とす装置で、パイプ内部に付着したモルタルを除去する作業を一人で行っていたところ、同装置の回転軸(長さ約600センチ)の先端に取り付けられたプロペラ状の刃(直径約12センチ、幅約11センチ)に被災者の上衣が巻き込まれた。
27	12月	商業	男	70代	運転者	20	交通事故(道路)	乗用車、バス、バイク	雪の日の早朝に、新聞を配達していたところ、バイクで転倒した。