

安全衛生取組事例紹介

小樽労働基準監督署

傾斜地や降雪量が多い作業環境、関係請負人が多岐にわたる等、様々な条件のもと、安全且つ効率よく現場を施工するため、労働安全衛生マネジメントシステムに基づいたリスクアセスメントの実施と合わせて、現場内の「見える化」、第三者災害の防止等に積極的に取り組むことにより、労働災害の防止に効果がありました。



【キロロリゾートコンドミニアム完成写真】



【作業区画の「見える化」】



【安全衛生教育資料の「見える化」】



【作業手順の「見える化」】



【第三者災害防止のための立入禁止の掲示】
(四か国語対応)



【現場内の避難経路の「見える化」】

【資料の出所】

令和2年度北海道労働局長優良賞受賞
伊藤組土建株式会社（仮称）キロロリゾートコンドミニアム工事