

令和 7 年 死 亡 災 害 速 報

災害発生年月日	令和 7 年 7 月 31 日					死亡者総数	32
性別	男	年代	60 代以上	経験期間	1 0 年以上		
業種	窯業土石製品製造業						
被災時の作業内容	クレーン作業						
災害の概要	被災者は、クレーンを使用して専用架台に立てかけられていた鋼板 19 枚のうち 1 枚を 1 点吊りで吊り上げようとしたところ、鋼板 19 枚すべてが被災者側に倒れ、倒れた鋼板と背後に置かれていた鋼管との間に挟まれたもの。						
クレーン作業における注意事項	クレーン作業を行う際は、 ・ 作業者の資格の確認 ・ 作業計画の作成及び周知 ・ 作業計画に基づく安全教育 を実施しましょう。 パンフレット クレーン・玉掛け作業の安全衛生（視聴覚教材） パンフレット 玉掛け作業の安全に係るガイドライン						



