

令和7年死亡災害速報

災害発生月	令和7年8月	死亡者総数	36
業種	陸上貨物取扱業		
被災時の作業内容	セメントの粉の積み込み等作業		
災害の概要	被災者は、セメント粉が入ったタンクローリーの荷台上で作業を行っていたところ、タンク上部にある鉄製の注入口ハッチの蓋が飛来し、被災者の顔面に直撃したものと。		
作業における注意事項	<p>タンクローリーに関連する災害は、本件に類似の災害の他、化学物質による中毒災害等も多く発生しておりますので、下記サイトの事例を参考とし、リスクアセスメントや安全衛生教育を実施してください。</p> <p>同種災害情報（出典：職場のあんぜんサイト「労働災害事例」）</p> <p>検索ワード キーワード「タンクローリー」など</p> <p>また、タンクローリーの災害に限らず、「陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイドライン」を参考に、荷役作業に関連した災害防止対策を推進願います。</p> <p>リーフレット「荷役作業での労働災害を防止しましょう！」</p>		

