令和 7 年 死 亡 災 害 速 報

災害発生月	令和 7年 9月	死亡者総数	39
業種	港湾運送業		
被災時の作業内容	伝票の交付業務		
災害の概要	被災者は、荷捌き場において、伝票をトラック運転手に渡す業務を行っていたところ、		
	後進してきたフォークリフトに轢かれたもの。		
作業における 注意事項	フォークリフトの稼働範囲に作業員を立ち入らせないことが原則であり、作業員の立入		
	禁止範囲をわかりやすく表示して立入を禁止するか、フォークリフトを誘導する誘導者を		
	配置することが必要です。		
	荷捌き場等の構内作業場においては、フォークリフ	トの移動経路	と歩行者の通路を分
	け、床に色を塗って見える化する等の設備面の改善によって接触災害防止を図ることも有		
	効です。接触災害防止に向けて、構内の通行ルールの遵守を徹底するとともに、設備面で		
	の対策が図れないか、ぜひ検討してください。		
	同種災害情報(出典:職場のあんぜんサイト「労働災 検索ワード 事故の型「激突され」「はさまれ、巻 キーワード「フォークリフト」など		

