

# 令和 8 年 死 亡 災 害 速 報 (2月把握分)

災害発生月	令和 8 年 2 月	死亡者総数	4
業種	窯業土石製品製造業		
被災時の作業内容	工場敷地内を移動中		
災害の概要	被災者は、工場敷地内を移動中、前進するフォークリフトにひかれ、前輪に体を巻き込まれたもの。		
作業における 注意事項	フォークリフトの移動経路と歩行者の移動経路を分けることが原則ですが、双方の移動経路が重なる箇所がある場合には、一旦停止ルールや通行時の合図等を定め、双方がそのルールを守ることが重要です。重機との接触災害防止のため、構内を出入するすべての関係者に対し、通行ルールを遵守するよう周知徹底してください。		

災害発生月	令和 8 年 2 月	死亡者総数	5
業種	建築工事業		
被災時の作業内容	屋根の上での雪下ろし作業		
災害の概要	被災者は、自社の2階建て倉庫（一部平屋）の平屋部分の屋根（傾斜約13度）に被災者らが登り雪下ろし作業をしていたところ、屋根に積もっていた雪が滑り、足元をすくわれ、約1.5m下方の雪山上に墜落し、当該屋根から落ちてきた雪に全身が埋まったもの。		
作業における 注意事項	屋根の雪下ろし中の労働災害は北海道内では頻発しているものであり、昨年も本件と同様の状況下で死亡災害が発生しております。墜落後に全身が埋まることもありますので、必ず墜落制止用器具を使用するなどの墜落防止措置を講じてください。また、気温が高く雪が融けて滑りやすい場合には作業を中止することも検討願います。		

災害発生月	令和 8 年 2 月	死亡者総数	6
業種	建築工事業		
被災時の作業内容	厩舎の外壁ベニヤ板の撤去作業		
災害の概要	被災者は、牧場厩舎の外壁腐食部分の修繕作業において、わく組足場の3層目で厩舎外壁のベニヤ板を取り外し、木杵のほこりや汚れをスクレーパー（へら）で除去していたところ、バランスを崩し、約5m下の地面に墜落したもの。		
作業における 注意事項	足場を使用した作業を行う場合には、作業前に墜落防止措置等が適切であることを点検願います。また、作業の都合上、一時的に手すり等を取り外す場合には、必ず墜落制止用器具を使用してください。		