

令和8年死亡災害速報

| | | | |
|------------|--|-------|-----|
| 災害発生月 | 令和8年4月 | 死亡者総数 | 13人 |
| 業種 | 道路貨物運送業 | | |
| 被災時の作業内容 | 天井クレーンによる荷のつり上げ | | |
| 災害の概要 | 荷主先の屋外に設置された天井クレーンを用いて鋼管（長さ約8m、径約0.9m）をトラックに積み込むため、つり上げたところ、玉掛用具として使用していたスリングベルトが切断し、鋼管が落下した結果、鋼管と周囲の構造物との間に挟まれた。 | | |
| 作業における注意事項 | <p>玉掛けを行うときは、次のことに留意しましょう。</p> <ul style="list-style-type: none"> ① 使用する玉掛用具の損傷の有無の確認 ② 玉掛用具に負荷のかからない掛け方 ③ 地切り時の安全な場所への退避 <p>※詳しくは「玉掛け作業の安全に係るガイドライン」を参照ください。</p> | | |

※本件は速報であり、記載内容が変更される場合があります。

