令　和　８　年　死　亡　災　害　速　報（10月把握分）

災害発生月	令和８年９月	死亡者総数	３１人
業種	ゴルフ場		
被災時の作業内容	コース管理		
災害の概要	ゴルフ場において、乗用芝刈機を用いて芝刈りを行っていた者が、コース脇の上り勾配の法面の下で、乗用芝刈機と立木との間に倒れていたもの。		
作業における注意事項	芝刈りを行う場合は、土地の起伏に応じ、適切な機材を使用しましょう。 特に、乗用芝刈機は安定度に限度がありますので、能力を超える勾配での使用は止めましょう。		

災害発生月	令和８年１０月	死亡者総数	３２人
業種	道路貨物運送業		
被災時の作業内容	トレーラーのタイヤ交換		
災害の概要	トレーラーのタイヤを交換するため、外したタイヤを転がしていたところ、タイヤが突然、破裂し、従事していた労働者に激突した。		
作業における注意事項	原因は調査中ですが、タイヤの破裂の原因のひとつとして、タイヤの空気を充填する際の過剰圧、タイヤの損傷等により破裂することがありますので注意してください。		

災害発生月	令和８年１０月	死亡者総数	３３人
業種	林業		
被災時の作業内容	グラップルから降車		
災害の概要	林業現場の土場において、グラップルの運転席から降りるときにジャンパーが安全レバー（操作ロック）に引っ掛かってしまい、解除されてグラップルが動いてクローラに轢かれてしまった。		
作業における注意事項	運転を停止するときは、安全レバーのみに頼らず、エンジンを停止し、シフトレバーを適正な位置に戻し、逸走防止を図りましょう。		

災害発生月	令和８年１０月	死亡者総数	３４人
業種	小売業		
被災時の作業内容	オートバイによる新聞配達		
災害の概要	片側２車線の道路で、右折のため停止中、後ろから乗用車に追突された反動で反対車線に飛ばされ、前から来たトラックに衝突した。		
作業における注意事項	「交通労働災害防止のためのガイドライン」、 「ストップ・ザ・交通労働災害」を北海道労働局のウェブサイトで公表しています。		

※本件は速報であり、記載内容が変更される場合があります。