

建設業の死傷災害が増加！！

～建設工事の労働災害防止に取り組もう！！～

平成26年7月末現在の札幌東労働基準監督署管内の建設業における労働災害は、96件と前年同時期に比べ**12件(14.3%)と大幅な増加**となりました。


このうち、墜落、転落によるものが32%を占めています。

平成25年は、高さ2m未満からのはしご・脚立等からの墜落、転落が多かったですが、今年**は高さ2m以上の外部足場・はしご等からの墜落、転落が目立っています。**


このため、外部足場等からの墜落災害を撲滅することは建設業における労働災害を防止する上で最重要課題といえます。

一層の労働災害防止対策の徹底をお願いします。

建設業 事故の型 (平成26年7月末現在)



※小数点以下は四捨五入のため100%にならないことがあります。





現場の安全は確保されていますか？

いつも、みんなで、点検してみましよう！！

- ① 工法の選定や施工計画及び作業計画作成の際に、リスクアセスメントを実施し、その結果に基づいたリスク低減措置を講じていますか
 - 高所作業を極力少なくする工法の採用(鉄骨梁の地組や積層工法等)
 - 建設機械による接触防止のための立入禁止区画の設定は良いか
 - 作業条件に適した移動式クレーンの使用
- ② 法令に基づく足場の設置等の計画を管轄する労働基準監督署に届け出ていますか
- ③ 足場や2階などにあがる昇降設備(はしご等)は固定していますか
- ④ 屋根や梁等では、安全带や墜落防止ネットを使っていますか
- ⑤ ヘルメットはきちんと被っていますか(あごひもを確実に締めましょう)
- ⑥ 足場、昇降設備、安全带について、日々の作業開始前に点検表により点検していますか
- ⑦ 同一場所での混在作業に関連するすべての関係請負人の安全衛生責任者等と、作業間の連絡及び調整を十分実施していますか
- ⑧ 作業に潜んでいる危険を予知し、災害防止のためのポイントを考え、作業前に作業グループ全員で意識を高めるため、指差し呼称で復唱するなどにより、作業手順を確認していますか
- ⑨ 各作業主任者が選任され、職務が遂行されていますか
- ⑩ 雇い入れ時教育、新規入場者教育、送り出し教育を適切に行っていますか
- ⑪ 酸欠、CO中毒防止対策は大丈夫ですか