

広報用 平成 26 年 死亡 災害 一 覧 表

件数	署整理番号		災害発生		業種	年齢	経験年数	職種	事故の型	起因物	発生状況概要
	署名	番号	月	時間	小分類				分類項目	小分類	
1	姫路	1	1月	14時台	その他の林業	68	20	林業	崩壊、倒壊	立木等	間伐作業中、伐木（直径約15cm、長さ約10.6m）の下敷きになっているところを発見された。
2	但馬	1	1月	10時台	木材伐出業	46	20	伐木・造林作業	激突され	立木等	携行ウインチで引いた状態で伐木を行ったところ、倒したい方向と逆方向に倒れ、伐木（胸高直径約47cm、長さ約17m）の下敷きになったもの。
3	西宮	1	1月	4時台	新聞販売業	57	1	配達員	交通事故(道路)	乗用車、バス、バイク	新聞配達のためバイクを運転中、両線とも一方通行の交差点で、右側から一旦停止をせずに進入したワンボックス車と衝突したものの。
4	神戸西	1	1月	3時台	その他の接客娯楽業	24	0	接客娯楽業	爆発	可燃性のガス	店舗内の地下室で、使用済スプレー缶の残ガス抜き作業中に、タバコを吸うためにライターに火をつけたところ爆発したものの。
5	尼崎	1	2月	14時台	一般貨物自動車運送業	46	15	積み卸し作業	崩壊、倒壊	トラック	鋼管（合計約9.5t）をトラックに積み込み、荷台に固縛するためトラックのあおりを倒しかけたところ荷崩れし、落下した鋼管（5本）の下敷きになったもの。
6	神戸東	1	2月	9時台	その他の建築工事業	39	20	防水工	墜落、転落	建築物、構造物	4階建の屋上（高さ約17m）の防水改修工事で、既設の防水シートを剥がそうと引っ張ったところ、シートが剥がれたと同時に、屋上から地面にシートとともに墜落したものの。
7	加古川	1	2月	17時台	その他の金属製品製造業	64	30	作業員・技能者	交通事故(道路)	トラック	高速道路の走行車線を走行していた時、大型トラックに追突し、荷台に積まれていた鉄骨（荷台から1メートルはみ出していた）が被災者の左胸に激突したものの。
8	尼崎	2	3月	17時台	その他の建設業	16	0	作業員・技能者	墜落、転落	屋根、はり、もや、けた、合掌	工場の屋根で作業中、明かり取り用の天窗（ガラス）を踏み抜いて、約9m下の床に墜落したものの。
9	加古川	2	3月	21時台	その他の土石製品製造業	35	7	作業員・技能者	墜落、転落	その他の装置、設備	設備の修理のため、点検歩道上からリミットスイッチの調整を行っていたところ、体勢を崩して約15m下の地上に墜落したものの。
10	西宮	2	3月	8時台	その他の建築工事業	63	50	塗装工	墜落、転落	足場	屋根・外壁塗装工事の側足場に養生シートを張る作業中、足場から約5m下の地上に墜落したものの。

広報用 平成 26 年 死亡 災害 一 覧 表

件数	署整理番号		災害発生		業種	年齢	経験年数	職種	事故の型	起因物	発生状況概要
	署名	番号	月	時間	小分類				分類項目	小分類	
11	姫路	2	3月	10時台	砂防工事業	41	23	管理者	墜落、転落	掘削用機械	小型ドラグ・ショベルで転圧機を吊り上げ旋回し、降ろそうとしたところ、安定を失って斜面を約2.5m転落し、横転したドラグ・ショベルと擁壁にはさまれたもの。
12	加古川	3	3月	11時台	その他の建設業	63	20	解体工	はさまれ、巻き込まれ	解体用機械	家屋解体工事現場で散水作業を行っていたところ、旋回した解体用つかみ機のカウンタウェイトと壁の間にはさまれたもの。
13	相生	1	3月	17時台	その他の卸売業	61	20	車両系建設機械運転者	墜落、転落	整地・運搬・積込用機械	岸壁付近で、船に積み込む際にこぼれた土をトラクター・ショベルで集めていたが、見当たらないため捜索したところ、トラクター・ショベルとともに海中から発見されたもの。
14	神戸東	2	3月	16時台	その他の教育研究業	63	1	事務員	交通事故(道路)	乗用車、バス、バイク	バイクで事務所に帰る途中、交差点を右折中に転倒し、反対車線を直進してきたトレーラーにひかれたもの。
15	加古川	4	3月	9時台	その他の建築工事業	66	40	塗装工	はさまれ、巻き込まれ	高所作業車	天井及び壁面等の作業のため、高所作業車のバスケットに一人で乗り、上昇等の操作をしていたところ、バスケットの手すり天井の梁に頸部を挟んだもの。
16	但馬	3	4月	13時台	道路建設工事業	38	11	作業員・技能者	激突され	締固め用機械	アスファルト道路を締固め用機械で転圧作業中、後退してきた締固め用機械にひかれたもの
17	尼崎	3	5月	15時台	その他の金属製品製造業	67	52	その他の製造工	飛来、落下	玉掛用具	天井クレーンでコイル(質量2.77t)を吊り上げ、設備に取り付ける作業をしていたところ、玉掛け用ワイヤロープが切断してコイルが落下し、左足がコイルと床に挟まれ、翌日死亡したもの。
18	姫路	3	4月	9時台	製鉄・製鋼・圧延業	59	40	鉄鋼業	はさまれ、巻き込まれ	その他の一般動力機械	部材の加熱機械の操作を運転室で行っていたが、当該機械にはさまれているところを発見されたもの。
19	神戸東	3	5月	5時台	製鉄・製鋼・圧延業	21	3	圧延工	はさまれ、巻き込まれ	金属加工用機械	棒鋼を切断等する設備の刃物の交換作業を行っていたところ、刃物を載せた台車と、当該設備の枠の間に挟まれたもの。
20	伊丹	1	5月	10時台	その他の建築工事業	49	10	貨物自動車運転者	墜落、転落	トラック	解体工事において、トラックの荷台上で解体物の木屑を整理していたところ、前のめりに地面に墜落したもの。

広報用 平成 26 年 死亡 災害 一 覧 表

件数	署整理番号		災害発生		業種	年齢	経験年数	職種	事故の型	起因物	発生状況概要
	署名	番号	月	時間	小分類				分類項目	小分類	
21	姫路	4	6月	4時台	一般貨物自動車運送業	55	—	貨物自動車運転者	交通事故(道路)	トラック	トラックで姫路バイパスを走行中、前方のトレーラーに追突したものの。
22	西宮	3	6月	10時台	農業	72	11	作業員・技能者	墜落、転落	はしご等	三脚脚立に上り、電動のこぎりを用いて高さ約4mの植木剪定作業を行っていたところ、墜落したものの。
23	西脇	1	6月	15時台	倉庫業	43	15	作業員・技能者	墜落、転落	その他の仮設物、建築物、構築物等	倉庫内で棚の荷の品番と在庫数を確認していたが、物の落ちる音がした後、床に倒れているところを発見されたもの。
24	淡路	1	6月	11時台	港湾海岸工事業	27	4	世話役	崩壊、倒壊	荷姿の物	船倉壁際に積み上げられたテトラポット(4t/個)に印字された番号を確認するため、船倉壁とテトラポットの間に入っていたところ、当該テトラポットが滑り落ち、船倉壁との間に頭が挟まれたもの。
25	姫路	5	7月	3時台	製鉄・製鋼・圧延業	53	0	作業員・技能者	激突され	クレーン	L形鋼(長さ18m)14本を1束にし、2束ごとに天井クレーンで所定の位置に運搬し積み重ね、L形鋼の端部を揃えるためにクレーンを操作し微調整をしていたところ、L形鋼が縦方向に振れて激突したものの。
26	淡路	2	7月	8時台	その他の土石製品製造業	44	11	耐火物製品製造工	感電	その他の一般動力機械	工場内のコンベア上に倒れていたところ、交代勤務で出勤してきた同僚に発見されたもの。
27	淡路	3	8月	2時台	一般貨物自動車運送業	46	3	貨物自動車運転者	交通事故(道路)	トラック	高速道路上でトラックを運転していたところ、前方を走る大型トレーラーに追突したものの。
28	加古川	5	7月	21時台	警備業	49	0	警備員	墜落、転落	通路	高速道路の舗装工事が終了し車両規制用の機材を撤去するために、車両の進入を防ぐ発煙筒を設置しようとして中央分離帯を歩いていたところ、中央分離帯に開口部があり墜落したものの。
29	加古川	6	8月	14時台	水産食料品製造業	43	6	水産物加工工	はさまれ、巻き込まれ	混合機、粉砕機	原料である海苔を粉砕機に投入していたところ、右腕が粉砕機内の羽とスクリーコンベアに巻き込まれたもの。
30	神戸東	4	8月	16時台	鉄骨・鉄筋コンクリート造家屋建築工事業	62	10	解体工	墜落、転落	屋根、はり、もや、けた、合掌	木造2階建て建屋の解体工事において、屋根のスレート瓦を撤去する作業中、足場の手すりとの間から約5m下のダンプ荷台に墜落したものの。

広報用 平成 26 年 死亡 災害 一 覧 表

件数	署整理番号		災害発生		業種	年齢	経験年数	職種	事故の型	起因物	発生状況概要
	署名	番号	月	時間	小分類				分類項目	小分類	
31	姫路	6	8月	16時台	道路建設 工事業	54	12	管理者	はさまれ、 巻き込まれ	締固め用機 械	新店舗駐車場の舗装工事作業の指揮監督を行っていたところ、後進してきたタイヤローラーに轢かれたもの。
32	伊丹	2	8月	6時台	プラス チック製 品製造業	37	19	作業員・ 技能者	はさまれ、 巻き込まれ	ロール機 (印刷ロー ル機を除 く)	稼働中の巻取機のプラスチック板を巻き取る紙管の取替え作業を行っていたところ、巻取りアームとガイドロールの間に挟まれたもの。
33	相生	2	1月	6時台	新聞販売 業	67	2	運転者	交通事故 (道路)	乗用車、バ ス、バイク	新聞配達のため軽自動車を運転中、道路右側の用水路（幅約1.5メートル）に車ごと転落したもの。
34	姫路	7	9月	15時台	ビルメン テナンス 業	67	1	清掃・と 畜業	墜落、転落	はしご等	事業場敷地の植木の剪定作業を行っていたところ、脚立上から転落したもの。
35	相生	3	9月	14時台	その他の 林業	32	9	伐木・造 林作業員	崩壊、倒壊	立木等	伐木作業を行っていたが、伐木した木の下敷きになっているのを発見されたもの。
36	姫路	8	10月	8時台	その他の 金属製品 製造業	73	47	金属工作 機械工	はさまれ、 巻き込まれ	旋盤	旋盤で作業中、回転中の円柱形状の加工物に、作業服の右袖が巻き込まれ、作業服によって頸部を圧迫されたもの。
37	伊丹	3	11月	13時台	ゴルフ場	45	1	作業員・ 技能者	墜落、転落	整地・運 搬・積込用 機械	伐採した樹木の運搬と置き場所を確保するため、ブルドーザーで整地作業中、高さ2.26メートルの斜面を転落し、ブルドーザーの下敷きになったもの。
38	神戸西	2	11月	13時台	その他	64	2	その他の 職種	交通事故 (道路)	乗用車、バ ス、バイク	社用車で配達中、被災者の運転する社用車がセンターラインを越えて、対向車線のゴミ収集車側面と後続車両に衝突したもの。
39	神戸西	3	12月	11時台	その他の 建築工事 業	31	6	とび工	墜落、転落	足場	マンション改修工事の足場解体作業において、昼休憩のため地上へ降りようと足場上を移動していたところ、足場（高さ21.6メートル）から墜落したもの。
40	西脇	2	12月	16時台	セメン ト・同製 品製造業	38	1	セメント 製品製造 工	はさまれ、 巻き込まれ	その他の動 力運搬機	コンクリート製品の成型機での作業終了後、コンクリート投入装置のホッパー内側に付着したコンクリートを除去していたところ、コンクリートを供給する中継ホッパーが移動したため、ホッパーと中継ホッパーとの間に挟まれたもの。

広報用 平成 26 年 死亡 災害 一 覧 表

件数	署整理番号		災害発生		業 種	年 齢	経 験 年数	職 種	事故の型	起因物	発生状況概要
	署名	番号	月	時間	小分類				分類項目	小分類	
41	神戸東	5	12月	7時台	ビルメン テナンス 業	69	6	その他の 職種	墜落、転落	作業床、歩 み板	中2階通路で電気メーターの検針作業を行っていたところ、背面の出入り口の扉が開き、後ろ向き状態で2.28メートル下の階段に墜落したものの。
42	神戸西	4	12月	8時台	その他の 製造業	61	0	作業者・ 技能者	はさまれ、 巻き込まれ	エレベーター、 リフト	荷物用エレベーターで3階から1階へ空ダンボールを下ろす作業をしていたが、3階の昇降路の囲いと搬器の囲いの間に頭部を挟まれた状態で発見されたもの。
43	神戸西	5	6月	20時台	医薬品製 造業	40	20	その他の 製造工	墜落、転落	その他の装 置、設備	機械室の水タンクに設けられたはしごの側柱と最上段の横さん（高さ1.8m）に、携帯電話用ストラップが首に引っかかった状態で発見されたもの。