

## 木材・木製品製造業における労働災害発生状況（令和3年確定値）

| 発生月 | 被災者 |      | 事故の型           | 起因物         |             | 災害発生状況  | 傷病部位及び傷病名          |                  | 休業見込期間       |
|-----|-----|------|----------------|-------------|-------------|---|--------------------|------------------|--------------|
|     | 年齢  | 経験期間 | 分類項目           | 小分類         | 傷病部位        |   | 傷病名                |                  |              |
| 1   | 1月  | 50代  | 1月以下           | はさまれ、巻き込まれ  | その他の木材加工用機械 | ホゾ取り加工機でホゾ取りする際、木材をおさえた右手の位置が機械の稼働範囲にあるのに機械を起動させてしまい、指先の裂傷を負った。                             | 指                  | 創傷<br>(挫滅傷等含む)   | 2週以上<br>1月未満 |
| 2   | 4月  | 40代  | 10年超え<br>20年以下 | 激突          | その他の一般動力機械  | 木材加工機に木材をセットし加工作業していたところ、立入禁止範囲内にヘルメットを置き忘れたことに気が付き、ヘルメットを取りに同範囲内に立ち入ったところ、木材加工機の可動部分に接触した。 | もも                 | 打撲傷<br>(挫傷等含む)   | 2週以上<br>1月未満 |
| 3   | 4月  | 60代  | 10年超え<br>20年以下 | 切れ、こすれ      | 丸のこ盤        | 横引き鋸で木材を切断中、木材をおさえていた手に鋸刃が触れ負傷した。   | 手                  | 骨折               | 1月以上<br>3月未満 |
| 4   | 5月  | 60代  | 20年超え          | 切れ、こすれ      | 丸のこ盤        | 丸のこ盤で木材を加工中に、手で押さえていた木材を押さえきれず、木材が飛んでしまった拍子に、鋸刃で手を切ってしまった。                                  | 手                  | 創傷<br>(挫滅傷等含む)   | 1月以上<br>3月未満 |
| 5   | 5月  | 40代  | 1年超え<br>2年以下   | はさまれ、巻き込まれ  | その他の木材加工用機械 | ギャングソーで木材を切断加工中に、端材がローラーの外に出なかったため、機械を起動させたまま、素手で端材を取り除こうとしたところ、次に流れてきた木材と機械の間に指をはさまれた。     | 指                  | 切断               | 4日以上<br>2週未満 |
| 6   | 6月  | 60代  | 10年超え<br>20年以下 | はさまれ、巻き込まれ  | 角のみ盤、木工ボール盤 | ボール盤で木材に穴を開ける作業中、手袋を着用していたため、手袋ごと手がボール盤に巻き込まれ負傷した。  | 手                  | 骨折               | 1月以上<br>3月未満 |
| 7   | 6月  | 20代  | 2年超え<br>5年以下   | 激突          | 木材、竹材       | 床に落としたモノを拾い、頭を上げたところ、頭上の木材に頭をぶつけてしまった。  | 眼                  | 打撲傷<br>(挫傷等含む)   | 4日以上<br>2週未満 |
| 8   | 7月  | 40代  | 2年超え<br>5年以下   | はさまれ、巻き込まれ  | その他の木材加工用機械 | チップ機でチップ加工作業中、チップが機械に詰まったため、掃除を行っていたところ、チップ機内の羽とカバーの間に指をはさみ負傷した。                            | 指                  | 骨折               | 4日以上<br>2週未満 |
| 9   | 7月  | 30代  | 2年超え<br>5年以下   | はさまれ、巻き込まれ  | 金属材料        | 木材の積み下ろし作業にて、積み取り機械が木材を下ろす瞬間に取り出そうと手を差し出したところ、木材を支える鉄板に指がはさまり、そのまま機械が動き指を切断した。              | 指                  | 切断               | 1月以上<br>3月未満 |
| 10  | 8月  | 20代  | 5年超え<br>10年以下  | 切れ、こすれ      | 帯のこ盤        | 帯のこ盤のこの部がカバーとプーリーの間に引っかかったため、直そうとしたところ、この部に接触した。  | 指                  | 創傷<br>(挫滅傷等含む)   | 2週以上<br>1月未満 |
| 11  | 8月  | 50代  | 1月以下           | 墜落、転落       | コンベア        | フライトコンベアのピット下で堆積した木くずを取り除いたあと、コンベア上部に上がろうとしたところ、滑ってピット下に転落した。                               | 胸部                 | 骨折               | 2週以上<br>1月未満 |
| 12  | 8月  | 40代  | 1月超え<br>3月以下   | はさまれ、巻き込まれ  | その他の木材加工用機械 | モルダー機械で木材の厚み加工をしていた際、木材投入口に木材が詰まったため、手で木材を押し入れたところ、機械内部の刃に接触した。                             | 指                  | 創傷<br>(挫滅傷等含む)   | 1月以上<br>3月未満 |
| 13  | 9月  | 60代  | 2年超え<br>5年以下   | 動作の反動、無理な動作 | 建築物、構築物     | 段差を降りるときに足をひねった。  | 足                  | 関節の障害<br>(捻挫等含む) | 1月以上<br>3月未満 |
| 14  | 10月 | 30代  | 10年超え<br>20年以下 | 墜落、転落       | その他の一般動力機械  | 木材運搬ローラーのセンサーを点検するために、高さ1mほどの通路を歩いていたら、足を滑らせ墜落した。   | ひざ                 | 関節の障害<br>(捻挫等含む) | 1月以上<br>3月未満 |
| 15  | 10月 | 50代  | 2年超え<br>5年以下   | 墜落、転落       | トラック        | トラック荷台上で製品を積み込んでいたところ、荷台端部で足を踏み外し、後ろ向きに墜落した。  | 頭蓋部                | 打撲傷<br>(挫傷等含む)   | 2週以上<br>1月未満 |
| 16  | 11月 | 50代  | 10年超え<br>20年以下 | はさまれ、巻き込まれ  | コンベア        | コンベア周囲のチップを清掃中、コンベア脇のフレームに足をかけたところ、バランスを崩し、稼働したままのコンベアに足を巻き込まれ、プーリーとベルトの間に挟まれた。             | 下肢で<br>部位不明<br>のもの | 骨折               | 3月以上<br>6月未満 |
| 17  | 11月 | 30代  | 1年超え<br>2年以下   | 切れ、こすれ      | その他の木材加工用機械 | クロスカットソーの採寸定規に木材を当てながら、丸のこ部のスイッチを稼働したところ、このこ部上に手を置いていたため、指を切断した。                            | 指                  | 切断               | 1月以上<br>3月未満 |
| 18  | 11月 | 70代  | 10年超え<br>20年以下 | 切れ、こすれ      | 帯のこ盤        | 帯のこ盤のスイッチを切ったが、惰性でこのこ部が回った状態のところに手を振りかざしてしまい負傷した。   | 手                  | 創傷<br>(挫滅傷等含む)   | 2週以上<br>1月未満 |