

兵庫労働局発表
平成 23 年 12 月 27 日

担	労働基準部安全課
	安全課長 丸山 拓之
	広報担当 古谷 勝一
当	電 話 078-367-9152
	F A X 078-367-9166

平成 21 年台風 9 号による災害復旧・復興工事に関する
労働災害防止連絡会議を佐用町において開催

兵庫労働局（局長 白川欽也）は相生労働基準監督署（署長 橋本正彦）と
合同で、平成 21 年 8 月の台風 9 号による水害の復旧・復興工事について、労働
災害防止対策の徹底を図るための連絡会議を下記のとおり佐用町上月支所で開
催する予定です。

本年は公共工事における死亡災害が多発しており、会議の後発注者とともに
パトロールを行い、災害防止を呼びかけます。

パトロールには、兵庫労働局労働基準部長及び相生労働基準監督署長が出席
し、発注者である兵庫県光都土木事務所、関係自治体の佐用町や上郡町の関係
者のほか、佐用警察署、また建設業労働災害防止協会兵庫県支部の安全指導者
らも出席する予定です。

記

- 1 実施日時 平成 24 年 1 月 13 日（金）13:30～16:30
- 2 会議場所 兵庫県佐用郡佐用町上月 787-2 佐用町役場上月支所
- 3 当日の予定
 - ・連絡会議（13:30～14:00）
 - ・二班に分かれパトロール（14:00～16:00）
 - ・会議場所に戻り講評・質疑（16:00～16:30）
 - ・閉会（16:30）

4 工事概要

兵庫県は、「平成 21 年台風 9 号災害からの復旧・復興計画」をもとに千種川、
佐用川を中心とする総延長約 55 キロメートルにわたって、川幅の拡大や川底
の掘削等の改修工事を平成 25 年度の完了を目指して総事業費約 459 億円を
かけて行うこととしており、本年度は着工して 3 年目に当たり、現在が工事の
最盛期です。

5 会議の趣旨

当該工事では、多くの工事を地元の中小業者が受注していることもあって、元請業者による現場の安全管理が不十分であったり、下請業者がドラグショベルで架線を切断するという事故が続いています。特にドラグショベルによる作業において、法令で定められた資格を持たないまま使用しているケースが見られ、労災事故の多発が懸念されています。

昨年度は死亡災害が1件発生しており、工事の最盛期に伴い、再び災害の発生がないよう会議の後、パトロールを行い工事現場トップに労働災害防止を直接要請します。

6 取材について

(1) 取材現場

事業場名 株式会社森崎組
現場名 小赤松井堰下部工事
所在地 佐用郡佐用町久崎佐用川付近

(2) 取材上の注意

建設現場内への立ち入りについては、ヘルメットを御持参の上あらかじめご連絡ください。また、ヘルメットをお持ちでない方はこちらで用意いたしますので、必要数をお知らせください。

(078-367-9152 担当：安全専門官 山本)

7 資料

- 資料1 平成23年(1月～11月)労働災害の発生状況
- 資料2 平成23年死亡災害発生状況(兵庫県内発生状況)
平成23年業種別・事故の型別死亡災害発生状況
- 資料3 平成23年建設業死亡災害一覧

資料1

平成23年(1月～11月)労働災害の発生状況

※労働者死傷病報告(休業4日以上)の死傷災害により作成
 ※()内の数値は死亡者数(内数)を表す

(1)業種別の労働災害発生状況(対前年比)

兵庫労働局

【表1 業種別の労働災害発生状況】

業 種	平成23年(1月～11月)		前 年 同 期		前 年 比 較	
	死傷者数 (人)	構成比 (%)	死傷者数 (人)	構成比 (%)	増減数 (人)	増減率 (%)
全 産 業	3,791 (28)	100.0% (100.0%)	3,848 (49)	100.0% (100.0%)	-57 (-21)	-1.5% (-42.9%)
製 造 業	1,093 (8)	28.8% (28.6%)	1,122 (15)	29.2% (30.6%)	-29 (-7)	-2.6% (-46.7%)
鉱 業	6	0.2% ()	12 (1)	0.3% (2.0%)	-6 (-1)	-50.0% (-100.0%)
建 設 業	483 (10)	12.7% (35.7%)	489 (20)	12.7% (40.8%)	-6 (-10)	-1.2% (-50.0%)
交 通 運 輸 業	78 (1)	2.1% (3.6%)	92 (1)	2.4% (2.0%)	-14 ()	-15.2% ()
陸上貨物運送業	426 (3)	11.2% (10.7%)	419 (3)	10.9% (6.1%)	7 ()	1.7% ()
港 湾 運 送 業	23 (1)	0.6% (3.6%)	14 (1)	0.4% (2.0%)	9 ()	64.3% ()
農 林 業	68 (2)	1.8% (7.1%)	94 (2)	2.4% (4.1%)	-26 ()	-27.7% ()
畜産・水産業	9	0.2% ()	16	0.4% ()	-7 ()	-43.8% (-)
商 業	509 (1)	13.4% (3.6%)	544 (4)	14.1% (8.2%)	-35 (-3)	-6.4% (-75.0%)
金 融 ・ 広 告 業	43	1.1% ()	44	1.1% ()	-1 ()	-2.3% (-)
映 画 ・ 演 劇 業	2	0.1% ()	2	0.1% ()	()	(-)
通 信 業	78	2.1% ()	85	2.2% ()	-7 ()	-8.2% (-)
教 育 ・ 研 究 業	34	0.9% ()	30	0.8% ()	4 ()	13.3% (-)
保 健 衛 生 業	296	7.8% ()	266	6.9% ()	30 ()	11.3% (-)
接 客 娯 楽 業	255	6.7% ()	226	5.9% ()	29 ()	12.8% (-)
清 掃 ・ と 畜 業	216 (1)	5.7% (3.6%)	214 (2)	5.6% (4.1%)	2 (-1)	0.9% (-50.0%)
官 公 署	7	0.2% ()	2	0.1% ()	5 ()	250.0% (-)
そ の 他 の 事 業	165 (1)	4.4% (3.6%)	177	4.6% ()	-12 (1)	-6.8% (-)

資料2

平成23年 死亡災害発生状況(兵庫県内速報値)

作成日 平成23年12月26日

	平成23年1月～作成日		前年同期		前年比較	
	死亡者数	構成率	死亡者数	構成率	増減数	増減率
全業種	32	100.0%	54	100.0%	-22	-40.7%
製造業	10	31.3%	17	31.5%	-7	-41.2%
鉱業	0	0.0%	1	1.9%	-1	-100.0%
建設業	10	31.3%	21	38.9%	-11	-52.4%
交通運輸業	1	3.1%	1	1.9%	0	0.0%
陸上貨物運送業	4	12.5%	5	9.3%	-1	-20.0%
港湾荷役業	1	3.1%	1	1.9%	0	0.0%
林業	1	3.1%	2	3.7%	-1	-50.0%
その他の事業	5	15.6%	6	11.1%	-1	-16.7%

平成23年 業種別・起因物別死亡災害発生状況(1月1日～作成日)

作成日 平成23年12月26日

業種	起因物	その他の装置・設備	電気設備	用具	人力機械工具等	仮設物・建築物・構築物等	荷	環境等	一般動力機械	金属加工用機械	建設機械等	材料	乗物	動力クレーン等	動力運搬機	その他	計
製造業(1)				1					2			1	1	1	4		10
鉱業(2)																	0
建設業(3)				1		4		2			1		1		1		10
交通運輸業 (4.1,4.2,4.4)													1				1
陸上貨物運送業 (4.3,5.1)															4		4
港湾荷役業 (5.2.2)							1										1
林業(6.2)								1									1
その他事業									1		1				3		5
総計		0	0	2	0	4	1	3	3	0	2	1	3	1	12	0	32

広報用 平成 23 年 死亡 災害 (建設業)

件数	災害発生			業種			事故の型	起因物			労働者数	年齢	経年数	職種	発注者	現場入場総労働者数	性別	発生日況概要		
	署名	番号	月日	曜	時間	大分類		中分類	小分類	分類項目									大分類	中分類
1	西宮	1	1月6日	木	15時10分	建設業	その他の建設業	その他	墜落、転落	仮設物、建築物、構築物等	仮設物、建築物、構築物等	建築物、構築物	10	69	40	塗装工	民間	6	男	ゴルフ練習場のボールネット支柱の塗装工事において、支柱に設けられた梯子を使用し登っていたところ、墜落したと推定される。
2	神戸西	1	1月11日	火	14時57分	建設業	土木工事業	砂防工事業	墜落、転落	環境等	環境等	地山、岩石	5	49	5	作業 者・技 能者	地方公	5	男	被災者は地山崩壊防止設備の設置工事を、法面でロリップを使用して作業を行っていたが、法面を滑落し、法面端から林道に墜落した。
3	淡路	1	1月20日	木	9時50分	建設業	土木工事業	砂防工事業	墜落、転落	その他の装置等	用具	その他の用具	3	59	29	作業 者・技 能者	地方公	3	男	親綱にロリップを固定し、ドリルで地山に穴を開ける作業をしていたところ、ドリルが故障し、故障したドリルを被災者が降ろしている最中に墜落した。
4	但馬	1	2月21日	月	11時40分	建設業	土木工事業	その他の土木工事業	墜落、転落	動力機械	建設機械等	掘削用機械	5	76	50	車両系 建設機 械運転 者	地方公	4	男	被災者が生コンが入った運搬用容器をドラグ・ショベルにより吊り上げ、ドラグ・ショベルを右旋回させたところ、ドラグ・ショベルが河川側に倒れ、運転していた被災者とともに転落し、ドラグ・ショベルの下敷きになった。
5	神戸西	2	3月23日	水	11時20分	建設業	土木工事業	その他の土木工事業	墜落、転落	仮設物、建築物、構築物等	仮設物、建築物、構築物等	建築物、構築物	73	63	6	都道府 県公務 員			男	神戸市北区のダムへ向かう通路橋（全長101m、幅4m）上で定点写真を撮る作業を行っていた被災労働者が、約32メートル下の川へ墜落し死亡したものである。
6	伊丹	2	4月1日	金	8時02分	建設業	土木工事業	その他の土木工事業	交通事故（道路）	物上げ装置、運搬機械	乗物	乗用車、バス、バイク	5	38	12	管理者			男	道路標識支柱に取り付けていた看板を撤去するため、道路端にトラックを止め、支柱から看板を取り外し、当該トラック前方の道路端で、取り外した金具を看板に取り付けていたとき、突然、一般車両がトラック後部右端に追突した。その衝撃でトラックが路肩方向へ飛ばされ、支柱を倒し、被災者が当該支柱とトラック車体前方底部に挟まれた。
7	但馬	2	6月7日	火	14時50分	建設業	建築工事業	木造家屋建築工事業	墜落、転落	仮設物、建築物、構築物等	仮設物、建築物、構築物等	屋根、はり、もや、けた、合掌	7	66	48	大工	民間		男	木造2階建住宅増改築工事において、被災者が1階屋根の改修を行うために、垂木を設置した後、軒先から野地板（長さ：3m10cm、幅：11.6cm、厚さ：1.6cm）を設置しようとしたところ、高さが3m33cmある垂木の軒先から道路上に墜落したものの。
8	姫路	3	3月29日	火	15時50分	建設業	土木工事業	その他の土木工事業	墜落、転落	環境等	環境等	地山、岩石	23	64	7	作業 者・技 能者			男	平成23年3月29日、兵庫県粟粟市波賀町上野付近の立木伐採工事完了後（工期：平成23年3月22日～平成23年3月26日）の現場において、施工箇所下部の道路側溝にて発見され、死亡が確認されたもの。（平成23年9月26日付労災業務上認定）
9	加古川	5	9月12日	月	5時10分	建設業	その他の建設業	機械器具設置工事業	交通事故（道路）	物上げ装置、運搬機械	動力運搬機	トラック	10	48	4	防水工	民間	5	男	被災者は、三重県にある事業場付属の寮より同僚4名と共に社用車で三木市の工事現場へ向かう途中、滋賀県内の高速道路上で社用車の右後輪がバンクしたため路肩に停車させバンクの修理を行っていたところ、通行車両（大型トラック）にはねられ死亡したものの。
10	神戸東	3	10月20日	木	11時25分	建設業	建築工事業	鉄骨・鉄筋コンクリート造家屋建築工事業	墜落、転落	仮設物、建築物、構築物等	仮設物、建築物、構築物等	屋根、はり、もや、けた、合掌	2	65	20	作業 者・技 能者	地方公	1	男	鉄骨、スレート屋根の駐車場を解体するため、手ばらしてスレート屋根の解体を行っていた。被災者は地上で片付け等の雑作業を行う作業員であったが、休憩時間中に屋根の上に登っていたので、地上で休憩していた職長が降りるように指示をした後、スレートを踏み抜き約4.5m下に墜落したものの。スレートに歩み板はなく、3本親綱が張られているのみで、被災者は安全帯を所持していなかった。屋根の鉄骨梁の幅12.5cm。