

平成 24 年 東日本大震災後の復旧作業に係る災害事例

死傷災害（休業 4 日以上 23 人、内死亡 4 人）

NO. 発生月 災害程度	職 種 年齢 経験年数	事業の種類	事故の型	災害の概要
			起因物	
1 1月 休業2週	大工 30歳代 2年	木造家屋 建築工事業	切れ・ こすれ 丸のこ盤	住宅改築工事現場で、丸鋸を使って材料を切断中、誤って右手親指付け根に刃が触れ、負傷した。
2 1月 休業3ヶ月	瓦職人 30歳代 20年	木造家屋 建築工事業	墜落・転落 屋根・はり・ もや・けた・ 合掌	住宅の1階屋根補修工事中、急に雨が降り出したため、作業を終了させて移動しようとしたところ、滑って約2.5m下の地面に落下した。
3 2月 休業40日	土木作業員 40歳代 1ヶ月	その他の 建設業	崩壊・倒壊 地山・岩石	橋の袂にて、水道管布設替のため床堀作業をした後、保護のためシートパイルを設置しようとして掘削部で地ならし作業中、土砂が崩れ、胸に強く当たり骨折した。
4 2月 休業3ヶ月	土工 40歳代 3ヶ月	河川土木 工事業	転倒 移動式 クレーン	高さ2.5mの土手上にて、バックホーで土嚢を吊上げようとしたところ、土手法面が崩れたため、バックホーが横倒しになり、河川面で吊上げ補助作業をしていた労働者にバックホーのバケットが当たり受傷した。
5 2月 休業45日	40歳代 29年	木造家屋 建築工事業	転倒 作業床・ 歩み板	病院の外壁タイル補修工事現場において、朝、水道の蛇口の前で水汲み時に、足元の凍りに足を滑らせ転倒して負傷した。
6 2月 休業3ヶ月	作業員 40歳代 20年	その他の 建設業	はさまれ・ 巻き込まれ 金属材料	下水道復旧工事の管布設工事において、管と管を接合する部分に右手親指をはさんで負傷した。
7 2月 休業6週	土工 10歳代 1年	その他の 建設業	切れ・ こすれ その他の 用具	下水道工事現場内において、重機のバケットのピンをはずす作業中に誤ってハンマーで指を負傷した。
8 2月 休業10日	現場代理人 20歳代 10年	道路建設 工事業	はさまれ・ 巻き込まれ 締固め用 機械	舗装工事に使用していた1tローラーに付着していた泥を手で取り除こうとしたところ、エンジンをかけたままだったのでローラーの鉄輪が動いてしまい、指がはさまれた。

NO. 発生月 災害程度	職 種 年齢 経験年数	事業の種類	事故の型	災害の概要
			起因物	
9 3月 休業14日	板金工 40歳代 9年	その他の 建築工事業	墜落・転落 その他の 材料	14tトラック荷台に鉄骨架台を組み、搬入した屋根材を荷揚げするため、材料の上に乗って玉掛し、端部滑り止め用ロープを投げかけたところ、先に下ろした屋根材に残っていた補強用コンパネに足を乗せた際、バランスを崩し、高さ3mから落下した。
10 3月 休業14日	作業員 20歳代 1ヶ月	木造家屋 建築工事業	墜落・転落 はしご等	住宅の震災による屋根瓦の修繕工事において、屋根と壁の取合の撤去作業中、脚立から足を踏み外し落下し、負傷した。
11 3月 休業3ヶ月	土工 60歳代 40年	道路建設 工事業	はさまれ・ 巻き込まれ その他の 材料	マンホール内で作業中の同僚に、マンホール上部で工具等を手渡ししていた時、別作業のため敷鉄板の移動を行っていたクレーン付バックホーのフックが外れ、敷鉄板にはさまれ骨折した。
12 4月 休業4ヶ月	警備員 60歳代 6年	警備業	激突され 乗用車・バ ス・バイク	道路復旧工事において、片側2車線のうち右側車線を通行規制して一般車両の交通誘導を行っていた被災者は、単独行動で左車線に出たため、通行車両にひかれ、骨折した。
13 4月 休業6週	土木作業員 60歳代 10年	河川土木 工事業	はさまれ・ 巻き込まれ 荷姿の物	河川復旧工事現場において、バックホー(クレーン仕様)にて専用吊り具を使い、ブロックマットを吊ろうとしていた際、風で吊り荷がぶれたため押さえようとしたところ、指が挟まれ受傷した。
14 5月 休業1ヶ月	作業員 20歳代 5ヶ月	その他の 建設業	墜落・転落 屋根・はり・ もや・けた・ 合掌	民家の2階屋根の上で(高さ約6m)、屋根補修作業中、誤って足を滑らせ転落、1階屋根にあたり、庭の花壇のブロックに落下し負傷した。
15 5月 休業8週	重機オペレ ーター 40歳代 6年	その他の土木 工事業	墜落・転落 掘削用機械	工事現場で重機の始業点検後、重機から降りようとして足を滑らせ落下し、けがをした。
16 5月 死亡	土工 50歳代 20年	上下水道 工事業	激突され 整地・運 搬・積込用 機械	災害復旧に係る下水道工事において、簡易土止めを行い掘削し下水管を埋設した。土を埋め戻すため、簡易土止めをまたぐ形でドラグ・ショベルを前進させたところ、地盤が陥没しドラグ・ショベルが前方に傾き、そのバケットが被災者の背中に当たり死亡した。

NO. 発生月 災害程度	職 種 年齢 経験年数	事業の種類	事故の型	災害の概要
			起因物	
17 7月 死亡	屋根ふき工 60歳代 13ヶ月	木造家屋建築 工事業	墜落・転落 屋根・はり・ もや・けた・ 合掌	震災により破損した木造住宅の屋根瓦補修工事において、被災者がバケツを持った状態で屋根に上ったところ、バランスを崩して屋根（高さ3.82m）から墜落し、病院に搬送されたが10日後に死亡した。
18 8月 死亡	大工 60歳代 30年	木造家屋建築 工事業	墜落・転落 はしご等	住宅の改修工事において、テラスの天井に張ってある鉄線入りガラスを交換し、コーキング作業を2人で行うこととなり、1名がそのガラスの上に敷いてあるコンパネの上に登り、被災者はその補助者として約2mの脚立の3～4段目を登っている時に後ろに倒れて背中から落ち、後頭部をコンクリート床に打ち、死亡した。
19 8月 休業40日	土工 40歳代 22年	その他の土木 工事業	はさまれ・ 巻き込まれ その他の 材料	下水道管の埋設工事において、管をつなぐ作業中、管の端を持って押さえていた被災者の指がはさまれ、負傷した。
20 9月 休業2ヶ月	石材工 40歳代 10ヶ月	その他の土石 製品製造業	墜落・転落 建築物・ 構築物	震災で破損した墓石の手直し作業において、外柵に上り石塔の部分のをこぎりではずそうとしたところ、バランスを崩し外柵から落ちて、左手を負傷した。
21 9月 休業6ヶ月	60歳代 14年	道路建設 工事業	飛来・落下 玉掛用具	集水桝内の清掃作業中、集水桝のグレーチング蓋をバックホーにて吊り金具を使用して開けようとしたところ、吊り金具がはずれてしまい、近くにいた被災者に当たり、負傷した。
22 11月 死亡	軽作業者 60歳代 30年	道路建設 工事業	はさまれ・ 巻き込まれ 掘削用機械	道路災害復旧工事において、整地作業を行っていたドラグ・ショベルが後退した際、当該ドラグ・ショベルの後方にいた被災者がキャタピラにひかれ死亡した。
23 12月 休業2ヶ月	塗装工 50歳代 22年	その他の建設 業 - その他	動作の反 動・無理な 動作 その他の一 般動力機械	建物の鉄骨階段踊り場での雨水排水用穴あけ工事中、電動ドリルで穴をあけていた時、キリが穴に引っ掛かり電動ドリル本体が回転したため右手をひねってしまった。