

茨城労働局発表

平成23年5月18日

担当課

茨城労働局労働基準部

健康安全課長 橋本 篤弘

同課長補佐 中島 英明

TEL 029-224-6215

震災復旧工事等に係る労働災害防止対策実施要綱を策定

～パトロールの強化等を県下全域の各監督署に指示～

～6月1日～10日に県下一斉パトロールを実施～

茨城労働局（局長 鬼丸良一）及び県内の各労働基準監督署においては、震災復旧工事等に伴う労働災害防止のため、現場パトロールの実施、関係機関への災害防止対策徹底の要請等を行ってきました。

今般、県内各労働基準監督署で把握している震災後の復旧工事等で発生した休業4日以上災害をとりまとめたところ、死亡1名を含めて、すでに31件発生していることが判明しました。（概要 別添のとおり）

これらの災害の多くは、破損された屋根の応急工事に伴う墜落災害などですが、今後、修繕工事が本格化するとともに、道路や港湾などの公共インフラの本格的復旧工事が開始され、これらの復旧工事等に伴う労働災害の発生が懸念されます。

このような事態を受け茨城労働局では、労働災害防止対策をより一層強化するため「東日本大震災に伴う災害復旧工事等に係る労働災害防止対策実施要綱」（別添）を策定しました。

県下の各監督署に対して、この実施要綱に基づいて復旧工事現場に対するパトロール等の強化を指示するとともに、復旧工事等を発注する茨城県、各市町村等や工事を施工する建設工事関係団体に対して、今後懸念される種々の労働災害の防止について協力を要請しました。

実施要綱の概要は以下のとおりです。

記

1 対策強化期間の設定

平成23年5月以降当分の間を、復旧工事等労働災害防止対策強化期間とします。

2 対策強化期間中の取組概要

継続したパトロールの実施や関係団体・事業主等に対する対策強化の周知・徹底を行います。

3 集中取組期間の設定

特に、6月1日～10日を集中取組期間とし、当該期間中に茨城労働局及び各監督署において局署合同パトロールなど、集中したパトロールの実施等を行います。

(なお、局署合同パトロールについては詳細が決定次第改めて公表します。)

4 重点現場・重点事項等

屋根工事等による墜落・転落災害の防止、がれき処理における災害の防止、鹿島臨海コンビナートの爆発・火災防止、熱中症の予防、過重労働による障害の防止などを重点として対策を強化します。

東日本大震災後の復旧工事災害事例（5月18日現在までの把握分）

死傷災害（休業4日以上 31人、内死亡 1人）

NO. 発生日時 災害程度	職 種 年齢 経験年数	事業の種類	事故の型	災害の概要
			起因物	
No.1 3月12日 9:50 休業2ヶ月	左官工 10歳代 2年	その他の 土木工事業	飛来・落下	地震により倒壊した石塀を撤去する作業中、廃棄のための石塀をトラックの荷台へ積み、動かないように重なり合っている破片を平らにしていたところ、上の破片（2～3kg）が左手に落下し受傷した。
			石・砂・砂利	
No.2 3月13日 12:12 休業3ヶ月	現場監督 40歳代 18年	木造家屋 建築工事業	墜落・転落	震災後の瓦屋根養生のため、シート囲い中、2階屋根より足を滑らせ落下し負傷した。
			屋根・はり・もや・けた・合掌	
No.3 3月13日 14:30 休業20日	運転手 50歳代 23年	その他の 食料品製造業	激突され	大震災で壊れた商品棚を直す作業中、3人で力をあわせて押したところ、タイミングがずれたため棚にぶつけ、肋骨を骨折した。
			その他の仮設物・建築物・構築物	
No.4 3月14日 10:30 休業47日	調理補助 40歳代 4ヶ月	その他の事業	飛来・落下	食堂の食品庫で、地震により落下したパーティー機材の片付けを2人で作業中、機材を拾って棚の上に戻そうとしたところ、棚の上の機材のバランスが崩れて落下し、下で拾っていた被災者の頭に当たり、負傷した。
			その他の用具	
No.5 3月15日 13:50 休業1ヶ月	作業員 40歳代 13年	木造家屋 建築工事業	墜落・転落	屋根補修現場にて、破損した瓦を除去し、シートで養生した際、瓦上の土で足を滑らせ落下し、負傷した。
			屋根・はり・もや・けた・合掌	
No.6 3月16日 16:30 休業2週	作業員 20歳代 5年	その他の 建築工事業	墜落・転落	地震により屋根が破損したため、仮設シートを張る作業中、屋根瓦の上で足を滑らせ落下し（高さ約2m）、負傷した。
			屋根・はり・もや・けた・合掌	
No.7 3月17日 17:30 休業4ヶ月	左官工 40歳代 21年	建築設備 工事業	墜落・転落	屋根上でブルーシートを張り、瓦の差し替え作業中、バランスを崩したため自分で屋根から飛び降りた際、瓦くずの上で左足かかとを骨折した。
			屋根・はり・もや・けた・合掌	
No.8 3月18日 15:00 休業1週	現場監督 40歳代 9年	その他の 建築工事業	転倒	屋根の補修現場でシート養生作業中、足元が滑り左足を打撲、その際の傷から感染し化膿した。
			屋根・はり・もや・けた・合掌	

NO. 発生日時 災害程度	職 種 年齢 経験年数	事業の種類	事故の型	災害の概要
			起因物	
No.9 3月22日 9:30 休業30日	造園工 30歳代 14年	農業	飛来・落下	震災により損傷した建物の壁面の大理石パネルを取り外し、搬出する作業中、当該パネルを高所作業車から運搬する台車に積み替えようと、人力で持ち上げたところ、パネルが割れ足の甲の上に落ち、骨折した。
			その他の材料	
No.10 3月23日 10:52 休業14日	放射線 管理者 50歳代 39年	その他の 教育研究業	墜落・転落	放射線管理区域内の建物にて、震災後の施設の安全点検を実施中、セル中程の補強板から降りようとして高さ約1.5mから足を踏み外し、左肩を脱臼骨折した。なお、放射線物質による汚染はなし。
			階段・さん橋	
No.11 3月24日 10:30 休業30日	建築検査員 50歳代 20年	その他の 建設業	墜落・転落	震災後の応急処置で瓦の補修作業を終え、屋根から降りる際、杉花粉が付着して滑りやすくなっていた瓦の上で足を滑らせ、下屋から転落して左ひじを骨折した。
			屋根・はり・もや・けた・合掌	
No.12 3月24日 14:00 休業3週	造園手 60歳代 2年	その他の土木 工事業	激突され	地震により倒れた大谷石の塀の片付け作業にあたり、バックホーで破損した大谷石(約50kg)を2tトラックの荷台に積み込む作業中、荷台上でバックホーのハサミから石がずり落ちて倒れ、先に積んだ石を動かしていた被災者の左手小指に当たり負傷した。
			石・砂・砂利	
No.13 3月25日 14:00 休業1ヶ月	硝子工事 作業員 20歳代 5年	建築設備 工事業	墜落・転落	中学校体育館でガラスシーリング施工作業において、高さ2.9mの内部足場を移動中、バランスを崩し落下して骨折した。
			足場	
No.14 3月28日 10:30 休業1ヶ月	設備工 60歳代 8年	その他の 建築工事業	墜落・転落	震災に伴うスポーツクラブ内の給水管修理工事において、修理室に入室した際、電気がつかず暗い状況だったため、室内床ピット(幅1m、深さ約120cm)端部から転落し、右足を骨折した。
			その他の仮設物・建築物・構築物	
No.15 3月29日 16:15 休業2ヶ月	とび職 10歳代 6ヶ月	その他の 建築工事業	墜落・転落	屋根補修工事において、倉庫屋根の状況確認のため、2棟の倉庫の間のスレート屋根(高さ約7m)を渡っていたところ、屋根が破れ、転落、骨折した。
			屋根・はり・もや・けた・合掌	
No.16 4月1日 9:05 休業1ヶ月	解体工 50歳代 5年	その他の 建築工事業	墜落・転落	震災で被災した建物の天井内装材を撤去する作業中、立馬(高さ175cm)上でバールを使って天井材をはがす作業を行っていた際、突然天井が落下し、天井ボードが立馬の握り棒に刺さり、立馬を引き倒したため、被災者は立馬から飛び降り、左肩を下に転落し骨折した。
			はしご等	

NO. 発生日時 災害程度	職 種 年齢 経験年数	事業の種類	事故の型	災害の概要
			起因物	
No.17 4月1日 8:30 休業4週	塗装工 20歳代 11年	その他の建築 工事業	飛来・落下 その他の 装置・設備	震災による自社事務所外壁修繕工事の際に、足場用パイプ置場でパイプをトラックに乗せるためにトラックの荷台を片付けていた時に、荷台に積んであった消火器を誤って足に落としてしまい負傷した。
No.18 4月4日 13:50 休業1ヶ月	瓦葺き工 40歳代 20年	その他の建築 工事業	墜落・転落 屋根・はり・ もや・けた・ 合掌	屋根上で、瓦を持って棟とりの作業中、足が滑り屋根から落ちて、ブロック塀にぶつかり、肋骨を骨折した。
No.19 4月4日 14:00 死亡	屋根ふき工 70歳代 40年	その他の建築 工事業	墜落・転落 屋根・はり・ もや・けた・ 合掌	木造2階建て民家兼店舗の屋根瓦撤去工事において、瓦撤去後、被災者を含む3名がブルーシートで屋根を覆う作業中、高さ約6mの屋根端部から墜落し、死亡した。
No.20 4月6日 10:00 休業2週	作業員 40歳代 10年	木造家屋建築 工事業	切れ・ こすれ 研削盤・ バフ盤	地震により破損した瓦を撤去するため、地面に降ろしてある瓦同士を繋いでいる針金をグラインダーを使用して切っていた際、グラインダーが弾かれ、その刃で右手首を切創した。
No.21 4月9日 13:15 休業6ヶ月	内装工 50歳代 30年	その他の建築 工事業	墜落・転落 はしご等	工場の震災復旧工事現場にて、震災で落下した天井の復旧作業で、天井軽量鉄骨下地を組立てていた際、テンダイ(高さ97cm)から窓台に移動したところ、テンダイのキャスターのストッパーがかかっていたためずれてしまい、バランスを崩し落下し右足を骨折した。
No.22 4月11日 14:00 休業2ヶ月	大工 40歳代 32年	その他の建築 工事業	墜落・転落 屋根・はり・ もや・けた・ 合掌	2階の屋根上で、屋根の葺き替え工事中、地震がきて、屋根に乗せてあったコンパネが滑り落ち、被災者を直撃して、コンパネと共に下にあったトラックの荷台に落ち、左足を骨折した。
No.23 4月11日 17:40 休業2週	駐車場 管理員 60歳代 2年	その他の 商業	墜落・転落 通路	地震による駐車場の被害状況を確認し、歩行者用道路の法面の点検のための懐中電灯を届けようと法面(勾配約45度)を登っていたところ、誤って足を滑らせてコンクリートの犬走りに転落し、鎖骨骨折した。
No.24 4月14日 11:22 休業14日	オペレータ ー 30歳代 20年	無機・有機 化学工業製品 製造業	高温・低温 の物との 接触 その他の 材料	工場内の設備において、震災で停止していた分解炉の配管の取り外し点検をしていた際、突然カーボンスケール粉が一気に吹き出し、耐火モルタルを直撃し飛散、被災者に当たり、負傷した。

NO. 発生日時 災害程度	職 種 年齢 経験年数	事業の種類	事故の型	災害の概要
			起因物	
No.25 4月14日 14:30 休業2ヶ月	配管工 30歳代 14年	その他の 建設業	飛来・落下 金属材料	工場内において、高さ1.5mにある破損した塩ビ管（口径300A、長さ約4m）を解体作業中、同管が割れて落下し、下を潜り抜けようとした被災者の背中に当たり負傷した。
No.26 4月14日 10:00 休業25日	大工 50歳代 40年	木造家屋 建築工事業	墜落・転落 はしご等	屋根修理工事現場において、屋根の養生のためビニールシートをはり、はしごで降りようとした際、バランスを崩し地面に落下、胸部を骨折した。
No.27 4月15日 11:00 休業20日	作業員 40歳代 9年	その他の土石 製品製造業	はさまれ・ 巻き込まれ 移動式 クレーン	墓所内にて地震災害の片付けをしていた際、カートクレーンを移動操作中、カートクレーンと墓所の石柱との間に左足を挟まれ、負傷した。
No.28 4月19日 15:50 休業1週	技能員 20歳代 4年	電子機器用・ 通信機器用 部品製造業	動作の反 動・無理な 動作 木材・竹材	工場内において、震災で崩れた天井の修繕作業を行う際、設備ユニットを移動するため、台車の枕木にしようとして板を叩いて割ろうとした時、右手を骨折した。
No.29 4月23日 14:10 休業30日	軽鉄工 40歳代 20年	その他の建築 工事業	墜落・転落 足場	工場の2階で軽量鉄骨天井下地組作業時に、ローリング足場との間に渡していた固定されていない足場板を踏み外し、高さ1.9mの位置から墜落し負傷した。
No.30 4月27日 11:00 休業2ヶ月	土木作業員 30歳代 9年	道路建設 工事業	切れ・ こすれ 丸のこ盤	住宅のコンクリートブロック塀の補修作業中、コンクリートを流すための木枠を電動ノコギリで切断している際、ノコギリが木の節に当たってはね上り、右手を負傷した。
No.31 4月29日 9:30 休業2ヶ月	作業員 30歳代 10年	その他の建築 工事業	墜落・転落 屋根・はり・ もや・けた・ 合掌	住宅屋根の補修工事において、隅棟工事のため軒先に昇ったが、道具を忘れたため金具を外して下に降り、再度昇った時、安全帯を金具に繋ぎ忘れたため、落下し足を骨折した。