

当局における墜落・転落災害死亡災害発生状況(平成28年以降)

石川労働局

番号	発生年月	業種	年齢	事故の型	起因物	発生状況
1	2年 5月	その他の建設業	60代	墜落・転落	エレベーター、リフト	設備工事現場において、工事用エレベーターが地上より1.35m上昇したところで異常停止したため、被災者が脚立を使用し、エレベーター搬器の点検を行っていたところ、突然、エレベーターが動き出し、背面から地上へ墜落した。
2	元年 12月	橋梁建設工事業	60代	墜落・転落	その他の仮設物、建築物、構築物等	地上約9.5mの高さにあった支保工等の部材が撤去された型枠板から墜落した。
3	元年 5月	旅館業	70代	墜落・転落	はしご等	保守担当者が客室棟をつなぐ渡り通路の外壁に造りつけられている通路上において、脚立を使用して窓ガラスの清掃を行っていたところ、約19m下の小川で倒れているのを発見された。
4	30年 10月	機械器具設置工事業	40代	墜落・転落	はしご等	高さ4.5mの天井の照明器具取替工事において、高さ2.6mの脚立を用いて作業を行っていたところ、足を踏み外し墜落した。ヘルメットは着用していたが、墜落時は足元に転がっていたもの。
5	30年 9月	その他の接客娯楽業 - その他	70代	墜落・転落	はしご等	三脚脚立を使用して地上約1.5メートルの高さから底の内部の雨水排水路のごみ取り作業中、脚立が倒れ、高さ3.26メートルの底にぶら下がった状態になり、その後、落下した際、頭部を打ち、5日経過後に死亡した。
6	30年 8月	その他の事業	40代	墜落・転落	地山、岩石	道路脇の斜面(高さ約130m、勾配約40~45度)において、浮石等の危険性の調査のため、同僚と2名で実地踏査を行っていたところ、高さ約100mの地点で足を滑らせ、約20m滑落した。
7	30年 1月	鉄骨・鉄筋コンクリート造家屋建築工事業	20代	墜落・転落	足場	建屋の鉄骨組立作業中、ボルト締め作業を行おうとしていたところ、足場の3段目(高さ約6.0m)から墜落した。
8	29年 12月	食料品製造業	30代	墜落・転落	作業床、歩み板	商品の在庫を積んだ2階建てラックの2階(高さ2メートル程度)に上り、商品の棚卸作業を行っていた際に、2階から床面に墜落した。
9	29年 6月	トンネル建設工事業(土木工事)	60代	墜落・転落	伐木等機械	法面に設けた工事用道路でグラブプを使用して伐採木等の集積作業を行っていたところ、工事用道路の路肩の一部が崩壊し、グラブプごと約10m下に転落した。
10 11	29年 5月	その他の建設業	50代 40代	墜落・転落	移動式クレーン	現場周辺の木を伐採するため搭乗用搬器に乗り、その搬器を移動式クレーンで吊り上げ、ジブを徐々に倒していき作業半径が約28mとなったとき、突然、ジブが縮み、搬器ごと墜落した。(搬器に乗っていた2人が死亡)
12	29年 4月	砂利採取業	70代	墜落・転落	不整地運搬車	土砂の掘削、搬出を行う表土剥ぎの作業中、不整地運搬車を運転して土砂の搬出をしていたところ、路肩から不整地運搬車ごと転落した。
13	29年 2月	河川土木工事業(土木工事)	40代	墜落・転落	建築物、構築物	水路工事において、法面整形中、高さ約1mの小段(法面途中の50cm程度の水平面)から水路へ転落した。
14	28年 4月	道路建設工事業(土木工事)	50代	墜落・転落	トラック	道路工事の現場において、トラックの荷台にドラグ・ショベルを載せようとしていたところ、トラックと共にドラグ・ショベルが斜面を転がり川に転落した。
15	28年 4月	廃棄物処理業(清掃・と畜)	30代	墜落・転落	トラック	剪定作業において、切り落とした枝葉を軽トラックに積込んで、川沿いの斜面に廃棄するため、斜面に向かって軽トラックを後進させていたところ、軽トラックごと斜面を転がり川に転落した。
16	28年 2月	倉庫業(その他の商業)	60代	墜落・転落	建築物、構築物	高さ19mの構築物の最上部において、点検作業をしていたところ、手すりが設けられている作業箇所から墜落した。