

平成24年 死亡災害発生状況

| No | 署別 | 発生 | 業種 | 年齢 | 事故の型 | 起因物 | 発生状況 |
|----|----|-----|---------------------|-----|------------|------------|---|
| 1 | 金沢 | 1月 | 鉄骨・鉄筋コンクリート造家屋建築工事業 | 60代 | 飛来、落下 | 移動式クレーン | 資材置場に向かって木製型枠をトラッククレーンで運搬中、積み荷が崩れそうになったため、積み荷の最上層をクレーンで吊ったところ、二段目の型枠の束が荷崩れし、下敷きとなった。 |
| 2 | 金沢 | 3月 | その他の事業 | 30代 | おぼれ | 水 | 県外において、ゴムボートに乗って河川の流量観測中、川に墜落し、溺死したもの。 |
| 3 | 穴水 | 6月 | 新聞販売業 | 70代 | 交通事故(道路) | 乗用車、バス、バイク | 自転車で朝刊配達中に、小路から県道に出たところ、県道を走行してきた軽乗用車に轢かれた。 |
| 4 | 金沢 | 9月 | その他の事業 | 60代 | 交通事故(道路) | 乗用車、バス、バイク | 国道と県道の交差点において、同僚の運転する軽自動車に同乗していたところ、左側から走行してきた乗用車と衝突したものの。 |
| 5 | 金沢 | 9月 | その他の事業 | 60代 | 交通事故(道路) | 乗用車、バス、バイク | 国道と県道の交差点において、被災者の運転する軽自動車が左側から走行してきた乗用車と衝突したものの。 |
| 6 | 金沢 | 9月 | 電気通信工事業 | 40代 | はさまれ、巻き込まれ | 高所作業車 | ケーブル引き込み作業において、約8度の道路に登り方向に対し前進方向で高所作業車を配置した。サイドブレーキを引き、全輪に車止めをし、後部の操作盤により後方のアウトリガーを張り出していたところ、後部車輪が浮いた瞬間に後方へ滑り出し、電柱との間に挟まれたもの。 |
| 7 | 金沢 | 10月 | 道路建設工事業 | 30代 | 墜落、転落 | 地山、岩石 | 道路建設工事現場において、被災者が同僚2名とともに、作業終了後の現場の後片付けのためブルーシートを折りたたんでいたところ、道路端部から約60m下の沢に転落したものの。 |
| 8 | 穴水 | 10月 | 木造家屋建築工事業 | 50代 | 墜落、転落 | 開口部 | 木造家屋建築工事現場において、2階床面上で筋交いの取付作業に従事していたところ、2階床面開口部から3.3m下の1階土間へ転落したものの。 |
| 9 | 金沢 | 10月 | ビルメンテナンス業 | 60代 | はさまれ、巻き込まれ | エレベーター、リフト | 人荷用エレベーターに乗ろうとした際に突然搬器が上昇したため転倒、上半身が搬器内に位置する状態で搬器と出入口枠の間にはさまれた。 |
| 10 | 金沢 | 11月 | その他の事業 | 60代 | はさまれ、巻き込まれ | 乗用車、バス、バイク | 駐車場において、社用車と私用車の入れ替え作業中、無人の私用車が逸走し、当該私用車にひかれた。 |
| 11 | 金沢 | 12月 | 道路建設工事業 | 40代 | 激突され | 支保工 | 道路建設工事現場において、土止め支保工の解体作業に従事していたところ、矢板を固定している鋼材を取り外した際に鋼材が勢いよく跳ね、被災者に激突したものの。 |