

令和3年 死亡災害発生状況（確定）

岩手労働局

番号	署別	業種	発生日	曜日	性別	年齢 (経験期間)	事故の型	起因物	災害発生の概要
1	花巻	接客娯楽業 (その他)	1月	水	男	50歳代 (20年以上 30年未満)	墜落、 転落	屋根、はり、もや、けた、合掌	14時頃から屋根上で除雪作業を行っていた労働者2名が、14時20分頃、約6m下の地面へ墜落し、うち1名が死亡したものの。
2	宮古	農林業 (その他の林業)	1月	木	男	70歳代 (1年以上 10年未満)	転倒	通路	事業主と被災者の2人で薪木をトラックに積載し、事業主が薪木をトラックで近所に搬出し、現場へ戻ってきたところ、被災者が倒れているのを発見したものの。
3	大船渡	建設業 (道路建設工事業)	2月	月	男	70歳代 (40年以上 50年未満)	墜落、 転落	開口部	市道整備工事のための工事看板設置の作業をしていた被災者が、約3メートル下の地面に墜落し、頭を強く打ち、病院搬送後に死亡したものの。
4	二戸	建設業 (トンネル建設工事業)	3月	水	男	70歳代 (30年以上 40年未満)	交通事故 (道路)	乗用車、バス、バイク	労働者3人でワゴン車に乗り合わせて現場に向かう途中、カーブで凍結路面にハンドルを取られ対向車線にはみ出したところ、対向車(トラック)と衝突し、運転していた被災者が死亡したものの。
5	花巻	道路旅客運送業 (ハイヤー・タクシー業)	3月	土	男	70歳代 (10年以上 20年未満)	交通事故 (道路)	乗用車、バス、バイク	被災者が運転するタクシーがカーブでセンターラインをオーバーし、対向車と衝突し、その後、被災者は死亡したものの。
6	花巻	鉱業 (採石業)	4月	土	男	50歳代 (1年以上 10年未満)	墜落、 転落	通路	砕石プラントにおいて、設備の駆動部分に注油する作業を行った被災者が、当該設備から操作盤へ続く通路へ戻る際に、通路の端部より、高さ約5.6メートル下の地面に墜落したものの。
7	花巻	道路貨物運送業 (一般貨物自動車運送業)	4月	日	男	50歳代 (30年以上 40年未満)	その他	なし	自動車運転手である被災者が、事業場外において車内待機していたが、その後、応答がなくなり、死亡しているのが発見されたものの。
8	盛岡	建設業 (砂防工事業)	4月	火	男	60歳代 (20年以上 30年未満)	墜落、 転落	掘削用機械	災害発生の翌日、斜面の下でドラグ・ショベルの下敷きとなった被災者が発見されたものの。 被災者がドラグ・ショベルを運転していたところ、路肩が崩れたことによりドラグ・ショベルとともに転落し、約60メートル斜面を転落した後、運転席から投げ出されドラグ・ショベルの下敷きになったと推定されるもの。
9	大船渡	農林業 (木材伐出業)	4月	火	男	40歳代 (20年以上 30年未満)	激突され	立木等	杉の皆伐現場で、伐倒木が伐倒済みの木に当たり、その伐倒済みの木が滑落して被災者に激突したものの。
10	盛岡	製造業 (その他の鉄鋼業)	5月	木	男	70歳代 (1年以上 10年未満)	高温・低温 の物との接触	ガス溶接装置	ガス溶断装置を使用し、ロール状の鉄の溶断作業をしていた被災者の作業服に火が燃え移り全身をやけどしたものの。
11	二戸	農林業 (木材伐出業)	6月	水	男	70歳代 (50年以上 60年未満)	激突され	立木等	被災者がチェーンソーによる栗の木の伐木作業をしていたところ、被災者の後方にて立ち枯れしていた栗の木が被災者へ倒れこみ、被災者が栗の木とチェーンソーに挟まれたものの。
12	盛岡	建設業 (その他の建築工事業)	6月	土	男	30歳代 (10年以上 20年未満)	墜落、 転落	足場	住宅の屋根及び外壁塗装工事現場で、外壁の塗装作業に従事していた被災者が地面に倒れているのが発見されたものの。
13	盛岡	建設業 (鉄骨・鉄筋コンクリート造家屋建築工事業)	7月	木	男	20歳代 (1年未満)	交通事故 (道路)	乗用車、バス、バイク	労働者2名が乗ったワゴン車が、建設工事現場へ移動するため、同僚労働者との待ち合わせ場所に向けて東北自動車道と国道との接続道路を走行中、ワゴン車が対向車線にはみ出し、対向してきた大型トラックと正面衝突し、ワゴン車を運転していた被災者が死亡、同乗していた被災者は重傷を負ったものの。
14	宮古	建設業 (その他の土木工事業)	7月	土	男	50歳代 (1年以上 10年未満)	はさまれ・ 巻き込まれ	トラック	民家敷地にコンクリート製擁壁を設置する工事現場において、車両積載型トラッククレーンが、荷の積載作業が終了した後、傾斜した道路を無人で後退して道路脇のガードレール等に衝突し、巻き込まれた被災者が発見されたものの。

番号	署別	業種	発生日	曜日	性別	年齢 (経験期間)	事故の型	起因物	災害発生の概要
15	宮古	農林業 (木材伐出業)	8月	木	男	20歳代 (1年以上 10年未満)	崩壊・倒壊	立木等	被災者が単独でチェーンソーによる伐木作業をしていたところ、伐倒木ではない立木が倒れこみ、被災者に激突し死亡したものの。
16	盛岡	建設業 (その他の建設工 事業)	8月	土	男	50歳代 (40年以上 50年未満)	墜落、 転落	屋根、は り、もや、 けた、合掌	住宅の屋根修繕工事現場で、被災者が屋根に上がり、屋根材の波板の張り替え作業を行っていたところ、高さ約2.5メートル下の地面に墜落し死亡したものの。
17	二戸	建設業 (港湾海岸工事 業)	10月	土	男	50歳代 (10年以上 20年未満)	有害物等と の接触	異常環境等	海底に設置された係留用ブロックを撤去するにあたり、被災者が海中に潜ったところ、送気ホースが切断され、その約2時間半後に被災者が海中にて発見され、その後、死亡が確認されたものの。
18	宮古	建設業 (橋梁建設工事 業)	11月	水	男	40歳代 (20年以上 30年未満)	おぼれ	水	河川の水道橋の工事現場で、足場の一部が崩れて労働者2名が墜落して川に落下、うち1名は自力で陸に上がったが、被災者1名が死亡したものの。
19	花巻	通信業 (通信業)	12月	土	男	60歳代 (1年未 満)	交通事故 (道路)	乗用車、バ ス、バイク	自動車で荷物の集荷に向かう途中、被災者が交差点でトラックと衝突して負傷し、入院後、死亡したものの。
20	宮古	農林業 (木材伐出業)	12月	月	男	70歳代 (1年以上 10年未満)	墜落、 転落	地山、岩石	山林内において、被災者がドラグショベルを運転して地山を掘削、整地しながら、作業道を設ける作業を行っていたところ、ドラグショベルが位置していた箇所の地山が崩壊し、被災者がドラグショベルと共に約20メートル下の場所に転落し、死亡したものの。
21	一関	商業 (その他の卸売 業)	12月	火	男	60歳代 (20年以上 30年未満)	交通事故 (道路)	トラック	被災者がトラックで重油を配送するため、下り勾配の直線道路を走行中、走行車線左側の縁石を超え道路脇の立木に激突し、死亡したものの。
22	盛岡	製造業 (その他の食品 製造業)	12月	土	男	50歳代 (1年以上 10年未満)	転倒	通路	給食調理業務に従事する労働者が、休憩時間中に敷地内の屋外通路を歩行中、足を滑らせ転倒し頭部を強打し、死亡したものの。

※新型コロナウイルスによる死亡災害を除く。

### 令和3年 死亡災害発生状況（事故の型別等）(確定)

業種別	製造業 2人 (2人)	鉱業 1人 (0人)	建設業 10人 (5人)	運輸交通業 2人 (1人)	林業 5人 (4人)	商業 1人 (1人)	左記以外 2人 (3人)	23人 (前年同期16人)
監督署別	盛岡 7人 (4人)	宮古 5人 (4人)	釜石 0人 (1人)	花巻 5人 (3人)	一関 1人 (1人)	大船渡 2人 (1人)	二戸 3人 (2人)	
事故の型別	墜落・転落 7人 (3人)	転倒 2人 (2人)	飛来・落下 0人 (0人)	崩壊・倒壊 1人 (1人)	激突され 2人 (2人)	はさまれ・ 巻き込まれ 1人 (4人)	切れ・こすれ 0人 (0人)	
	破裂 0人 (0人)	高温・低温の物と の接触 1人 (0人)	激突 0人 (0人)	感電 0人 (0人)	有害物等との 接触 1人 (0人)	交通事故 5人 (2人)	その他 3人 (2人)	

注：（ ）内は前年同期