


建設業の労働災害が増加！

～労働災害防止対策を強化してください～


横須賀労働基準監督署

横須賀労働基準監督署管内の建設業における労働災害の死傷者（休業4日以上）の災害は、平成29年に減少したものの平成30年は**11人の増加**となりました。増加に歯止めをかけるために建設業の事業場におかれましては、**労働災害防止対策をより一層強化してください。**

建設業の労働災害の推移（横須賀労働基準監督署）



建設業の事故の型別労働災害発生状況



統計資料：労働者死傷病報告（様式第23号）

過去3年間の建設業の労働災害を事故の型別に分類すると、「**墜落・転落**」が**40%以上**を占めており、「**転倒**」を含めると**50%以上**となっています。

労働災害の事例（「墜落・転落」、「転倒」）

発生状況・原因	傷病の程度
<ul style="list-style-type: none"> RC造の大規模改修工事の現場において、外部足場の解体作業を行っていたところ、地上に墜落した。 足場最上部に親綱を設けていたが、被災者は安全帯のフックを掛けていなかった。 	腕の骨折 休業見込2ヶ月
<ul style="list-style-type: none"> 木造建築の改修工事の現場において、屋根上で作業を行っていたところ、地上に墜落した。 端部に手すりの設置や墜落制止用器具等による墜落防止措置を講じていなかった。 	胸部等の打撲 休業見込1ヶ月
<ul style="list-style-type: none"> 住宅の塗装工事の現場において、脚立に乗り作業をしていたところ、バランスを崩して墜落した。 段差がある場所に脚立を設置したため不安定な状態になっていた。 	足の骨折 休業見込3ヶ月
<ul style="list-style-type: none"> 共同住宅新築工事の現場において、作業場所に移動していたところ、敷鉄板の段差に躓いて転倒した。 作業者通路に段差がある状態になっていた。 	手首の骨折 休業見込1ヶ月
<ul style="list-style-type: none"> 共同住宅の改修工事の現場において、脚立から降りて移動しようとしたところ、床面にあった資材に躓いて転倒した。 現場内の整理整頓が不十分であった。 	足首の骨折 休業見込2ヶ月

労働災害を防止するために、施工計画作成時等に**リスクアセスメント**を実施するとともに、以下の事項に留意し、**安全作業マニュアル等**を再確認してください。

また、現場・作業場にひそむ危険などを目に見える形にした**「安全の見える化」**に取り組んでください。

墜落・転落災害の防止


イラスト出典元：職場の安全サイト（厚生労働省）

- ① 高所作業における墜落・転落を防止するための適切な作業床や手すりの設置等
- ② 高所作業ではフルハーネス型墜落制止用器具（安全带）を使用（平成31年2月1日施行の改正法及び「墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン」参照）
- ③ 「足場からの墜落・転落防止の総合対策要綱（平成27年5月20日基安発0520第1号）」に基づく足場の管理
- ④ 「足場の設置が困難な屋根上作業の墜落防止対策のポイント」のパンフレット（厚生労働省のHPに掲載）を活用した屋根上作業における墜落防止対策の実施
- ⑤ 「はしごや脚立からの墜落・転落災害をなくしましょう！」のパンフレット（厚生労働省のHPに掲載）を活用したはしごや脚立の適切な使用方法の徹底

※上記関連資料は厚生労働省ホームページ参照

安全衛生関係リーフレット

検索



転倒災害の防止

- ① 厚生労働省HPの特設サイト「STOP！転倒災害プロジェクト」を活用した転倒災害防止対策の実施
- ② 現場・作業場内の4S（整理・整頓・清掃・清潔）活動の徹底や段差の解消等の通路の改善
- ③ 作業に適した靴の着用
- ④ 足元が見えにくい状況（照度不足、足元が隠れる荷を持つなど）の作業の改善
- ⑤ ストレッチ体操等の実施（神奈川県労働局のHPに「ころばNICE かながわ体操」が掲載）

STOP！転倒

検索

その他の災害の防止

- ① 建設用機械を使用するときの作業範囲内への立入禁止措置の徹底
- ② 適正な作業主任者・作業指揮者・誘導者等の配置
- ③ 高所作業時の物体の落下防止措置（ネットの設置等）の徹底
- ④ クレーン等作業時の適正な玉掛用具の使用
- ⑤ 資材等の荷崩れを防止するための用具（結束バンド等）の使用
- ⑥ 電動工具等の適切な使用方法の徹底



「安全の見える化」の事例

安全通路の見える化（安全通路の確保・明示）

立入禁止区域の見える化

作業内容の見える化

